

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 10-07-20 Hora 3:00 No. De Reporte AGB0170 No. De siniestro B7219768

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

B3VA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca GM Tipo ONIX Modelo 2023 Color Bco

No. De Serie LSGEN53AXP015394 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENO	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS	☐	☐
REDILLAS	☐	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES

sin objetos personales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

TGP

ELABORO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Kevin Danie

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en el Paseo de la Reforma 1010, Colonia Juárez, Ciudad de México, C.P. 06702, México, D.F., inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, al amparo de la Ley de Instituciones de Seguro y de Fideicomisos, y de la Ley de Protección de Datos Personales, informa que el presente formulario es un instrumento de recolección de datos personales y de información financiera.

Poliza: **B72119768** Placa: **8466210J7B** Modelo: **2023** Marca: **GM** Tipo: **SEDAN** Color: **blanca**

Fecha: **27/06/2026** Hora: **14:00** Lugar: **Gdl Jalisco** Nombre del interesado: **Luis Carlos Ocegueda Lomero**

Atención: **Luis Carlos Ocegueda Lomero**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1	Parabrisas	/	
2	Brazos de limpiadores	/	
3	Pumpas limpiadoras	/	
4	Cofre	/	
5	Cuartos de luz	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7	Focos [] Halógeno [] Xenón [] Led	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9	Parrilla	/	
10	Emblemas	/	
11	Facia	/	
12	Molduras	/	
13	Repillas de facia	/	
14	Porta placa	/	
15	Spoiler	/	

Trasero

16	Medallón	/	
17	Limpiadores	/	
18	Lámpara stop	/	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20	Emblema cajuela	/	
21	Calaveras (2) []	/	
22	Reflejes	/	
23	Defensa	/	
24	Molduras	/	
25	Porta placa	/	
26	Cámara de reversa	/	
27	Spoiler	/	
28	Escape	/	

Lado derecho

29	Salpicadera	/	
30	Cuarto luz lateral	/	
31	Espejo lateral	/	
32	Cristal aleta	/	
33	Puerta delantera	/	
34	Cristal puerta delantera	/	
35	Manija de puerta delantera	/	
36	Puerta trasera	/	
37	Cristal puerta trasera	/	
38	Manija de puerta trasera	/	
39	Cristal costado	/	
40	Estríbo	/	
41	Molduras	/	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	/	
43	Cuarto luz lateral	/	
44	Espejo lateral	/	
45	Cristal aleta	/	
46	Puerta delantera	/	
47	Cristal puerta delantera	/	
48	Manija de puerta delantera	/	
49	Puerta trasera	/	
50	Cristal puerta trasera	/	
51	Manija de puerta trasera	/	
52	Cristal costado	/	
53	Estríbo	/	
54	Molduras	/	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	/	
56	Birio de seguridad	/	
57	Cables pasa corriente	/	
58	Extintor	/	
59	Gato	/	
60	Gato hidráulico	/	
61	Llave de rueda	/	
62	Señales de carretera	/	
63	Tapete cubre llanta	/	
64	Tapa sombrerera	/	

Interior

65	Cielo de todo	/	
66	Luz interior	/	
67	Espejo retrovisor	/	
68	Viseras	/	
69	Tablero	/	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71	Botones de estereo	/	
72	Control aire acondicionado	/	
73	Control calefacción	/	
74	Control eléctrico	/	
75	Guantero	/	
76	Consola	/	
77	Porta vasos	/	
78	Encendedor	/	
79	Cenicero	/	
80	Palanca de velocidad	/	
81	Perilla palanca	/	
82	Botones puert	/	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84	Coderas	/	
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86	Borinas radio	/	
87	Cinturones de seguridad	/	
88	Banca de asiento trasero	/	
89	Respaldo de asiento trasero	/	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) []	/	
91	Alfombra	/	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4) []	/	

Motor

93	Alternador	/	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96	Bandas de motor	/	
97	Bayoneta aceite dirección	/	
98	Bayoneta aceite motor	/	
99	Bayoneta aceite transmisión	/	
100	Bobina	/	
101	Bocina de claxon	/	
102	Bomba de agua	/	
103	Bomba dirección hidráulica	/	
104	Boster de frenos	/	
105	Cables bujías	/	
106	Compresor aire acondicionado	/	
107	Depósito de chisqueros	/	
108	Distribuidor	/	
109	Filtro gasolina	/	
110	Marcha	/	
111	Motor limpiadores	/	
112	Motor ventilador	/	
113	Porta filtro de aire	/	
114	Radiador	/	
115	Sistema de inyección	/	
116	Transmisión (STD) (AT) []	/	
117	Tapón aceite motor	/	
118	Tapón radiador	/	
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	

General

120	Canastilla	/	
121	Alarma	/	
122	Tapón de gasolina	/	
123	Herramientas	/	
124	Sensor de reversa	/	
125	Quemacocos	/	
126	Toldo	/	
127	Gancho de arrastre	/	
128	Tapón gancho de arrastre	/	
129	Calcomanía de verificación	/	
130	Tapón birlo	/	
131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4) []	/	

Otros

Computadora
¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
Observaciones: **Amuse**

Liaves
Llave de encendido: ☒ Sí ☐ No ☐
¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐
Cantidad: **1**

Auto estereo
Estéreo: ☒ Sí ☐ No ☐
¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐
Marca: **Original**

Bateria
¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
Marca: **Amuse**

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☒
Tarjeta ☐

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS: ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV: ☐ Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD: ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: ☐
TAG: ☐ Sí ☐ No ☐

Llantas
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 Marca: **Goodyear**
DD: ☐ Sí ☐ No ☐
TD: ☐ Sí ☐ No ☐
DI: ☐ Sí ☐ No ☐
TI: ☐ Sí ☐ No ☐
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Reforción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: ☒ Original ☐ Especial ☐ Aleación ☐ Acero
No. (1) (2) (3) (4): ☐
No. (1) (2) (3) (4): ☐

Volante
Marca: ☒ Original ☐ Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

RECIBO SIN CABLE DE PASO DECORIENTE

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado: **Luis Carlos Ocegueda Lomero**

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Luis Carlos Ocegueda Lomero**

Nombre y firma del ajustador que recibe: **Luis Carlos Ocegueda Lomero**

Razón social de la grúa: **Seguros de Gdl**

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **Seguros de Gdl**

Seguros

⑧ ②

Acenbotto

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B72119768	8466210J7B	01	LS GEN 53AX P D 01539Y
Marca	Submarca	Tipo / blindaje	Modelo
GM	ONIX	Sedan	2023
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Gdl Jalisco	Día 27 Mes 06 Año 2026	PNU42ND	(0) (1) No
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Luis Carlos Ocegueda	Corhoja	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler	/	

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca:	Tarjeta de circulación Si ☐ No ☐

Trasero

16.	Medallón	/	
-----	----------	---	--

Adicionales