

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B72311369	Número de póliza: 8C46210H8X	Inciso / Certificado: 01	Placas: ULV083H
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2022
Nombre del ajustador: Osé Luis Ruiz Lopez	Claves: R072	Fotos: S1	Color: Naranja
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Velazquez Cordino Julian	Cellular: 4428695932	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 8,240.00
Correo electrónico: fcvelhcro8@gmail.com			

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente y cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 29/6/26 Lugar de expedición: PO
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Santiago Pro-Villa apaxo E. Alto 300, 331886 to
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Fernanda Velazquez Hdez	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Fernanda Velazquez Hdez

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

6) llanta 7) Rin 8) Fosa/Aimg 9) Lodera 10) Base Motor 11) Bolsa capiloto 12) Bolsa Ploto

1) llanta 2) Rin 3) Suspencion direccion 12) Salpicadera 13) Puerta



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	07231369	Póliza	8C46210 H8X	Inciso / certificado	01	Número de serie	L3GHD52H8ND047900
Marca	Chevrolet	Submarca	Alero	Tipo / cilindrada	Sedan	Modelo	2022
Lugar	QRO	Fecha	11/03/2026	Placas	ULV083H	Cantidad de placas	(0) (1)
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado	Velasquez Godino Julian	Celular	4428695972	Correo electrónico	felvelhcr08@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/		65.	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/		66.	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	/		67.	Espejo retrovisor	/		Marca:	Marca:
4.	Cofre	/		68.	Viseras	/		Observaciones:	Observaciones:
5.	Cuartos de luz	/		69.	Tablero	/			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/			
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71.	Botones de estéreo	/			
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72.	Control aire acondicionado	/			
9.	Parrilla	/		73.	Control calefacción	/		Liaves	Tipo de liaves
10.	Emblemas	/		74.	Control eléctrico	/		Llave de encendido	Normal ☒
11.	Facia	/		75.	Guantera	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
12.	Molduras	/		76.	Consola	/		Cantidad:	Tarjeta ☐
13.	Rejillas de facia	/		77.	Porta vasos	/			
14.	Porta placa	/		78.	Encendedor	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
15.	Spoiler	/		79.	Cenicero	/		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
16.	Medallón	/		81.	Perilla palanca	/		Marca:	
17.	Limpiadores	/		82.	Botones puerta	/		Adicionales	
18.	Lámpara stop	/		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/		84.	Coderas	/		Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca:
20.	Emblema cajuela	/		85.	Manijas de puertas (2) (4)	/		TAG ☒ Sí ☐ No	
21.	Calaveras (2) (4)	/		86.	Bocinas radio	/			
22.	Reflejos	/		87.	Cinturones de seguridad	/			
23.	Defensa	/		88.	Banca de asiento trasero	/			
24.	Molduras	/		89.	Respaldo de asiento trasero	/			
25.	Porta placa	/		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/			
26.	Cámara de reversa	/		91.	Alfombra	/			
27.	Spoiler	/		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/			
28.	Escape	/		Motor				Llantas	
Lado derecho				93.	Alternador	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
29.	Salpicadera	/		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		DD: <u>Goodyear</u> 175/70R14 1/2	
30.	Cuarto luz lateral	/		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		TD: <u>Goodyear</u> 175/70R14 1/2	
31.	Espejo lateral	/		96.	Bandas de motor	/		DI: <u>Goodyear</u> 175/70R14 1/2	
32.	Cristal aleta	/		97.	Bayoneta aceite dirección	/		TI: <u>Goodyear</u> 175/70R14 1/2	
33.	Puerta delantera	/		98.	Bayoneta aceite motor	/		R: <u>Goodyear</u> 175/70R14 1/2	
34.	Cristal puerta delantera	/		99.	Bayoneta aceite transmisión	/		¿Funda o cubierta? ☒ Sí ☐ No	
35.	Manija de puerta delantera	/		100.	Bobina	/		DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
36.	Puerta trasera	/		101.	Bocina de claxon	/		TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
37.	Cristal puerta trasera	/		102.	Bomba de agua	/			
38.	Manija de puerta trasera	/		103.	Bomba dirección hidráulica	/			
39.	Cristal costado	/		104.	Boster de frenos	/			
40.	Estribo	/		105.	Cables bujías	/			
41.	Molduras	/		106.	Compresor aire acondicionado	/			
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueros	/			
42.	Salpicadera	/		108.	Distribuidor	/			
43.	Cuarto luz lateral	/		109.	Filtro gasolina	/			
44.	Espejo lateral	/		110.	Marcha	/			
45.	Cristal aleta	/		111.	Motor limpiadores	/			
46.	Puerta delantera	/		112.	Motor ventilador	/			
47.	Cristal puerta delantera	/		113.	Porta filtro de aire	/			
48.	Manija de puerta delantera	/		114.	Radiador	/			
49.	Puerta trasera	/		115.	Sistema de inyección	/			
50.	Cristal puerta trasera	/		116.	Transmisión (STD) (AUT)	/			
51.	Manija de puerta trasera	/		117.	Tapón aceite motor	/			
52.	Cristal costado	/		118.	Tapón radiador	/			
53.	Estribo	/		119.	Tapón depósito líquido de frenos	/			
54.	Molduras	/		General					
Cajuela				120.	Canastilla	/			
55.	Alfombra cartón cajuela	/		121.	Alarma	/			
56.	Birio de seguridad	/		122.	Tapón de gasolina	/			
57.	Cables pasa corriente	/		123.	Herramientas	/			
58.	Extintidor	/		124.	Sensor de reversa	/			
59.	Gato	/		125.	Quemacocos	/			
60.	Gato hidráulico	/		126.	Toldo	/			
61.	Llave de rueda	/		127.	Gancho de arrastre	/			
62.	Señales de carretera	/		128.	Tapón gancho de arrastre	/			
63.	Tapete cubre llanta	/		129.	Calcomanía de verificación	/			
				130.	Tapón birio	/			
				131.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/			

12. Molduras		76. Consola	
13. Rejillas de fascia		77. Porta vasos	
14. Porta placa		78. Encendedor	
15. Spoiler		79. Cenicero	
Trasero		80. Palanca de velocidades	
16. Medallón		81. Perilla palanca	
17. Limpiadores		82. Botones puerta	
18. Lámpara stop		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
19. Tapa cajuela / quita puerta		84. Coderas	
20. Emblema cajuela		85. Manijas de puertas (2) (4)	4
21. Calaveras (2) (4)	2	86. Bocinas radio	
22. Reflejanter		87. Cinturones de seguridad	
23. Defensa		88. Banca de asiento trasero	
24. Molduras		89. Respaldo de asiento trasero	
25. Porta placa		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	5
26. Cámara de reversa		91. Alfombra	
27. Spoiler		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	8
28. Escape		Motor	
Lado derecho		93. Alternador	
29. Salpicadera		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
30. Cuarto luz lateral		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
31. Espejo lateral		96. Bandas de motor	
32. Cristal aleta		97. Bayoneta aceite dirección	
33. Puerta delantera		98. Bayoneta aceite motor	
34. Cristal puerta delantera		99. Bayoneta aceite transmisión	
35. Manija de puerta delantera		100. Bobina	
36. Puerta trasera		101. Bobina de claxon	
37. Cristal puerta trasera		102. Bomba de agua	
38. Manija de puerta trasera		103. Bomba dirección hidráulica	
39. Cristal costado		104. Boster de frenos	
40. Estribo		105. Cables bujías	
41. Molduras		106. Compresor aire acondicionado	
Lado izquierdo		107. Depósito de chisgueteros	
42. Salpicadera		108. Distribuidor	
43. Cuarto luz lateral		109. Filtro gasolina	
44. Espejo lateral		110. Marcha	
45. Cristal aleta		111. Motor limpiadores	
46. Puerta delantera		112. Motor ventilador	
47. Cristal puerta delantera		113. Porta filtro de aire	
48. Manija de puerta delantera		114. Radiador	
49. Puerta trasera		115. Sistema de inyección	
50. Cristal puerta trasera		116. Transmisión (STD) (AUT)	
51. Manija de puerta trasera		117. Tapón aceite motor	
52. Cristal costado		118. Tapón radiador	
53. Estribo		119. Tapón depósito líquido de frenos	
54. Molduras		General	
Cajuela		120. Canastilla	
55. Alfombra cartón cajuela		121. Alarma	
56. Birlo de seguridad		122. Tapón de gasolina	
57. Cables pasa corriente	3	123. Herramientas	
58. Extinguidor		124. Sensor de reversa	
59. Gato		125. Quemacocos	
60. Gato hidráulico		126. Toldo	
61. Llave de rueda		127. Gancho de arrastre	5
62. Señales de carretera		128. Tapón gancho de arrastre	5
63. Tapete cubre llanta		129. Calcomanía de verificación	
64. Tapa sombrerera		130. Tapón birla	
		131. Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	4

Auto estéreo

Estéreo ☒ No ☐

¿Funciona? ☒ No ☐

Marca: _____

Tarjeta de circulación

Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ No ☒

Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Marca: _____

TAG ☐ No ☒

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: Goodyear 175/70R14 1/2

TD: Goodyear 175/70R14 1/2

DI: Goodyear 175/70R14 1/2

TI: Goodyear 175/70R14 1/2

R: Goodyear 175/70R14 1/2

¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: _____

Original ☐ Especial ☒ No. (1) (2) (3) (4)

Aleación ☐ Acero ☒ No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Original

Original ☐ Especial ☐

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Fernando Delacruz Hdez.
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo **herramientas**, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **guardar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Fernando Delacruz Hdez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Asiluis Ruiz Lopez
Nombre y firma del ajustador que recibe

Plataformas vsc lemmings
Razón social de la grúa

Lucin Villanueva
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

placa: **109 B8VA**
Aog: 00706

MARCA: **Chevrolet** TIPO: **Aveo**
VIN: **LSGHD52H0N0047900** PLACA: **5/p**

SINIESTRO: **872371369**
OPERADOR: **Rafael Baraa**
FECHA: **13/07/26**
COLOR: **Naranja** AÑO: **2022**

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		X	Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		No Visible
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		No Visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		X
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		No Visible

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		X
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		X
BULBOS	X		X
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		X
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		X
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACIÓN	X		

DOCUMENTOS

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: **golpes en partes bajas**

ELABORA
Fernando M. A.
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
Rafael Valpovinos
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
Fernando M. A.
NOMBRE Y FIRMA