

LUNCO 1326

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
Humberto 1002				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				PATIO MERIDA	TABASCO		
				PLAYA DEL CARMEN			

SERIE:	LSC HP 52421007947	MARCA:	DVCO	SUBMARCA:	Chevrolet	MODELO:	
--------	--------------------	--------	------	-----------	-----------	---------	--

PLACAS:	NH6826C	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	---------	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (4)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA		X	MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	X		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
GATO			PERMISO	/		AÑO	1ER	2DO
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO	/		MULTA		
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		HOLOGRAMA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			TC VIGENTE	/		00	0	EX
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN
A

TRACCIÓN
4x2

VESTIDURAS
SUCIAS

CILINDRAJE
V6


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:


Sin activo fijo	Humberto 1002	
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA 71/08/26	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE