

MARCA: CHEVROLET  
VIN: LSGHD52H2ND003462

TIPO: AVEO Sedan  
PLACA: 51P

SINIESTRO: B66929569  
OPERADOR: Miguel Roca  
FECHA: 18-05-26  
COLOR: Gris AÑO: 2022

SI NO DAÑO

AOT: BOVAD29

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

**MOTOR** SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

**CAJUELA** SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

**PARTE FRONTAL** SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

**PARTE TRASERA** SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

**GENERAL** SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS			
RINES			X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

**COSTADO IZQUIERDO** SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


**COSTADO DERECHO** SI NO DAÑO


ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		




OBSERVACIONES:

Daños en la parte frontal y costado derecho.

ELABORA:   
NOMBRE Y FIRMA: Juan Daniel

ENTREGA:   
NOMBRE Y FIRMA: [Signature]

RECIBE:   
NOMBRE Y FIRMA: [Signature]

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

**NOTR00127**

MARCA:	<i>Chevrolet</i>	TIPO:	<i>AVEO</i>
VIN:	<i>B669924569</i>	PLACA:	<i>15GHPD52H2ND003468</i>
FECHA:	<i>17-05-26</i>	COLOR:	<i>GRIS</i>
		ANO:	<i>2012</i>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUERTA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LUANTA DE DIRECCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CAMBIO	X		

*coche trobado*

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBAGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BULBAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONDLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TUBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRACOS LIMPIADORES	X		
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NEBLA			X
PARABRISAS			
PARILLA			
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO			
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VINI	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: *coche trobado*

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DERROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VIOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA <i>Jose Guillermo Pez</i>	RECIBE <i>Agustine Corrales</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA	

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

11-00

Gris

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B66929569	Número de póliza: 771A000014	Inciso / Certificado: 124783 Ampli.	Placas: A36 BJK
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2022
Nombre del ajustador: Eduardo Guerrero	Claves: X237	Fotos: Si	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Alberto Fragozo Urbina	Celular: 5647430598	Correo electrónico: alberto.fragozo.u@gmail.com

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** Daños mecánicos por colisión, suspensión, daños mecánicos  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** Generales por uso

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 17/5/26 Lugar de expedición: CDMX V Caranza Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Corralón de PT	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivia la Mecanica Hidraulica 549 Buena Vista, Mex
--------------------------------------	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.  
Nombre y firma del interesado: Alberto Fragozo Urbina *[Firma]*

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <u>Alberto Fragozo Urbina</u> <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____
---	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

[atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com)

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a cliente:

Asegurados: 800 90 21 300 Afectado: 800 83 62 00

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 hora

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuajalajara, Código Postal 06600, CD.MX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contratares con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de CV, Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: **366920599** Poliza: **721A000014** Inicial / certificado: **124783** Número de serie: **LS9HDSZH2U0C03462**  
 Marca: **Chevrolet** Submarca: **Aveo** Tipo / variante: **Sedan** Modelo: **2012** Color: **Grís**  
 Lugar: **CDMX** Fecha Día: **17** Mes: **05** Año: **2012** Prete: **ABCBSE** Cantidad de placas: **09** (1)  
 Atención a:  Asegurado  Afiliado no: **Alberto Fragoso Caspales** Cédula: **5647400598** Correo electrónico: **alberto.fragoso@gmail.com**

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
<b>Delantero</b>											
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de todo	/	/				
2.	Bracos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/				
3.	Purmas limpiadoras	/	/	67.	Espiejo retrovisor	/	/				
4.	Cofre	/	/	68.	Vidrios	/	/				
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (Start / stop engine)	/	/				
7.	Focos: Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estirero	/	/				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/				
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/				
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/				
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/				
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/				
13.	Rejillas de fascia	/	/	77.	Porta vasos	/	/				
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/				
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/				
				80.	Palanca de velocidades	/	/				
				81.	Palanca palanca	/	/				
				82.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/				
				83.	Botones puerta	/	/				
				84.	Coderas	/	/				
				85.	Manijas de puertas (2) /	/	/				
				86.	Botones radio	/	/				
				87.	Cinturones de seguridad	/	/				
				88.	Banca de asiento trasero	/	/				
				89.	Respaldo de asiento trasero	/	/				
				90.	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) /	/	/				
				91.	Altavoz	/	/				
				92.	Tapetes (1) (2) (3) /	/	/				

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
<b>Trasero</b>							
16.	Medallón	/	/	93.	Alternador	/	/
17.	Limpiaodoros	/	/	94.	Amontrador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
18.	Lamina stop	/	/	95.	Amontrador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
19.	Tapo cajuela / quita puerta	/	/	96.	Banada de motor	/	/
20.	Emblema cajuela	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/
21.	Cajaveras (4) (4)	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/
22.	Reliantes	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/
23.	Deferosa	/	/	100.	Bobina	/	/
24.	Molduras	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/
25.	Porta placa	/	/	102.	Bomba de agua	/	/
26.	Camara de reversa	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/
27.	Spoiler	/	/	104.	Bosier de frenos	/	/
28.	Escape	/	/	105.	Cables cables	/	/

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
<b>Lado derecho</b>							
29.	Sabidopera	/	/	106.	Compre. aje. arranque	/	/
30.	Cuarto luz lateral	/	/	107.	Deposito de chispas	/	/
31.	Espiejo lateral	/	/	108.	Distribuidor	/	/
32.	Cristal aleta	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/
33.	Puerta delantera	/	/	110.	Mayra	/	/
34.	Cristal puerta delantera	/	/	111.	Motor limpi. vidrios	/	/
35.	Manija de puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/
36.	Puerta trasera	/	/	113.	Revol. Motor de aire	/	/
37.	Cristal puerta trasera	/	/	114.	Raj. Motor de inyección	/	/
38.	Manija de puerta trasera	/	/	115.	Trayectoria de inyección	/	/
39.	Cristal costado	/	/	116.	Trayectoria aceite motor	/	/
40.	Estrido	/	/	117.	Trayectoria aceite motor	/	/
41.	Molduras	/	/	118.	Tapon radador	/	/
				119.	Tapon depósito liquido de frenos	/	/

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
<b>Lado izquierdo</b>							
42.	Sabidopera	/	/	120.	Canastilla	/	/
43.	Cuarto luz lateral	/	/	121.	Alarma	/	/
44.	Espiejo lateral	/	/	122.	Tapon de gasolina	/	/
45.	Cristal aleta	/	/	123.	Herramientas	/	/
46.	Puerta delantera	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/
47.	Cristal puerta delantera	/	/	125.	Quemacocos	/	/
48.	Manija de puerta delantera	/	/	126.	Toido	/	/
49.	Puerta trasera	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/
50.	Cristal puerta trasera	/	/	128.	Tapon panchito de anclaje	/	/
51.	Manija de puerta trasera	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/
52.	Cristal costado	/	/	130.	Tapon bulto	/	/
53.	Estrido	/	/	131.	Tapon Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/
54.	Molduras	/	/				

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
<b>General</b>							
93.	Alternador	/	/	120.	Canastilla	/	/
94.	Amontrador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	121.	Alarma	/	/
95.	Amontrador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	122.	Tapon de gasolina	/	/
96.	Banada de motor	/	/	123.	Herramientas	/	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/
98.	Bayoneta aceite motor	/	/	125.	Quemacocos	/	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/	126.	Toido	/	/
100.	Bobina	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/
101.	Bocina de claxon	/	/	128.	Tapon panchito de anclaje	/	/
102.	Bomba de agua	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/	/	130.	Tapon bulto	/	/
104.	Bosier de frenos	/	/	131.	Tapon Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/
105.	Cables cables	/	/				
106.	Compre. aje. arranque	/	/				
107.	Deposito de chispas	/	/				
108.	Distribuidor	/	/				
109.	Filtro gasolina	/	/				
110.	Mayra	/	/				
111.	Motor limpi. vidrios	/	/				
112.	Motor ventilador	/	/				
113.	Revol. Motor de aire	/	/				
114.	Raj. Motor de inyección	/	/				
115.	Trayectoria de inyección	/	/				
116.	Trayectoria aceite motor	/	/				
117.	Trayectoria aceite motor	/	/				
118.	Tapon radador	/	/				
119.	Tapon depósito liquido de frenos	/	/				

**Otros**

Computadora:  En vehículo  No  **ES PARA EL**  
 Llave de encendido:  Funcional?  Si  No   
 Tipo de llaves: Normal  Código de encendido  Tarjeta   
 Auto estereo:  Si  No   
 Estereo?  Si  No   
 Marca: **Argon** Tarjeta de circulación:  Si  No   
 Adicionales: Pantalla GPS:  Si  No  Pantalla TV:  Si  No   
 Tarjeta GPS SD:  Si  No  Marca:   
 TAG:  Si  No

**Llantas**

Ejemplo: Llantas DD: Goodyear GPS 1195/65/14 (3/4 1/2 1/4)  
 DD: **Gitl Comper 135/70/14** y 4  
 TD: **Gitl Comper 135/70/14** y 4  
 DI: **Gitl Comper 135/70/14** y 4  
 TI: **Gitl Comper 135/70/14** y 4  
 R: **DD trasero**  
 ¿Funda o cubierta?  Si  No   
 DD: Delantera derecha Di: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Marca: **Accero** Rines  
 Original:  Especial:  No. (1) (2) (3) (4)  
 Alaeación:  No. (1) (2) (3) (4)

Marca: **Enginud** Volante  
 Original:  Especial:

Observaciones: **No debo dejar de usar los mi responsabilidad de derecho del vehiculo para trasladarlo en grupo**

Objetos personales: **Estos de acuerdo con el inventario que realiza el asegurador**

Adaptaciones equipo especial

Notar: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTRO: mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Alberto Fragoso Urbina  
 Nombre y firma del interesado

Le solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias. Ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirars los accesorios originales (cable, señales de carretera, llanta de reserva, etc.).