

Grúa Forza

OP. Cristian Santillan

21:10



SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AOTB AO. 0887
BBVA0688
☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: Chevrolet	TIPO: Aveo
VIN: LSGHD52H3JD128710	PLACA: S/P
SINIESTRO: B77600760	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 14-08-26 COLOR: azul	AÑO: 2018

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		/
BANDAS MOTOR	/		/
SISTEMA FRENS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		/
RADIADOR	/		/
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		/
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		/
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		/
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		/
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		/
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		/
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		/
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		/
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		/
LIMPIADOR	/		/
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		/
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		/
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

SI NO DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/



OBSERVACIONES:

Vidrio de la puerta
delantera no visible

ELABORA Guillermo N. NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Cristian Santillan NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Guillermo N. NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

OLIVO 19 Pte

Hidráulicos 54917 B. Nuevo St

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B 77600760	Número de póliza: 8656210 LSC	Inciso / Certificado: -	Placas: XGK 2ESD
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: 1.5 LT	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: Leonardo M17	Claves: X-95	Fotos: X-95	Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$ 12,050
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Sofia Treseme Garcia	Celular: 72029 61214	Correo electrónico: C.iss. Sofia

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: MAL DE RADIALES / BILBAO DE ALON
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: <u>EN CONY</u> Lugar de expedición: <u>12/E/20</u> Firma del ajustador:
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: 21m Body Works	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Presidente Juárez 1976-3 CCI
Número de pase: 2026072302	San Jerónimo Tepetlaco Tlaxcala

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se realice la reparación o cambio de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepta expresamente la reparación de los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	377600760	Póliza	8080210 LSC	Inciso / certificado		Número de serie	32173JD128710
Marca	GM	Submarca	AUCU	Tipo / cilindraje	4	Modelo	2018
Lugar	Auto ON LINE	Fecha	12/08/2018	Placas	X61C 2855D	Cantidad de placas	(0) (1) 2
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado	Sofia Iresma Sandoval Galicia	Celular	7202961214	Kilometraje	Gasolina
	Afectado no						1/4 1/2 3/4 F
						Correo electrónico	Ciara.Sepi@150299@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior			¿Es visible? Sí ☐ No ☐	¿Es visible? Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca:
4	Cofre	/		68	Viseras				
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estéreos				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla	/		73	Control calefacción				
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico				
11	Facia	/		75	Guantera				
12	Molduras	/		76	Consola				
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos				
14	Porta placa	/		78	Encendedor				
15	Spoiler	/		79	Cenicero				
Trasero				80	Palanca de velocidades				
16	Medallón	/		81	Perilla palanca				
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta				
18	Lámpara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		84	Coderas				
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)				
21	Calaveras (2) (4)	/		86	Bocinas radio				
22	Reflejes	/		87	Cinturones de seguridad				
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero				
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero				
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26	Cámara de reversa	/		91	Altombra				
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape	/		Motor				Llantas	
Lado derecho				93	Alternador			93	Alternador
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor			96	Bandas de motor
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección			97	Bayoneta aceite dirección
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor			98	Bayoneta aceite motor
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión			99	Bayoneta aceite transmisión
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina			100	Bobina
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon			101	Bocina de claxon
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua			102	Bomba de agua
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica			103	Bomba dirección hidráulica
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos			104	Boster de frenos
40	Estribo	/		105	Cable bujías			105	Cable bujías
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado			106	Compresor aire acondicionado
Lado izquierdo				107	Deposito de fusibles			107	Deposito de fusibles
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor			108	Distribuidor
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro bobina			109	Filtro bobina
44	Espejo lateral	/		110	Marcha			110	Marcha
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores			111	Motor limpiadores
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador			112	Motor ventilador
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire			113	Porta filtro de aire
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador			114	Radiador
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección			115	Sistema de inyección
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)			116	Transmisión (STD) (AUT)
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor			117	Tapón aceite motor
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador			118	Tapón radiador
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos			119	Tapón depósito líquido de frenos
54	Molduras	/		General				Rines	
Cajuela				120	Canastilla			120	Canastilla
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma			121	Alarma
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina			122	Tapón de gasolina
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas			123	Herramientas
58	Extinguidor			124	Sensor de reversa			124	Sensor de reversa
59	Gato			125	Quemacocos			125	Quemacocos
60	Gato hidráulico			126	Toldo			126	Toldo
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre			127	Gancho de arrastre
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre			128	Tapón gancho de arrastre
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación			129	Calcomanía de verificación
64	Tapa sombrereta			130	Tapón birlo			130	Tapón birlo
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/		131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables; según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: *[Firma]*
Nombre y firma del ajustador que recibe: *[Firma]*
Razón social de la grúa: *RODA*
Nombre y firma del operador de grúa que recibe: *[Firma]*