

F. 89320

SERIE: 862855762
 OPERADOR:
 FECHA: 16-04-26
 COLOR: Blanco Año 2020

MARCA: *GM*
 VIN: *LC11DS2M4DS3888*
 TIPO: *Aveo*
 PLACA:

AOTB0011

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ERTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
SCARBA DE GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		




GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: *Parte delantera dañada sin llanta de refacción cofre no abre*

ELABORA <i>Diego Lira</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Diego Lira</i> NOMBRE Y FIRMA
--	-------------------------------	---

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: G.M	TIPO: AVEO
VIN: LCHDE92H4LD53898	PLACA:
SINIESTRO: B62855762	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 16-04-20	COLOR: Blanco
	AÑO:

No abre cable dañado

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES	X		
CATALIZADOR			

Dañado cable no abre

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PAPABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

No abre Cajuela Cerrada

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			X
BOXA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X	X	
QUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS	X	X	
CONSOLA	X	X	
CONTROL A/C	X	X	
DEFROSTER	X	X	
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X	X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X	X	
LUZ INTERIOR	X	X	
LUZ STOP	X	X	
MANIJAS	X	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	X	
RELOJ	X	X	
SEGUROS ELECTRICOS	X	X	
TABLERO	X	X	
TAPETES	X	X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X	X	
VESTIDURAS	X	X	
VOLANTE	X	X	
VISERAS	X	X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X	X	
RINES	X	X	
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X	X	
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES: cable dañado
cajuela No abre

ELABORÓ <i>Jose Guillermo L.</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Edwin Camargo</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Jose Guillermo L.</i> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Numero de siniestro: B62855762	Numero de póliza: 8155C580061	Inicio / Certificado: 1	Placas: 44K020C
Marca: BMW	Submarca: Auro	Tipo: Sedan	Modelo: 2020 color BCB
Nombre del ajustador: Rodriguez	Claves: X333	Fotos: X332	Aplica deducible: \$ SI DNo \$100.
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	Nombre del interesado: Rolinda Lainez Deurtes	Celular: 56528024861342962@gmail.com	Correo electrónico: rolinda.lainez@gmail.com


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C, (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(los) legítimamente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejara sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: **Autoonline**
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): **Domigillo calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos, 1910019, Lomas Aldachinos, Cd. Resaca, Tlaxcala.**
Número de pase: **Resaca, Tlaxcala.**

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: **[Firma]**

Asignación de taller: **[Firma]**

Nombre y firma del interesado: **[Firma]**

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo del que se otorga esta autorización de servicio, declara haber leído y entendido el presente documento, así como el Contrato de Seguro, el Aviso de Privacidad y el Aviso de Indemnización emitidos por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300 800 83 62 003
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
Atención de Lunes a Viernes de 08:30 a 18:30 horas.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 501, Colonia Juárez, Ciudad de México, C.P. 06700, integramos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que ofrecemos, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que se suscribió celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
12355762	BBVA 34001		1111111111111111
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Renault	Logan	1.6	2014
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
	Día Mes Año	26/11/2014	(1) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Cursos electivos
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Renata Patricia...	65234567	1111111111111111

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Piumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Trasero			
16	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lado derecho			
29	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lado izquierdo			
42	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Extintidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interior			
65	Cielo de todo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Botones de estereo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Guantero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	Corderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motor			
93	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	Bocina de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107	Depósito de chispueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116	Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	Tapón depósito líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

General			
120	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
127	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
128	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
129	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros	
Computadora	Batería
¿Es móvil? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es móvil? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Modelo	Marca
Llaves	Tipo de llaves
Llave de emergencia	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Control de emergencia <input type="checkbox"/>
Cantidad	Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereo	Tarjeta de circulación
Estereo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
Marca	

Adicionales	
Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	

Llantas		Wds
Ejemplo: Llantas DO Goodyear GPS 1 95/85 R14		134 132 138
DD: _____		
TD: _____		
DI: _____		
TI: _____		
R: _____		
¿Fundida o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Reflector
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: _____	
Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: _____	
Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	

Observaciones	

Objetos personales	

Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo _____
 Nombre y firma del ajustador que recibe _____
Razón social de la grúa _____
Nombre y firma del operador de grúa que recibe _____