

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B77022866	Número de póliza: 81SCS803WU	Inciso / Certificado: 1	Placas: ULX-632K
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: LS	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Hector Buenavista	Claves: ROSA	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ _____
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° _____	Nombre del interesado: Ezequiel Noriega Gonzalez	Celular: 4476556243	Correo electrónico: lusemqueavandg4@gmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Catado *Cristal roto* *Asientos* *Banca* *Proyectil* *Cofre* *Proyectil* *Red de fuego* *Cofre* *Proyectil* *Puente* *Espejo* *Techo*

Lado derecho Frontal Trasero Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: *Daños por proyectiles*
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización: situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Co *Stado* *Salpicadura* *Calabro* *Fofo*

Lado derecho Frontal Trasero Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 7-8-26 Lugar de expedición: Celaya Firma del ajustador: _____
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Taller asignado en Oro	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): per sistema (pendiente)
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____ El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desistirse en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Orma Osuado Aranda Gonzalez El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____ Afectados: _____



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Poliza	Inciso / certificado	Número de serie
877077866	81SCS803WV		LSGHPS21SLD06 906H
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
Chevrolet	Aveo	LS	2020
Lugar	Fecha	Placas	Color
Araucario Alto	7/8/26	6321K	Blanco
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Eva Mariana Gonzalez Diaz	4476556243	luisenriquearanda4@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No.	Inventario	Sí	No.	Inventario
-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	
2.	Brazos de limpiadores	
3.	Plumas limpiadoras	
4.	Cofre	
5.	Cuartos de luz	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9.	Parrilla	
10.	Emblemas	
11.	Facia	
12.	Molduras	
13.	Rejillas de facia	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (1) (4)	
22.	Reflejes	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuadro luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estríbo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuadro luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estríbo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables para corriente	
58.	Extintor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

Interior

65.	Cielo de toldo	
66.	Luz interior	
67.	Espejo retrovisor	
68.	Viseras	
69.	Tablero	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	
71.	Botones de estereo	
72.	Control aire acondicionado	
73.	Control calefacción	
74.	Control eléctrico	
75.	Guantera	
76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisqueros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (5) (6)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones: ☒	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca: Lth
 Llaves Llave de encendido: ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad: 1	 Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estereo Estéreo: ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: Chevrolet	 Tarjeta de circulación ☒ Sí ☐ No

Adicionales			
Pantalla GPS	☒ Sí ☐ No	Pantalla TV	☒ Sí ☐ No
Tarjeta GPS SD	☒ Sí ☐ No	Marca:	☒
TAG	☒ Sí ☐ No		

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS (195/65/14)		(3/4 1/2 1/4)
DD: Sierra 17570R14		3/4
TD: Sierra 17570R14		3/4
DI: Sierra 17570R14		3/4
TI: Sierra 17570R14		3/4
R: No		
¿Fundas o cubiertas? ☒ Sí ☐ No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Marca: Rines	
Original ☒ Especial ☐	
Aleación ☒ Acero ☐	
No. (1) (2) (3) (4):	

Marca: Volante	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones
Sistema de frenos

Objetos personales
sin objetos personales

Adaptaciones equipo especial

10. Emblemas	
11. Faja	
12. Molduras	
13. Rejillas de faja	
14. Porta placa	
15. Spoiler	

Trasero

16. Medallón	
17. Limpiadores	
18. Lámpara stop	
19. Tapa cajuela / guita puerta	
20. Emblema cajuela	
21. Calaveras (1) (4)	
22. Reflejantes	
23. Defensa	
24. Molduras	
25. Porta placa	
26. Cámara de reversa	
27. Spoiler	
28. Escape	

Lado derecho

29. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral	
32. Cristal aleta	
33. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado	
40. Estribo	
41. Molduras	

Lado izquierdo

42. Salpicadera	
43. Cuarto luz lateral	
44. Espejo lateral	
45. Cristal aleta	
46. Puerta delantera	
47. Cristal puerta delantera	
48. Manija de puerta delantera	
49. Puerta trasera	
50. Cristal puerta trasera	
51. Manija de puerta trasera	
52. Cristal costado	
53. Estribo	
54. Molduras	

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela	
56. Birlo de seguridad	
57. Cables pasa corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

74. Control eléctrico	
75. Guantero	
76. Consola	
77. Porta vasos	
78. Encendedor	
79. Cenicero	
80. Palanca de velocidades	
81. Perilla palanca	
82. Botones puerta	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84. Coderas	
85. Manijas de puertas (2) (4)	
86. Bocinas radio	
87. Cinturones de seguridad	
88. Banca de asiento trasero	
89. Respaldo de asiento trasero	
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4)	
91. Alfombra	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93. Alternador	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96. Bandas de motor	
97. Bayoneta aceite dirección	
98. Bayoneta aceite motor	
99. Bayoneta aceite transmisión	
100. Bobina	
101. Bocina de claxon	
102. Bomba de agua	
103. Bomba dirección hidráulica	
104. Boster de frenos	
105. Cables bujías	
106. Compresor aire acondicionado	
107. Depósito de chisqueteros	
108. Distribuidor	
109. Filtro gasolina	
110. Marcha	
111. Motor limpiadores	
112. Motor ventilador	
113. Porta filtro de aire	
114. Radiador	
115. Sistema de inyección	
116. Transmisión (5) (6)	
117. Tapón aceite motor	
118. Tapón radiador	
119. Tapón depósito líquido de frenos	

General

120. Canastilla	
121. Alarma	
122. Tapón de gasolina	
123. Herramientas	
124. Sensor de reversa	
125. Quemacocos	
126. Toldo	
127. Gancho de arrastre	
128. Tapón gancho de arrastre	
129. Calcomanía de verificación	
130. Tapón birlo	
131. Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	

¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐
 Cantidad: ☐
 Auto estero ☒ Sí ☐ No ☐
 Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐
 ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐
 Marca: Chevrolet

Adicionales
 Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☒ Sí ☐ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: X
 TAG ☒ Sí ☐ No ☐

Llantas Vida
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: Sierra 175 70 R14 3/4
 TD: Sierra 175 70 R14 3/4
 DL: Sierra 175 70 R14 3/4
 TL: Sierra 175 70 R14 3/4
 R: No
 ¿Fundas o cubiertas? ☒ Sí ☐ No ☐
 DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TL: Trasera izquierda

Rines
 Marca: Acero
 Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación ☒ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca: Chevrolet
 Original ☒ Especial ☐

Observaciones
Sistema de
CRAS

Objetos personales
Sin objetos personales

Adaptaciones equipo especial
/

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

APM
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

OMAR OSUNA
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Hector
 Nombre y firma del ajustado que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS PERICO
FORZA

B2-A8-3
INVENTARIO VEHICULO
A0Q00157

BBUA - 109661

MARCA: CHEVROLET TIPO: AVEO.
VIN: LGHDS2H5LD069064 PLACA: UK-632-K

SINIESTRO: B77022866
OPERADOR: Pablo Garca Camacho
FECHA: 20-08-2026
COLOR: Blanco AÑO: 2020

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

BOMBA GASOLINA	NO	NO	DAÑO
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		X
CABLES BUJIAS	X		X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			not usable
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		no usable
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			no usable
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANtera			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS	X		
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X	X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X	X	



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

Juan Garca Camacho
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Juan Garca Camacho
NOMBRE Y FIRMA