

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B377740866	Número de póliza: 89267106NT	Inciso / Certificado: 1	Placas: SPIA1CA
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Hector Bernacosta	Claves: 205A	Fotos: SV	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$9107
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Aldana Guadalupe	Celular: 4121097793	Correo electrónico: luis.sq120@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Mecánica por colisión frontal**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 13-8-26 Lugar de expedición: Celaya
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: Auto Chilino Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carr. Aroa Celaya Araucario el Alto
---	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: Aldana Guadalupe
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller: Aldana Guadalupe Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____
Afectados: _____

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B7774UC866	Póliza 89762106M	Inciso / certificado 1	Número de serie L5GHP52H6LDO83071
Marca Chevrolet	Submarca Aveo	Tipo / cilindros Sedan	Modelo 2020
Lugar Celaya	Fecha Día 13 Mes 8 Año 20	Placas NA	Cantidad de placas 1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Alfonso Guadalupe Gonzalez	Celular 4121097743	Correo electrónico lopez_saji_20@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones: Duralast	Marca: Duralast
4.	Cofre	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐	Observaciones:	
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tablero	☒	☐	Observaciones:	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐	Observaciones:	
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estéreo	☒	☐	Observaciones:	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐	Observaciones:	
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐	Observaciones:	
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐	Observaciones:	
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐	Observaciones:	
12.	Molduras	☒	☐	76.	Consola	☒	☐	Observaciones:	
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐	Observaciones:	
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐	Observaciones:	
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐	Observaciones:	
Trasero								Auto estéreo	
16.	Medallón	☒	☐	80.	Palanca de velocidades	☒	☐	Estéreo ☒ No ☐	Si ☐ No ☒
17.	Limpiadores	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐	¿Funciona? ☒ No ☐	Marca: Chev
18.	Lámpara stop	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐	Observaciones:	
19.	Tapa cajuela / quinta puerta	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Observaciones:	
20.	Emblema cajuela	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐	Observaciones:	
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐	Observaciones:	
22.	Reflejos (2) (4)	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐	Observaciones:	
23.	Defensa	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐	Observaciones:	
24.	Molduras	☒	☐	88.	Banca de asiento trasero	☒	☐	Observaciones:	
25.	Porta placa	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐	Observaciones:	
26.	Cámara de reversa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐	Observaciones:	
27.	Spoiler	☒	☐	91.	Alfombra	☒	☐	Observaciones:	
28.	Escape	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐	Observaciones:	
Lado derecho								Adicionales	
29.	Salpicadera	☒	☐	Pantalla GPS ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ No ☐					
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ No ☐ Marca: Chev					
31.	Espejo lateral	☒	☐	TAG ☐ No ☐					
32.	Cristal aleta	☒	☐						
33.	Puerta delantera	☒	☐						
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐						
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐						
36.	Puerta trasera	☒	☐						
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐						
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐						
39.	Cristal costado	☒	☐						
40.	Estribo	☒	☐						
41.	Molduras	☒	☐						
Lado izquierdo								Llantas	
42.	Salpicadera	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)					
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐	DD: Greenlander 175/60R14					
44.	Espejo lateral	☒	☐	TD: Greenlander 175/60R14					
45.	Cristal aleta	☒	☐	DI: Greenlander 175/60R14					
46.	Puerta delantera	☒	☐	TI: Greenlander 175/60R14					
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐	R: Greenlander 175/60R14					
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐	¿Funda o cubierta? ☐ No ☐					
49.	Puerta trasera	☒	☐	DD: Delantera derecha		DI: Delantera izquierda		R: Refacción	
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐	TD: Trasera derecha		TI: Trasera izquierda			
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐						
52.	Cristal costado	☒	☐						
53.	Estribo	☒	☐						
54.	Molduras	☒	☐						
Cajuela								Rines	
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	Marca: Chev					
56.	Birio de seguridad	☒	☐	Original ☐ Especial ☒					
57.	Cables pasa corriente	☒	☐	Aleación ☐ Acero ☒					
58.	Extintidor	☒	☐	No. (1) (2) (3) (4)					
59.	Gato	☒	☐	No. (1) (2) (3) (4)					
60.	Gato hidráulico	☒	☐						
61.	Llave de rueda	☒	☐						
62.	Señales de carretera	☒	☐						
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐						
64.	Tapa sombrerera	☒	☐						
Motor								Observaciones	
93.	Alternador	☒	☐	Marca: Chev					
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Original ☐ Especial ☒					
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Aleación ☐ Acero ☒					
96.	Bandas de motor	☒	☐	No. (1) (2) (3) (4)					
97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	No. (1) (2) (3) (4)					
98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐						
99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐						
100.	Bobina	☒	☐						
101.	Bocina de claxon	☒	☐						
102.	Bomba de agua	☒	☐						
103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐						
104.	Boster de frenos	☒	☐						
105.	Cables bujías	☒	☐						
106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐						
107.	Depósito de chisqueros	☒	☐						
108.	Distribuidor	☒	☐						
109.	Filtro gasolina	☒	☐						
110.	Marcha	☒	☐						
111.	Motor limpiadores	☒	☐						
112.	Motor ventilador	☒	☐						
113.	Porta filtro de aire	☒	☐						
114.	Radiador	☒	☐						
115.	Sistema de inyección	☒	☐						
116.	Transmisión (S/D) (AUT)	☒	☐						
117.	Tapón aceite motor	☒	☐						
118.	Tapón radiador	☒	☐						
119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐						
General								Objetos personales	
120.	Canastilla	☒	☐	Sin Objetos Personales					
121.	Alarma	☒	☐						
122.	Tapón de gasolina	☒	☐						
123.	Herramientas	☒	☐						
124.	Sensor de reversa	☒	☐						
125.	Quemacocos	☒	☐						
126.	Toldo	☒	☐						
127.	Gancho de arrastre	☒	☐						
128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐						
129.	Calcomanía de verificación	☒	☐						
130.	Tapón birio	☒	☐						
131.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐						
Adaptaciones equipo especial									

23.	Defensa	✓
24.	Molduras	✓
25.	Porta placa	✓
26.	Cámara de reversa	✓
27.	Spoiler	✓
28.	Escape	✓

Lado derecho

29.	Salpicadera	✓
30.	Cuarto luz lateral	✓
31.	Espejo lateral	✓
32.	Cristal aleta	✓
33.	Puerta delantera	✓
34.	Cristal puerta delantera	✓
35.	Manija de puerta delantera	✓
36.	Puerta trasera	✓
37.	Cristal puerta trasera	✓
38.	Manija de puerta trasera	✓
39.	Cristal costado	✓
40.	Estribo	✓
41.	Molduras	✓

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	✓
43.	Cuarto luz lateral	✓
44.	Espejo lateral	✓
45.	Cristal aleta	✓
46.	Puerta delantera	✓
47.	Cristal puerta delantera	✓
48.	Manija de puerta delantera	✓
49.	Puerta trasera	✓
50.	Cristal puerta trasera	✓
51.	Manija de puerta trasera	✓
52.	Cristal costado	✓
53.	Estribo	✓
54.	Molduras	✓

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	✓
56.	Biró de seguridad	✓
57.	Cables pasa corriente	✓
58.	Extintuidor	✓
59.	Gato	✓
60.	Gato hidráulico	✓
61.	Llave de rueda	✓
62.	Señales de carretera	✓
63.	Tapete cubre llanta	✓
64.	Tapa sombrerera	✓

89.	Respaldo de asiento trasero	✓
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓
91.	Alfombra	✓
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓

Motor

93.	Alternador	✓
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓
96.	Bandas de motor	✓
97.	Bayoneta aceite dirección	✓
98.	Bayoneta aceite motor	✓
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓
100.	Bobina	✓
101.	Bocina de claxon	✓
102.	Bomba de agua	✓
103.	Bomba dirección hidráulica	✓
104.	Boster de frenos	✓
105.	Cables bujías	✓
106.	Compresor aire acondicionado	✓
107.	Depósito de chisqueros	✓
108.	Distribuidor	✓
109.	Filtro gasolina	✓
110.	Marcha	✓
111.	Motor limpiadores	✓
112.	Motor ventilador	✓
113.	Porta filtro de aire	✓
114.	Radiador	✓
115.	Sistema de inyección	✓
116.	Transmisión (5D) (AUT)	✓
117.	Tapón aceite motor	✓
118.	Tapón radiador	✓
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓

General

120.	Canastilla	✓
121.	Alarma	✓
122.	Tapón de gasolina	✓
123.	Herramientas	✓
124.	Sensor de reversa	✓
125.	Quemacocos	✓
126.	Toldo	✓
127.	Gancho de arrastre	✓
128.	Tapón gancho de arrastre	✓
129.	Calcomanía de verificación	✓
130.	Tapón bota	✓
131.	Tapón ☒ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: Greenland 175/60/14	1 1/2
TD: Greenland 175/60/14	1 1/2
DI: Greenland 175/60/14	1 1/2
TI: Greenland 175/60/14	1 1/2
R: Temp 11	62
¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
R: Refacción	

Rines
Marca: Chev
Original ☐ Especial ☒
Aleación ☐ Acero ☒
No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Rines
Marca: Chev.
Original ☐ Especial ☒

Observaciones
✓

Objetos personales
Sin Objetos Personales

Adaptaciones equipo especial
✓

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Adriana Guadalupe Gonzalez Vonges
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirarnos accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Adriana Guadalupe Gonzalez Vonges
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Renuncio Garcia
Nombre y firma del ajustador que recibe

Renuncio Garcia
Razón social de la grúa

Renuncio Garcia
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

A09:00140

MARCA: Chevrolet TIPO: Aveo
VIN: LSGHD52H6LDD083071 PLACA: S/P

SINIESTRO: B77740866
OPERADOR: Mauricio Garcia
FECHA: 18/08/26
COLOR: Vino AÑO: 2020

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒		
COMPUTADORA MOTOR	☒		
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION	☒		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	☒	☒	<u>Visible</u>
LLAVES	☒		
CATALIZADOR	☒		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENSOS	☒		
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO	☒		
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒		
GENERADOR	☒		
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C	☒		
TANQUE DE GASOLINA	☒		
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR	☒		
TURBO CARGADOR	☒		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTERAS	☒		
TAPA CAJUELA	☒		
HERRAMIENTA	☒		
GATO	☒		
LLAVE DE RUEDA	☒		
SEÑALES DE CARRETERA	☒		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE	☒		
CUARTOS DE LUZ	☒		
DEFENSA DELANTERA	☒		
FAROS	☒		
BALASTRAS	☒		
BULBOS	☒		
FAROS DE NIEBLA	☒		
PARABRISAS	☒		
PARRILLA	☒		
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA	☒		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒		
BULBOS	☒		
CAJUELA	☒		
DEFENSA TRASERA	☒		
LIMPIADOR	☒		
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA	☒		
SISTEMA DE ESCAPE	☒		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☒		
SPOILERS	☒		
FUSIBLES	☒		
PLACAS	☒		
RINES	☒		
ALARMA	☒		
EXTINGUIDOR	☒		
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE	☒		
CANASTILLA	☒		
ADAPTACION	☒		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒		
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO	☒		
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS	☒		
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒		
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO	☒		
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS	☒		
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES:

ELABORA
Fernando Garcia
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
Mauricio Garcia
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
Fernando Garcia
NOMBRE Y FIRMA