

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0155

00452

☒ RESGUARDO(CCAO): Albany

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>CHEVROLET</u>	TIPO: <u>AVEO</u>
VIN: <u>LSGHD52H7JD100957</u>	PLACA: <u>9/P</u>
SINIESTRO: <u>B72268968</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14/07/26</u>	COLOR: <u>GRIS</u>
	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENOS	☒		
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO	☒		
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO		☒	
GENERADOR		☒	
MARCHE	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C	☒		
TANQUE DE GASOLINA	☒		
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR	☒		
TURBO CARGADOR		☒	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS	☒		
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BOCINAS	☒		
BOLSA DE AIRE			☒
CABECERAS	☒		
CENICEROS		☒	
GUANTERA	☒		
CINT. SEGURIDAD	☒		
CLAXON	☒		
CODERAS	☒		
CONSOLA	☒		
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER	☒		
ENCENDEDOR		☒	
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP	☒		
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES			☒
RELOJ		☒	
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO			☒
TAPETES	☒		
ELEVADORES ELECTRICOS	☒		
VESTIDURAS		☒	
VOLANTE			☒
VISERAS			☒

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE			☒
CUARTOS DE LUZ			☒
DEFENSA DELANTERA			☒
FAROS			☒
BALASTRE		☒	
BULBOS		☒	
FAROS DE NIEBLA		☒	
PARABRISAS	☒		
PARRILLA			☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA		☒	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			☒
BULBOS		☒	
CAJUELA			☒
DEFENSA TRASERA			☒
LIMPIADOR		☒	
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA		☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTES	☒		
TAPA CAJUELA	☒		
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		☒	
SPOILERS		☒	
FUSIBLES	☒		
PLACAS		☒	
RINES	☒		
ALARMA		☒	
EXTINGUIDOR		☒	
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE		☒	
CANASTILLA		☒	
ADAPTACION		☒	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒		
COMPUTADORA MOTOR	☒		
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION	☒		
BOMBA GASOLINA			☒
LLAVES			☒
CATALIZADOR			☒

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR			☒
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA			☒
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		☒	
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR			☒
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA			☒
PUERTA TRASERA			☒
SALPICADERA			☒
LLANTAS			☒
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		☒	
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES: Daños por colisión
Daños por inundación
Daños por depósitos
Daños en pintura

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

02:32

29-06-2026

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B72268968	Póliza 8036210E7J	Inciso / certificado 1	Número de serie 25GHD52H7JD100957
Marca Chrysler	Submarca Auco	Tipo / cilindrada Sedan	Modelo 2014
Lugar Sinco 70	Fecha 28/06/2026	Placas K59AW5	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Danny Castillo Perez	Celular 5585346441	Correo electrónico 3096015011982@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería		
2	Bracos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3	Plumas limpiadores	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca:		
4	Cofre	/		68	Viseras	/		Liaves			
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Tipo de liaves			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Normal ☐			
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/		¿Funciona? ☐ Sí ☒ No			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Cantidad:			
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Tarjeta ☐			
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		Auto estereo			
11	Facia	/		75	Guantera	/		Estereo ☐ Sí ☒ No			
12	Molduras	/		76	Consola	/		¿Funciona? ☐ Sí ☒ No			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		Marca:			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Adicionales			
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No			
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		Pantalla TV ☐ Sí ☒ No			
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No			
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/		TAG ☐ Sí ☒ No			
18	Lampara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		Llantas			
19	Tapa caudela / quita puerta	/		84	Coderas	/		Vida			
20	Emblema caudela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, X)			
21	Calaveras (2) (4)	/		86	Bocinas radio	/		DD: 14/5			
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/		TD: 14/5			
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/		DI: 14/5			
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		TI: 14/5			
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		R: 14/5			
26	Camara de reversa	/		91	Alfombra	/		¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No			
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción			
28	Escape	/		Motor				TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
Lado derecho				93	Alternador	/		Volante			
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Marca:			
30	Cuanto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Original ☒ Especial ☐			
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/		Aleación ☐ Acero ☐			
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		No. (1) (2) (3) (4)			
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		No. (1) (2) (3) (4)			
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		Observaciones			
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/		sin llave			
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		Objetos personales			
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/		Adaptaciones equipo especial			
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos	/					
40	Estrizo	/		105	Cables bujías	/					
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	/					
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/					
43	Cuanto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/					
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/					
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/					
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/					
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/					
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/					
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/					
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/					
53	Estrizo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
54	Molduras	/		General							
Cajuela				120	Canastilla	/					
55	Alfombra cartón cajuela	/		121	Alarma	/					
56	Birto de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/					
57	Cables puse corriente	/		123	Herramientas	/					
58	Extintidor	/		124	Sensor de reversa	/					
59	Cable	/		125	Quemaceros	/					
60	Cable hidráulico	/		126	Toldo	/					
61	Llave de rueda	/		127	Ganchos de arrastre	/					
62	Señales de carretera	/		128	Tapón aceite de arrastre	/					
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/					
64	Tapa bombinera	/		130	Tapón birlo	/					
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Danny Castillo Perez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de **Danny Castillo Perez**.

Danny Castillo Perez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Rosita
Nombre y firma del ajustador que recibe

Rosita
Razón social de la grúa

Abraham
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

47 Amarillo

Valuación de Pérdida Total

Seguros

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL I																
28/06/2026		29/06/2026		01/07/2026																				
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO																
B72268968		2652762685		K59AWS		☒ ASEG. ☐ TERC.		CHEVROLET																
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS																
01/01/20		GRIS		LS		☐ 0 ☐ 1 ☒ 2		4																
N. CILINDROS		NUM. SERIE																						
4		LSGHD52H7JD1009																						
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA																
IMPORTADO		N/A		0		☐ SI ☒ NO		8B36210F7J																
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/C ☒ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☐ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO																								
1.- VALOR INDEMNIZADO					TABLA DE VALORES COMERCIALES																			
☒ EBC ☐ CONVENIO ☐ AUTOMETRICA 118,200.00					<table border="1"> <tr> <td>GUIA</td> <td>EBC</td> <td>AUTOMETRICA</td> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>JUNIO</td> <td>JUNIO</td> </tr> <tr> <td>PAG</td> <td>116</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>118,200.00</td> <td>114,400.00</td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>98.93%</td> <td>102.22%</td> </tr> </table>					GUIA	EBC	AUTOMETRICA	MES	JUNIO	JUNIO	PAG	116	0	VALOR	118,200.00	114,400.00	% DAÑOS	98.93%	102.22%
GUIA	EBC	AUTOMETRICA																						
MES	JUNIO	JUNIO																						
PAG	116	0																						
VALOR	118,200.00	114,400.00																						
% DAÑOS	98.93%	102.22%																						
2.- DAÑOS																								
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL					12001																			
* REFACCIONES DE HP INICIALES					63830.64																			
* MANO DE OBRA INICIAL					5500																			
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES					35609																			
TOTAL DAÑOS					116,940.64																			
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																								
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES					0.00																			
4.- DEDUCCIONES																								
* MOTOR NO ACREDITADO					0.00																			
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINALES ☐ COPIAS ☐					0.00																			
5.- DEMERITOS																								
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%					5,910.00																			
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%					0.00																			
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES																								
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO					122,850.64																			
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																								
* VALOR DE SALVAMENTO					-4,650.64																			
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%					-232.53																			
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL					-4,418.11																			
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO					25,000.00																			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS DE TALLERES DE LA VERSION DEL V

LLAVES: UNA

NUMERO DE MOTOR

IMPORTADO

PLACA V.I.N.

LSGHD52H7JD100957

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL. FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

MAURICIO MOCTEZUMA LEAL

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR