

En apartado salidos

LUMC 00339

FORZA CONAUTIMAN

	FORMATO CHECK LIST	FOLIO:						E	☒
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: BORDA G. B.									

SERIE: MD072579	MARCA: CHRYSLER	SUBMARCA: AUTO	MODELO: 2021
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

PLACAS: PBR7686	EDO EMPLACAMIENTO: CD DE MX	PLACAS VIGENTES	☒ SI ☐ NO
------------------------	------------------------------------	-----------------	--

ODOMETRO	INICIAL 105296	FINAL	COLOR AZUL	FECHA DE ENTREGA 28/08/2025
----------	-----------------------	-------	-------------------	------------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒	
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☐
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	☐	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO		☒	SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERÍA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTÍA		☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☐	PLACAS	☒		AMARILLO	☒	ROSA
GATO	☒		PERMISO		☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		☒	TC VIGENTE		☒	AÑO 2025	1ER ☒	2DO ☐
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		
						☒	00	EX

TRANSMISIÓN	☒ M ☐ A
-------------	--

TRACCIÓN	☒ 4X2 ☐ 4X4
----------	--

VESTIDURAS	☒ SUCIAS ☐ LIMPIAS
------------	---

CILINDRAJE	☒ V6 ☐ V8 ☐ V12
------------	---


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO PTO Borda G. B.	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO Nadha Perez	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 28/08/2025	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO



GRUAS
FORZA

LUMCO0334

FOLIO

29990

FECHA

28/08/25

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

Nativa Cuatitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

156H03247M0072579

NUMERO DE MOTOR

MARCA

chevrolet
Aveo

MODELO

2021

TIPO

ceda

COLOR

Azul

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	R ☒ E ☐	LLANTA DE REFACCION	R ☒ E ☐	LLAVES ENCENDIDO	R ☒ E ☐
BOCINAS	R ☒ E ☐	RIN DE REFACCION	R ☒ E ☐	LLAVES COMBUSTIBLE	R ☒ E ☐
ANTENA	R ☒ E ☐	TAPONES DE RUEDAS	R ☒ E ☐	MANUALES	R ☒ E ☐
ENCENDEDOR	R ☒ E ☐	LLAVE DE RUEDA	R ☒ E ☐	POLIZA DE GARANTIA	R ☒ E ☐
CENICERO	R ☒ E ☐	GATO	R ☒ E ☐	VERIFICACION	R ☒ E ☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	R ☒ E ☐	MANERAL DE GATO	R ☒ E ☐	TARJETA DE CIRCULACION	R ☒ E ☐
ESPEJO RETROVISOR	R ☒ E ☐	REFLEJANTE	R ☒ E ☐	PLACAS	R ☒ E ☐
ESPEJOS LATERALES	R ☒ E ☐	HERRAMIENTA	R ☒ E ☐		
LUZ INTERIOR	R ☒ E ☐	ACUMULADOR	R ☒ E ☐	ODOMETRO AL RECIBIR	
LUCES DELANTERAS	R ☒ E ☐	TAPON DEL RADIADOR	R ☒ E ☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	
LUCES TRASERAS	R ☒ E ☐	TAPON DEL ACEITE	R ☒ E ☐		
DIRECCIONALES IZQ	R ☒ E ☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	R ☒ E ☐		
DIRECCIONALES DER	R ☒ E ☐	TAPON DEL ADBLU	R ☒ E ☐		
INTERMITENTES	R ☒ E ☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	R ☒ E ☐		
CLAXON	R ☒ E ☐	BAYONETA	R ☒ E ☐		
LIMPIADORES	R ☒ E ☐	OTROS	R ☒ E ☐		



OBSERVACIONES

Unidad sin llanta de refaccion

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMC 00339

 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 86467				E	S
	PROYECTO		GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	SEGOB		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Patio Cuautitlán - Av. Ferrocarriles Nacionales Oriente. 100, San Sebastian Xhala, 54714 San Mateo Ixtacalco, Méx.

SERIE: LSGHD52H7MD072579	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: AVEO	MODELO: 2021
PLACAS: PBR7686	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL: 103254 FINAL:	COLOR: A201	FECHA DE ENTREGA:


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES			
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE			
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS			
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES			
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR			
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE			
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA			
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)	/		LLAVES (4)	/		CHECK ENGINE			
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA	
GATO			PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			TC VIGENTE	/		AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA			
						0	00	EX	

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA