

MARCA: CHEVROLET TIPO: Avco  
 VIN: LSGHDS2H7MD09794949 PLACA: SIP

SIENISTRO: 860046868  
 OPERADOR: Miguel Rosas  
 FECHA: 30-04-26  
 COLOR: Rosado AÑO: 2021

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		

G- FUERZA  
 SEGURO - BBVA  
 HORA - 01:00

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

AOTB-56

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRAS	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		




PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Lesiris Hdez.P.</u>	<u>Miguel Rosas</u>	<u>Lesiris Hdez.P.</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO( PROV): \_\_\_\_\_

15GHD52H7MDO93949

AOTB 0051

MARCA: Chevrolet TIPO: Avec  
 VIN: 15GHD52H7MDO93949 PLACA: \_\_\_\_\_  
 SINIESTRO: B60046868 ASEGURADORA: BVA  
 FECHA: \_\_\_\_\_ COLOR: \_\_\_\_\_ ANO: 2021

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
CAMBIO MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE DIRECCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

3/15

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CALA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSO	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENGENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		


PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA LUZ	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAMERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTA LUZ	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
Llave DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FISIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES: Trabada la llave

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
GENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
COBERRAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENGENDADOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA <u>José Guillermo P</u>	ENTREGA <u>Bryan Barrios</u>	RECIBE <u>José Guillermo</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

PALLY R.2

**Aviso de Privacidad**

EN BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06650, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro		Póliza		Inciso / certificado		Número de serie	
Marca	Submarca	Fecha	Mes	Año	Picacas	Modelo	Color
Lugar	Día	Nombre del interesado			Cantidad de picacas	Gasolina	Kilometraje
Atención a:		Asegurado		Atestado no		Carrero electrónico	
						Gasolina e 1/4 1/2 3/4	

No.	Inventario	SI	NO	No.	Inventario	SI	NO	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero		Interior		Otros	
1. Parabrisas		65. Cielo de todo		Computadora	Batería
2. Brazos de Impuladores		66. Luz interior		¿Es visible? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3. Pumas Impuladoras		67. Espejo retrovisor		Observaciones:	Marca:
4. Cofre		68. Viseras			
5. Cuartos de luz		69. Tablero			
6. Faro principal (zquierdo) (derecho)		70. Switch de encendido (start / stop engine)			
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led		71. Botones de estirno			
8. Faro de niebla (zquierdo) (derecho)		72. Control aire acondicionado			
9. Parrilla		73. Control calefacción			
10. Emblemas		74. Control eléctrico			
11. Fachá		75. Guanterá			
12. Molduras		76. Consola			
13. Rejillas de fachá		77. Porta vasos			
14. Porta placa		78. Encendedor			
15. Spoiler		79. Cenicero			
		80. Palanca de velocidades			
		81. Perilla palanca			
		82. Botones puerta			
		83. Asiento delantero (zquierdo) (derecho)			
		84. Coderas			
		85. Manillas de puertas (2) (4)			
		86. Borturas radio			
		87. Cinturones de seguridad			
		88. Banca de asiento trasero			
		89. Respaldo de asiento trasero			
		90. Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)			
		91. Alfombra			
		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)			

Trasero		Motor		Adicionales	
16. Medallón		93. Alternador		Pantalla GPS	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
17. Limpiaojos		94. Amortiguador delantero (zquierdo) (derecho)		Pantalla TV	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
18. Lámpara stop		95. Amortiguador trasero (zquierdo) (derecho)		Tageta GPS SD	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
19. Tapa cajuela / quita puerta		96. Bandas de motor		Tag TAG	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
20. Emblema cajuela		97. Bamoneta acríle dirección			
21. Calaveras (2) (4)		98. Bamoneta acríle motor			
22. Relleantes		99. Bamoneta acríle transmisión			
23. Molduras		100. Bobina			
24. Molduras		101. Bocina de claxon			
25. Porta placa		102. Bomba de agua			
26. Cámara de reversa		103. Bomba dirección hidráulica			
27. Spoiler		104. Boster de frenos			
28. Escape		105. Cables bujías			
		106. Compresor aire acondicionado			
		107. Deposito de chisgueros			
		108. Distribuidor			
		109. Filtro pasolina			
		110. Marcha			
		111. Motor Impuladores			
		112. Motor ventilador			
		113. Porta filtro de aire			
		114. Radiador			
		115. Sistema de inyección			
		116. Transmisión (STD) (AUI)			
		117. Tapón aceite motor			
		118. Tapón radiador			
		119. Tapón depósito líquido de frenos			

Lado derecho		Rines	
29. Salpicadera		Original	Especial
30. Cuanto luz lateral		Alación	Aero
31. Espejo lateral			
32. Cristal alela			
33. Puerta delantera			
34. Cristal puerta delantera			
35. Manina de puerta delantera			
36. Puerta trasera			
37. Cristal puerta trasera			
38. Manina de puerta trasera			
39. Cristal costado			
40. Molduras			
41. Molduras			

Lado izquierdo		Volante	
42. Salpicadera		Original	Especial
43. Cuanto luz lateral			
44. Espejo lateral			
45. Cristal alela			
46. Puerta delantera			
47. Cristal puerta delantera			
48. Manina de puerta delantera			
49. Puerta trasera			
50. Cristal puerta trasera			
51. Manina de puerta trasera			
52. Cristal costado			
53. Escribe			
54. Molduras			

Cajuela		Objetos personales	
55. Altombra cartón cajuela			
56. Birlo de seguridad			
57. Cables pasa corriente			
58. Extinguidor			
59. Gato			
60. Gato hidráulico			
61. Llave de rueda			
62. Señales de carretera			
63. Tapete cubre llanta			
64. Tapa sombrerera			

General		Adaptaciones equipo especial	
120. Canastilla			
121. Alarma			
122. Tapón de pasolina			
123. Herramientas			
124. Sensor de reversa			
125. Quemacocos			
126. Toldo			
127. Gancho de arastre			
128. Tapón gancho de arastre			
129. Calcomanía de verificación			
130. Tapón birlo			
131. Tapón <input type="checkbox"/> Carrito <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Orrego mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Enviado a Gerente y a Daniel... y firma del ajustador

Razón social de la guía

Nombre y firma del operador