AOGB0465

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4477

INVENTARIO VEHICULO

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Chevrolet		TIPO: Auto	
VIN: LSGHDSZH9KD080938		PLACA: S/P	
SINIESTRO: B765974G6		ASEGURADORA: BBVA	
FECHA: 25/9/20	COLOR: bco	AÑO: 2019	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
CUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Golpe frontal
Golpe bajo
bolsas tomadas

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Aldo Aceves		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

GIAVIA

VE: Jorge Vicente Falcon

Escaneado con CamScanner

AOGB0465

(1)

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad íntegro en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B765974 66	Póliza: 770B020 BYQ-0232	Inciso / certificado:	Número de serie: 3GNDX52H9KD080938				
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo / cilindraje: Sedan LS	Modelo: 2019	Color: Gris			
Lugar: Ags	Fecha: Día / Mes / Año	Placas: JBY5980	Cantidad de placas: (0) (1) (2)	Kilometraje: No visible	Gasolina: 1/4 1/2 3/4		
Atención a: X Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: Gabriel Prado Hernandez	Celular: 3329430422	Correo electrónico: lastrobrocha@gmail.com				

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas Dañado	X	
2	Brazos de limpiadores	X	
3	Plumas limpiadoras	X	
4	Cofre Dañado	X	
5	Cuartos de luz Dañado	X	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho) Dañado	X	
7	Focos X Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	X	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		X
9	Parrilla	X	
10	Emblemas	X	
11	Facia Dañado	X	
12	Molduras		X
13	Rejillas de facia	X	
14	Porta placa		X
15	Spoiler		X

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16	Medallón	X	
17	Limpiadores		X
18	Lámpara stop	X	
19	Tapa cajuela / quita puerta	X	
20	Emblema cajuela	X	
21	Calaveras ~~(2)~~ (4)	X	
22	Reflejantes		X
23	Defensa Dañada	X	
24	Molduras		X
25	Porta placa		X
26	Cámara de reversa		X
27	Spoiler		X
28	Escape		X

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29	Salpicadera	X	
30	Cuarto luz lateral	X	
31	Espejo lateral	X	
32	Cristal aleta	X	
33	Puerta delantera	X	
34	Cristal puerta delantera	X	
35	Manija de puerta delantera	X	
36	Puerta trasera	X	
37	Cristal puerta trasera	X	
38	Manija de puerta trasera	X	
39	Cristal costado		X
40	Estribo	X	
41	Molduras		X

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42	Salpicadera	X	
43	Cuarto luz lateral	X	
44	Espejo lateral	X	
45	Cristal aleta	X	
46	Puerta delantera	X	
47	Cristal puerta delantera	X	
48	Manija de puerta delantera	X	
49	Puerta trasera	X	
50	Cristal puerta trasera	X	
51	Manija de puerta trasera	X	
52	Cristal costado		X
53	Estribo	X	
54	Molduras		X

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela	X	
56	Birlo de seguridad		X
57	Cables pasa corriente		X
58	Extinguidor		X
59	Gato	X	
60	Gato hidráulico		X
61	Llave de rueda	X	
62	Señales de carretera		X
63	Tapete cubre llanta	X	
64	Tapa sombrerera	X	

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo	X	
66	Luz interior	X	
67	Espejo retrovisor	X	
68	Viseras	X	
69	Tablero	X	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71	Botones de estéreo	X	
72	Control aire acondicionado	X	
73	Control calefacción	X	
74	Control eléctrico	X	
75	Guantera Dañada	X	
76	Consola	X	
77	Porta vasos	X	
78	Encendedor		X
79	Cenicero		X
80	Palanca de velocidades		X
81	Perilla palanca	X	
82	Botones puerta	X	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84	Coderas		X
85	Manijas de puertas (2) ~~(4)~~		X
86	Bocinas radio	X	
87	Cinturones de seguridad	X	
88	Banca de asiento trasero		X
89	Respaldo de asiento trasero	X	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) ~~(5)~~	X	
91	Alfombra	X	
92	Tapetes (1) (2) (3) ~~(4)~~ Plastico	X	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador	X	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) ~~(derecho)~~ Dañado	X	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X	
96	Bandas de motor Dañadas	X	
97	Bayoneta aceite dirección	X	
98	Bayoneta aceite motor	X	
99	Bayoneta aceite transmisión	X	
100	Bobina	X	
101	Bocina de cláxon Dañada	X	
102	Bomba de agua	X	
103	Bomba dirección hidráulica	X	
104	Boster de frenos	X	
105	Cables bujías	X	
106	Compresor aire acondicionado	X	
107	Depósito de chisgueteros	X	
108	Distribuidor	X	
109	Filtro gasolina	X	
110	Marcha	X	
111	Motor limpiadores	X	
112	Motor ventilador	X	
113	Porta filtro de aire	X	
114	Radiador	X	
115	Sistema de inyección	X	
116	Transmisión (STD) (AUT)	X	
117	Tapón aceite motor Dañado		X
118	Tapón radiador	X	
119	Tapón depósito líquido de frenos	X	

General

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		X
121	Alarma Chevrolet	X	
122	Tapón de gasolina	X	
123	Herramientas		X
124	Sensor de reversa		X
125	Quemacocos		X
126	Toldo	X	
127	Gancho de arrastre		X
128	Tapón gancho de arrastre		X
129	Calcomanía de verificación		X
130	Tapón birlo		X
131	Tapón ~~Centro~~ ☐ de rueda (1) ~~(2)~~ (3) (4)	X	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí X No ☐
Observaciones: Chevrolet

Batería
¿Es visible? Sí X No ☐
Marca: Gohler

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí X No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal X
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí X No ☐
¿Funciona? Sí X No ☐
Marca: Chevrolet

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No X

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No X Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No X Marca: ____
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas — **Vida** (3/4, 1/2, 1/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14
DD: Techo 175/70 1/2
TD: Goodyear 175/70R14 1/2
DI: Techo 175/70R14 1/2
TI: Assurance 175/70R14 1/2
R: Assurance 175/70R14
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: 4-R14 rin de acero

Original	Especial	
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Chevrolet
Original X Especial

Observaciones
-Rin del izq dañado
-Bateria descargada

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor ~~dejar~~ los **accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
	Emilio Martinez MO65	Gruas Avila Ramos	

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B7659746	Número de póliza: 770B020B	Inciso / Certificado: YQ-023		Placas: JRY5980
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: LS	Modelo: 2019	Color: Bco
Nombre del ajustador: Emilio Martínez	Claves: V.	Fotos: MO65	Aplica deducible: ☒Sí ☐No $ 5%	
Atención a: ☒Asegurado ☐ Afectado Nº	Nombre del interesado: Gabriel Preciado Hernandez	Celular: 3329430422	Correo electrónico: castrobrocha@gmail.com	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: -Suspencion del lado derecho -Motor parcolizion

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: -Posible agravamiento circular lo en Motor domicilio. ¡puerta del derecha no abre! -Cuntrol dañada

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 3-8-26
Lugar de expedición: Aguascalientes

Firma del ajustador MO65

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Forma y Color	C. Río Pirineo #102
Número de pase 2026069389	Col. San Pablo Tel: 4499164220

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Gabriel Preciado Martinez

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el **"asunto"** del correo el **número de siniestro.**
En el **"cuerpo"** del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300 **Afectados:** 800 83 62 003
Atención de **lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.**

Escaneado con CamScanner