

LUMCO0973

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|----|-------|--------|----------|-----------|-----------------|---|
| LUMO FINANCIERA DEL CENTRO | FORMATO CHECK LIST | | FOLIO: | | | | | | E | S |
| | NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE | | MARIO COLÍN | | VALL. | TLAL. | PUE | P. CARMEN | PATIO CHIHUAHUA | |
| | FILUP | | | SC | QRO | COLOS. | CHETUMAL | | | |
| | DIRECCIÓN DE ENTREGA: | | FORZA CUAUTITLÁN VENTA | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|-----------|----------|------|--------|------|
| SERIE: | LSGHD52H9KD084620 | MARCA: | CHEVROLET | SUBMARCA | AVEO | MODELO | 2019 |
|--------|-------------------|--------|-----------|----------|------|--------|------|

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------|-----|-----------------|----|----|
| PLACAS: | S/P | EDO EMPLACAMIENTO: | N/A | PLACAS VIGENTES | SI | NO |
|---------|-----|--------------------|-----|-----------------|----|----|

| | | | | | | |
|----------|---------|-------|-------|--------|------------------|----------|
| ODÓMETRO | INICIAL | 45338 | COLOR | Blanco | FECHA DE ENTREGA | 08-12-25 |
|----------|---------|-------|-------|--------|------------------|----------|

| EXTERIOR | SI | NO | INTERIOR | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD | SÍ | NO |
|------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|--------------------------|-----|------------|
| PARABRISAS | / | | VESTIDURAS | / | | REFLEJANTES | / | |
| FAROS | / | | ASIENTOS | / | | C. PASA CORRIENTE | / | |
| LUCES CUARTOS | / | | CINTURONES | / | | PINZAS | / | |
| CALAVERAS | / | | TAPETES | / | | DESARMADORES | / | |
| PARRILLA | / | | ESPEJO RETROVISOR | / | | EXTINTOR | / | |
| EMBLEMAS | / | | RADIO | / | | TESTIGOS ENCENDIDOS | SÍ | NO |
| LIMPIADORES | / | | BOCINAS | / | | SISTEMA DE FRENOS | / | |
| ANTENA | / | | ENCENDEDOR | / | | ACEITE | / | |
| ESPEJOS LATERALES | / | | CENICERO | / | | TEMPERATURA | / | |
| CHAPAS | / | | ELEVADORES | / | | FALLO ALTERNADOR | / | |
| LLANTAS (4) | / | | LLAVES () | / | | CHECK ENGINE | / | |
| RINES | / | | DOCUMENTACIÓN | SI | NO | BOLSA DE AIRE | / | |
| TAPON GASOLINA | / | | MANUAL DE MANTENIMIENTO | / | | SENSOR DE LLANTA | / | |
| CARROCERIA SIN GOLPES | / | | POLIZA DE GARANTIA | / | | ENGOMADO | | |
| HERRAMIENTA | SI | NO | PLACAS | / | | AMARILLO | | ROSA |
| GATO | / | | PERMISO | / | | ROJO | | VERDE |
| MANERAL DE GATO | / | | POLIZA DE SEGURO | / | | AZUL | | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L" | | / | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | / | | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | / | / | TC VIGENTE | / | | AÑO | 1ER | 2DO |
| BIRLO DE SEGURIDAD | / | / | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | / | | MULTA | | |
| | | | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | / | | 0 | 00 | EX |


| TRANSMISIÓN | TRACCIÓN | VESTIDURAS | CILINDRAJE |
|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| A / M | 4X2 / 4X4 | SUCIAS / LIMPIAS | 4 / V6 / V8 / V12 |

| | |
|--------------------|--|
| TANQUE DE GASOLINA | OBSERVACIONES: Se recibe con chet prendido. |
| | |


| | | |
|--|----------------------------|--|
| OSCAR C. B 06/12/2025 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO | NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO | Oscar Jase NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE |
|--|----------------------------|--|

| FECHA | FECHA | FECHA | |
|------------|--------|-------------|-------|
| SIMBOLOGIA | RAYON: | ABOLLADURA: | GOLPE |
| | | | X |


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

| Encuesta | Puntuación |
|---|-------------------------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente | |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| Comentarios y sugerencias: | <i>Oscar Garcia</i> |
| | |
| | |
| | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |

INVENTARIO VEHÍCULO



LUMC 00973

FOLIO

25051

FECHA

08 12 2025

CLIENTE

LUMC

ORIGEN

Gautitgo

DESTINO

NUMERO DE SERIE

LSGAD5ZHA9KD084620

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Chevrolet

MODELO

TIPO

Aro

COLOR


Bro

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES



LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA




LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS


T3-BCA



LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES




ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS



ODOMETRO AL RECIBIR

45338



OBSERVACIONES

Sin tapones de llantas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Galis Chimal
FIRMA
FECHA 08/12/22 HORA 12:10

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Oscar Gasca
FIRMA
FECHA 08/12/22 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO