BBVA
Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B6486036 1	B4662 10 GJB	001	NCD 962 A

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
CHEVROLET	AVEO	SEDAN	2019	GRIS

Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
EDUARDO GONZALEZ	K068	SI	☐ Sí ☐ No $

Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☒ Asegurado ☐ Afectado N°	BERENICE LOPEZ VELAZQUEZ	442 339 2798.	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, el(los) deducible(s) que resulten(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: (1) PUERTA DELANTERA DERECHA

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de la reclamación; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o del asegurado con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 21-09-2026.
Lugar de expedición: QUERETARO

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
AUTO ONLINE	VILLA APASEO. 38188 APASEO EL ALTO. 300
Número de pase	

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Berenice Lopez Velazquez
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Berenice Lopez Velazquez
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados)**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

(1) PUERTA DELANTERA DERECHA (2) FIN DERECHO (3) COFRE (4) SUSPENSION DELANTERA (5) PARA VELADOR A y B (6) PARA VELADOR DERECHO (7) PARA VELADOR IZQUIERDO

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

AUTO NO CUENTA CON LLAVE

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B64860361	Póliza: 8466210GJB	Inciso / certificado: 001	Número de serie: 3G1AD52HXKD132156
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo / cilindraje	Modelo: 2019 — Color: Gris
Lugar: Coriolan zamudio	Fecha: Día 21 Mes 9 Año 26	Placas: NCD962A	Cantidad de placas: (0) (1) 2 — Kilometraje — Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F
Atención a: Asegurado ☐ Afectado no. ____	Nombre del interesado: Berenice Lopez Velazquez	Celular: 4423392798	Correo electrónico: NO Aplica

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1.	Parabrisas	✓	
2.	Brazos de limpiadores	✓	
3.	Plumas limpiadoras	✓	
4.	Cofre	✓	
5.	Cuartos de luz	✓	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7.	Focos: ✓ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9.	Parrilla	✓	✓
10.	Emblemas	✓	
11.	Facia	✓	
12.	Molduras	✓	
13.	Rejillas de facia	✓	
14.	Porta placa		✓
15.	Spoiler		✓
Trasero			
16.	Medallón	✓	
17.	Limpiadores		✓
18.	Lámpara stop	✓	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (1) (4)	✓	
22.	Reflejantes		✓
23.	Defensa		✓
24.	Molduras		✓
25.	Porta placa		✓
26.	Cámara de reversa		✓
27.	Spoiler		
28.	Escape	✓	
Lado derecho			
29.	Salpicadera	✓	
30.	Cuarto luz lateral	✓	
31.	Espejo lateral	✓	
32.	Cristal aleta	✓	
33.	Puerta delantera	✓	
34.	Cristal puerta delantera	✓	
35.	Manija de puerta delantera	✓	
36.	Puerta trasera	✓	
37.	Cristal puerta trasera	✓	
38.	Manija de puerta trasera	✓	
39.	Cristal costado	✓	
40.	Estribo	✓	
41.	Molduras		✓
Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	✓	
43.	Cuarto luz lateral	✓	
44.	Espejo lateral	✓	
45.	Cristal aleta	✓	
46.	Puerta delantera	✓	
47.	Cristal puerta delantera	✓	
48.	Manija de puerta delantera	✓	
49.	Puerta trasera	✓	
50.	Cristal puerta trasera	✓	
51.	Manija de puerta trasera	✓	
52.	Cristal costado	✓	
53.	Estribo	✓	
54.	Molduras		✓
Cajuela (NO Abre)			
55.	Alfombra cartón cajuela	✓	
56.	Birlo de seguridad		✓
57.	Cables pasa corriente		✓
58.	Extinguidor		✓
59.	Gato	✓	
60.	Gato hidráulico		✓
61.	Llave de rueda	✓	
62.	Señales de carretera		✓
63.	Tapete cubre llanta	✓	
64.	Tapa sombrerera		✓

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico		✓
75.	Guantera	✓	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor		✓
79.	Cenicero		✓
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas		✓
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	
97.	Bayoneta aceite dirección	✓	
98.	Bayoneta aceite motor	✓	
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100.	Bobina	✓	
101.	Bocina de cláxon	✓	
102.	Bomba de agua	✓	
103.	Bomba dirección hidráulica	✓	
104.	Boster de frenos	✓	
105.	Cables bujías	✓	
106.	Compresor aire acondicionado	✓	
107.	Depósito de chisgueteros	✓	
108.	Distribuidor	✓	
109.	Filtro gasolina	✓	
110.	Marcha	✓	
111.	Motor limpiadores	✓	
112.	Motor ventilador	✓	
113.	Porta filtro de aire	✓	
114.	Radiador	✓	
115.	Sistema de inyección	✓	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117.	Tapón aceite motor	✓	
118.	Tapón radiador	✓	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
120.	Canastilla		✓
121.	Alarma		✓
122.	Tapón de gasolina	✓	
123.	Herramientas		✓
124.	Sensor de reversa		✓
125.	Quemacocos		✓
126.	Toldo	✓	
127.	Gancho de arrastre		✓
128.	Tapón gancho de arrastre		✓
129.	Calcomanía de verificación	✓	
130.	Tapón birlo		✓
131.	Tapón ✓ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ✓
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ✓
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ✓
Cantidad: /

Tipo de llaves
Normal ✓
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ✓ No ☐
¿Funciona? Sí ✓ No ☐
Marca: ____

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ✓

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ✓ Pantalla TV Sí ☐ No ✓
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ✓ Marca: ____
TAG Sí ☐ No ✓

Llantas — Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: Rock 515 185/65/R14
TD: Rock 515 185/65/R14
DI: Rock 515 185/65/R14
TI: Rock 515 185/65/R14
R: ____

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ✓

DD: Delantera derecha — DI: Delantera izquierda — R: Refacción
TD: Trasera derecha — TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Aleyo

Original	Especial	
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Chevrolet

Original	Especial

Observaciones
Cajuela no abre
llantas menos de 1/4 de vida

Objetos personales
NO dejo nada de objetos personales

Adaptaciones equipo especial
Ninguna

12.	Molduras	R	
13.	Rejillas de facia	R	
14.	Porta placa		Q
15.	Spoiler		Q

Trasero

16.	Medallón	R	
17.	Limpiadores	-	R
18.	Lámpara stop	R	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	R	
20.	Emblema cajuela	R	
21.	Calaveras (2) (4)	R	
22.	Reflejantes		R
23.	Defensa		R
24.	Molduras	-	R
25.	Porta placa		R
26.	Cámara de reversa		R
27.	Spoiler	-	R
28.	Escape	R	

Lado derecho

29.	Salpicadera	R	
30.	Cuarto luz lateral	R	
31.	Espejo lateral	R	
32.	Cristal aleta	R	
33.	Puerta delantera	R	
34.	Cristal puerta delantera	R	
35.	Manija de puerta delantera	R	
36.	Puerta trasera	R	
37.	Cristal puerta trasera	R	
38.	Manija de puerta trasera	R	
39.	Cristal costado	R	
40.	Estribo	R	
41.	Molduras		R

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	R	
43.	Cuarto luz lateral	R	
44.	Espejo lateral	R	
45.	Cristal aleta	R	
46.	Puerta delantera	R	
47.	Cristal puerta delantera	R	
48.	Manija de puerta delantera	R	
49.	Puerta trasera	R	
50.	Cristal puerta trasera	R	
51.	Manija de puerta trasera	R	
52.	Cristal costado	R	
53.	Estribo	R	
54.	Molduras		R

Cajuela (NO ABRE)

55.	Alfombra cartón cajuela	R	
56.	Birlo de seguridad		R
57.	Cables pasa corriente		R
58.	Extinguidor		R
59.	Gato	R	
60.	Gato hidráulico		R
61.	Llave de rueda	R	
62.	Señales de carretera		R
63.	Tapete cubre llanta	R	
64.	Tapa sombrerera		R

76.	Consola	R	
77.	Porta vasos	R	
78.	Encendedor		R
79.	Cenicero		R
80.	Palanca de velocidades	R	
81.	Perilla palanca	R	
82.	Botones puerta	R	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	R	
84.	Coderas		R
85.	Manijas de puertas (2) (4)	R	
86.	Bocinas radio	R	
87.	Cinturones de seguridad	R	
88.	Banca de asiento trasero	R	
89.	Respaldo de asiento trasero	R	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	R	
91.	Alfombra	R	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	R	

Motor

93.	Alternador	R	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	R	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	R	
96.	Bandas de motor	R	
97.	Bayoneta aceite dirección	R	
98.	Bayoneta aceite motor	R	
99.	Bayoneta aceite transmisión	R	
100.	Bobina	R	
101.	Bocina de cláxon	R	
102.	Bomba de agua	R	
103.	Bomba dirección hidráulica	R	
104.	Boster de frenos	R	
105.	Cables bujías	R	
106.	Compresor aire acondicionado	R	
107.	Depósito de chisgueteros	R	
108.	Distribuidor	R	
109.	Filtro gasolina	R	
110.	Marcha	R	
111.	Motor limpiadores	R	
112.	Motor ventilador	R	
113.	Porta filtro de aire	R	
114.	Radiador	R	
115.	Sistema de inyección	R	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	R	
117.	Tapón aceite motor	R	
118.	Tapón radiador	R	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	R	

General

120.	Canastilla		R
121.	Alarma		R
122.	Tapón de gasolina	R	
123.	Herramientas		R
124.	Sensor de reversa		R
125.	Quemacocos		R
126.	Toldo	R	
127.	Gancho de arrastre		R
128.	Tapón gancho de arrastre		R
129.	Calcomanía de verificación	R	
130.	Tapón birlo		R
131.	Tapón R Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Cantidad: ___ Tarjeta ☐

Auto estéreo

Estéreo Sí ☒ No ☐
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Marca: ___

Tarjeta de circulación

Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca: ___
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4,1/2,1/4)

DD: Rock 515/185/65/R14
TD: Rock 515 185/65/R14
DI: Rock 515 185/65/R14
TI: Rock 515 185/65/R14
R: ___

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☒

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca: Aleyo

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Chevrolet

Original	Especial

Observaciones

Cajuela no abre
llantas menos de 1/4
de vida

Objetos personales

NO dejo nada de objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Ninguna

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Berenice López Velázquez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Berenice López Velázquez	Eduardo Gonzalez	GRUAS ZAMUDIO.	

REV.06

FDDO-346

GRUAS ZAMUDIO
FORZA

54-AK-23

INVENTARIO VEHICULO

AOQ00209

BBVA 109831

SINIESTRO: B648660361
OPERADOR: Juan Becinolvera P.
FECHA: 22-09-2016
COLOR: Plata. AÑO: 2019

MARCA: CHEVROLET TIPO: AVEO
VIN: L3GHDS2HXKD132156. PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	No funciona		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON		X	
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAHULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR		X	
MARCHA			X
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	No visible		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS	No visibles		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		











OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Juan Carlos [illegible]	Juan Olvera [illegible]	Juan Carlos [illegible]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA