

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 10-08-26 Hora 5:00 No. De Reporte 10GB0242 No. De siniestro B77323763

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Chevrolet Tipo AUTO Modelo 2021 Color AZUL

No. De Serie 1SGHDS2HXMDO33713 Placas → No. De Motor →

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒		
BATERIA	☒		
BIYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BOMBA GASOLINA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENSOS	☒		
CABLES BUJIA	☒		
AIRE ACONDICIONADO	☒		
COMPUTADORA MOTOR	☒		
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒		
GENERADOR	☒		
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
TANQUE DE GASOLINA	☒		
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR	☒		
TURBO CARGADOR	☒		

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	
ASIENTOS DELANTEROS	☒	
ASIENTOS TRASEROS	☒	
BOCINAS	☒	
STEREO CD	☒	
BOLSAS DE AIRE	☒	
CABECERAS	☒	
CENICEROS	☒	
GUANTERA	☒	
CINT. DE SEGURIDAD	☒	
CODERAS	☒	
CONSOLA	☒	
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	
DEFROSTER	☒	
ENCENDEDOR	☒	
ESPEJO RETROVISOR	☒	
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	
LUZ INTERIOR	☒	
LUZ STOP	☒	

	SI	NO
CATALIZADOR	☒	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	
RADIO STEREO AM/FM	☒	
RELOJ	☒	
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	
TABLERO	☒	
TAPETES	☒	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	
VESTIDURAS	☒	
VOLANTE	☒	
VICERAS	☒	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒	
CABLES PASACORRIENTE	☒	
TAPA CAJUELA	☒	
HERRAMIENTA	☒	
GATO	☒	
LLAVE DE RUEDA	☒	
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	
SEÑALES DE CARRETERA	☒	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	
COSTADOS	☒	
ESPEJO EXTERIOR	☒	
ESTRIBO	☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒	
MOLDURAS	☒	
PUERTAS DELANTERAS	☒	
PUERTAS TRASERAS	☒	
SALPICADERA	☒	
TAPONES DE RUEDAS	☒	
VIDRIOS LATERALES	☒	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	
COFRE	☒	
CUARTOS DE LUZ	☒	
DEFENSA DELANTERA	☒	
FAROS DE HALOGENO	☒	
FAROS DE NEBLA	☒	
PARABRISAS	☒	
PARRILLA	☒	
PLUMAS LIMPIADORES	☒	
PORTA PLACA	☒	
CALAVERAS	☒	
CAJUELA	☒	
DEFENSA TRASERA	☒	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	
MEDALLON	☒	
PORTA PLACA	☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	
CANASTILLA	☒	
SPOILERS D Y T	☒	
FUSIBLES	☒	
PLACAS	☒	
RINES	☒	
ALARMA	☒	
EXTINGUIDOR	☒	
OBJETOS PERSONALES	☒	
PLACA VIN	☒	
LLANTAS	☒	
KILOMETRAJE	☒	
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES
Sin objetos personales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
5 de febrero

ELABORO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA


ENTREGO
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL



Seguros

A00100242

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77323763	Número de póliza: 866058635U	Inciso / Certificado: 001	Placas: JST3608
Marca: Chevrolet	Submarca: Aveo	Tipo: Sedan	Modelo: 2021
Nombre del ajustador: Saúl Ricero	Claves: N79	Fotos: 	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ 20
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 1	Nombre del interesado: Financiera por el impulso económico	Celular: 3326584499	Correo electrónico: dhigareda@gmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 09-08-2026 Lugar de expedición: Guadalajara Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoonline Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): El Potrerito #31 Col. las Pintas de Arriba C.P. 45615

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
 Nombre y firma del interesado	 Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, C.P.A.V. reconocemos tus datos personales con la finalidad de verificar la identidad del asegurado, emitir y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en www.bbva.com.mx o en línea en www.bbva.com.mx.

La presente información es leída de conformidad con la legislación en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrados con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de seguro 673323763	Placa 86658035V	Inicio / certificado 001	Número de serie L36H052HX MD 033 713
Marca Chevrolet	Submarca Aveo	Tipo / cilindrada Bedan	Modelo 2011
Lugar Guadalajara	Fecha 09/03/2020	Placas 233608	Cantidad de placas (1) (1) 0
Asegurado 1	Nombre del interesado Financiera por el impulso	Cédula 3326584499	Kilometraje 372186
			Gasolina 1/4
			Cargos electrónicos dhlgareda@gmail.com

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2	Alacenas de limpiaparabrisas	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? Si ☒ No ☐	¿Es visible? Si ☒ No ☐
3	Alacenas limpiaparabrisas	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca:
4	Cofre	/		68	Vitrinas	/			
5	Cuebol de luz	/		69	Tablero	/			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/			
7	Foco ☐ Neógeno ☒ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/			
8	Faro de media (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/			
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/			
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/			
11	Facia	/		75	Guanteleta	/			
12	Modulador	/		76	Consola	/			
13	Revolos de tacó	/		77	Asa varón	/			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/			
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/			
Trasero				80	Balanza de velocidades	/			
16	Malecón	/		81	Perilla balanza	/			
17	Limpiaespejos	/		82	Botones puerta	/			
18	Lampara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/			
19	Lampara calefacción	/		84	Coderas	/			
20	Lampara calefacción	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/	4		
21	Emblemas	/		86	Bocinas radio	/			
22	Calefacción	/		87	Cinturones de seguridad	/			
23	Calefacción	/		88	Banca de asiento trasero	/			
24	Refrigerantes	/		89	Respaldo de asiento trasero	/			
25	Defensa	/		90	Cabeceos (1) (2) (3) (4) (5)	/	5		
26	Modulador	/		91	Alfombra	/			
27	Porta placa	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	3		
28	Cámara de reversa	/		Motor				Adicionales	
29	Spoiler	/		93	Alternador	/		Pantalla GPS	Si ☐ No ☒ Pantalla TV
30	Escudo	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Tarjeta GPS SD	Si ☐ No ☒ Marca:
Lado derecho				95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		TAG	Si ☐ No ☒
31	Salpicadera	/		96	Banjas de motor	/			
32	Cuarto luz lateral	/		97	Rayoneta aceite dirección	/			
33	Espejo lateral	/		98	Rayoneta aceite motor	/			
34	Cristal aleta	/		99	Rayoneta aceite transmisión	/			
35	Puerta delantera	/		100	Botón	/			
36	Cristal puerta delantera	/		101	Bocina de claxon	/			
37	Manija de puerta delantera	/		102	Bomba de agua	/			
38	Puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/			
39	Cristal puerta trasera	/		104	Boster de frenos	/			
40	Manija de puerta trasera	/		105	Cables bujías	/			
41	Cristal costado	/		106	Compresor aire acondicionado	/			
42	Extrido	/		107	Depósito de chisgueteros	/			
43	Modulador	/		108	Distribuidor	/			
Lado izquierdo				109	Filtro gasolina	/			
44	Salpicadera	/		110	Marcha	/			
45	Cuarto luz lateral	/		111	Motor limpiadores	/			
46	Espejo lateral	/		112	Motor ventilador	/			
47	Cristal aleta	/		113	Porta filtro de aire	/			
48	Puerta delantera	/		114	Radiador	/			
49	Cristal puerta delantera	/		115	Sistema de inyección	/			
50	Manija de puerta delantera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/	STD		
51	Puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/			
52	Cristal puerta trasera	/		118	Tapón radiador	/			
53	Manija de puerta trasera	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/			
54	Cristal costado	/		General				Observaciones	
55	Extrido	/		120	Canastilla	/			
56	Modulador	/		121	Alarma	/			
Cajuela				122	Tapón de gasolina	/			
57	Alfombra cartón cajuela	/		123	Herramientas	/			
58	Birto de seguridad	/		124	Sensor de reversa	/			
59	Cables para corriente	/		125	Quemacocos	/			
60	Extinguidor	/		126	Toldo	/			
61	Gato	/		127	Gancho de arrastre	/			
62	Gato hidráulico	/		128	Tapón gancho de arrastre	/			
63	Llave de rueda	/		129	Calcomanía de verificación	/			
64	Señales de carretera	/		130	Tapón birlo	/			
65	Tapete cubre llanta	/		131	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	/			
66	Tapá sombrerera	/		Objetos personales				Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Obrigo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustado que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe