

CCAO-COL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 30/7/20 Hora 2:40

No. De Reporte AGB0210

No. De siniestro B74629464

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BDUA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Chevrolet Tipo Año Modelo 2019 Color Plate

No. De Serie LSGH054H3K0095495 Placas _____ No. De Motor _____

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	<u>NO</u>	☐
BOMBA AGUA	<u>NO</u>	☐
BOMBA GASOLINA	<u>NO</u>	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICINADO	<u>NO</u>	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<u>NO</u>	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	<u>NO</u>	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	<u>NO</u>	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	<u>NO</u>	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	<u>NO</u>	☐
LUZ STOP	<u>NO</u>	☐

SI NO

CATALIZADOR ☒ ☐

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	<u>NO</u>	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	<u>NO</u>	☐
PUERTAS TRASERAS	<u>NO</u>	☐
SALPICADERA	<u>NO</u>	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	<u>NO</u>	☐
CUARTOS DE LUZ	<u>NO</u>	☐
DEFENSA DELANTERA	<u>NO</u>	☐
FAROS DE HALOGENO	<u>NO</u>	☐
FAROS DE NIEBLA	<u>NO</u>	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	<u>NO</u>	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	<u>NO</u>	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	<u>NO</u>	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	<u>NO</u>	☐
KILOMETRAJE	<u>NO</u>	☐

OTROS
REDILLAS

NOTAS Y OBSERVACIONES

Corte frontal
Corte bajo

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Century body shop

ELABORO

Aldo Accues

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Jesce Ramirez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B34629464	Póliza 726305078C	Inciso / certificado	Número de serie KD095495
Marca GM	Submarca AUTO	Tipo / cilindraje SEDAN	Modelo 2019
Lugar GDL Jalisco	Fecha 17 de 07 del 2026	Placas PTF245A	Cantidad de placas (0) (1) (2) 2
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado ING. Y PROYECTOS ENCI, SA CV	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenon ☐ Led			71	Botones de estereo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción				
10	Emblemas			74	Control eléctrico				
11	Facia			75	Guantera				
12	Molduras			76	Consola				
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero				80	Palanca de velocidades			Liaves	Tipo de liaves
16	Medallón			81	Perilla palanca			Llave de encendido	Normal ☒
17	Limpiadores			82	Botones puerta			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Cantidad:	Tarjeta ☐
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas				
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)				
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio				
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad				
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero				
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero				
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26	Cámara de reversa			91	Alfombra				
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape			Motor				Llantas	
Lado derecho				93	Alternador			DD: Ejemplo: Llantas DD Goodyear GP 195/65/14	Vida (3/4 1/2 1/4)
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD:	
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD:	
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			DI:	
32	Cristal alea			97	Bayoneta aceite dirección			TI:	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			R:	
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua				
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			Rines	
39	Cristal costado			104	Boster de frenos			Marca:	
40	Estribo			105	Cables bujías			☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado			☐ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros			Volante	
42	Salpicadera			108	Distribuidor			Marca:	
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina			☒ Original ☐ Especial	
44	Espejo lateral			110	Marcha			Observaciones	
45	Cristal alea			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General				Objetos personales	
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birio de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Qumacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) y este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Carlos González**
Nombre y firma del ajustador que recibe: **Genix**
Razón social de la grúa: **Genix**
Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **Genix**