Garage x talleres

Juan romero

33

SOLERA | AUTOonline
vehicle claims

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: chevrolet TIPO: colorado
VIN: 3GCKBSEA4LG000532 PLACA: SID
SINIESTRO: B78473161 ASEGURADORA:
FECHA: 21-09-26 COLOR: azul AÑO: 2020

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CHAROLA BATERIA	✓		
BOBINA	✓		
SISTEMA CONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
INYECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MOTOR COMPLETO	✓		
RADIADOR	✓	✓	
RADIADOR DE AC	✓	✓	
CARGUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
[illegible]	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
ALFOMBRAS	✓		
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		
ESPEJOS	✓		
CENICEROS	✓	✓	
ESTEREO	✓		
CLAXON	✓		
CONSOLA	✓		
CORTINAS	✓		
CONSOLA		✓	
CONTROLES		✓	
APERTURA	✓		
ENCENDEDOR	✓	✓	
SPEEDOMETRO/ODOMETRO	✓		
TACOMETRO/VOLTS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR		✓	
LUZ STOP		✓	
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
PANEL	✓		
SEGUROS ELECTRICOS		✓	
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS		✓	
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE	✓		
CUARTOS DE LUZ	✓		
DEFENSA DELANTERA	✓		
FAROS	✓		
BALASTRE	✓		
BULBOS	✓		
FAROS DE NIEBLA	✓		
PARABRISAS	✓		
PARRILLA	✓		
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA	✓		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		X
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJUELA	✓		
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA	✓		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES	✓		
PLACAS		✓	
RINES	✓		
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION	✓		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	✓
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES			✓
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRSERA			✓
SALP. CADENA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Hdz	[signature]	Alejandro Hdz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA
Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

278473161	Folio 8146210 HMX	Número de certificado 1	Número de serie 3GNAL54H4LS000530		
Asegurado CHEVROLET CRUCERO	Marca CHEVROLET	Tipo SEDAN	Modelo 2020	Color AZUL	
	Placas 79 MC 8 Año 26	Serie 5F117497			
	Nombre del conductor ROMINA SALAZAR SARABIA	Teléfono 8116209917			

No.	Inventario	Sí	No
	Delantero		
	Trasero		
	Lado derecho		
	Lado izquierdo		
	Cajuela		

No.	Inventario	Sí	No
	Interior		
	Motor		
	General		

Inventario

Otros

Computadora — ¿Es visible? SÍ ☐ NO ☐ — Observaciones:

Batería — ¿Es visible? SÍ ☐ NO ☐ — Marca:

Llaves — Llave de encendido ¿Funciona? SÍ ☐ NO ☐ — Cantidad:

Tipo de llaves — Normal ☐ — Código de encendido ☐ — Tarjeta ☐

Auto gemelo — Cantidad: SÍ ☐ NO ☐ — ¿Funciona? SÍ ☐ NO ☐ — Marca:

Tarjeta de circulación — SÍ ☐ NO ☐

Adicionales — Pantalla GPS SÍ ☐ NO ☐ — Pantalla TV SÍ ☐ NO ☐ — Tarjeta GPS SÍ ☐ NO ☐ — Marca: — TAG SÍ ☐ NO ☐

Llantas — Marca: — Original | Especial — Alineación — Balanceo — No. (1) (2) (3) (4)

Volante — Marca: — Original | Especial

Observaciones: GATO CRUCETA

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota importante: Que proteja la unidad y que se le proporcione en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la palabra y la abreviatura de conservación.

Consentimiento: Consiento que BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, trate mis datos personales y [illegible] Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Si por cualquier motivo los usuarios personales del vehículo [illegible] no serán responsables en caso de extravío. Esta forma deberá ser requisitada en el momento de la entrega de la unidad, según corresponda. Si [illegible] por favor [illegible] los accesorios originales (gato, juego de herramientas, llave de rueles, tapetes, etc.) este importe será descontado cuando el vehículo es reclamado en el depósito [illegible] de la póliza de seguro.

Nombre y firma del asegurado, tercero o conductor que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-348

Escaneado con CamScanner