

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B752914565	Número de póliza: 844638091M4	Inciso / Certificado: 1	Placas: GPH999F
Marca: MG	Submarca: 2XS	Tipo: SUV	Modelo: 2021
Color: Gris	Nombre del ajustador: Bernabe Davila Alvarez	Claves: 2089	Fotos: 31
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 1	Nombre del interesado: Guillermo Martin Koelliker Arias	Celular: 4616193463	Correo electrónico: DPA

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Bombas de aire Mecanica por Colision**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 23/07/26 Lugar de expedición: Celaya, Gto Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoonline. Número de pase: PT	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carr Villalpando el Alto #300 Celaya, Gto

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
---	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 01 300 Afectados: 800 00 01 300



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 05294565	Póliza 044C8809MH	Inciso / certificado 1	Número de serie CJJA24U90R2020554
Marca MG	Submarca Rx5	Tipo / cilindraje SUV	Modelo 2024
Lugar Celazap Gto	Fecha 23/07/2026	Placas SIP	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado no.	Nombre del interesado Guillermo Martin Koelliker Aviles	Celular 4615193462	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒		68.	Viseras	☒			
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71.	Botones de estéreo	☒			
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒			
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒		Liaves	Tipo de llaves
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒		Llave de encendido	Normal ☒
11.	Facia	☒		75.	Guantera	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒		Cantidad:	Tarjeta ☐
13.	Reillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒			
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Marca:
16.	Medallón	☒		81.	Perilla palanca	☒			
17.	Limpiadores	☒		82.	Botones puerta	☒		Adicionales	
18.	Lámpara stop	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84.	Coderas	☒		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
20.	Emblema cajuela	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒		TAG ☐ Sí ☒ No	
21.	Calaveras (2) (4)	☒		86.	Bocinas radio	☒			
22.	Reflejantes	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒		Llantas	
23.	Defensa	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
24.	Molduras	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒		DD: _____	(3/4, 1/2, 1/4)
25.	Porta placa	☒		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒		TD: _____	
26.	Cámara de reversa	☒		91.	Alfombra	☒		DI: _____	
27.	Spoiler	☒		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒		TI: _____	
28.	Escape	☒		Motor				R: _____	
Lado derecho				93.	Alternador	☒		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
29.	Salpicadera	☒		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
30.	Cuarto luz lateral	☒		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
31.	Espejo lateral	☒		96.	Bandas de motor	☒			
32.	Cristal aleta	☒		97.	Bayoneta aceite dirección	☒		Rines	
33.	Puerta delantera	☒		98.	Bayoneta aceite motor	☒		Marca: MG	
34.	Cristal puerta delantera	☒		99.	Bayoneta aceite transmisión	☒		Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
35.	Manija de puerta delantera	☒		100.	Bomba	☒		Alcación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
36.	Puerta trasera	☒		101.	Bocina de claxon	☒		Volante	
37.	Cristal puerta trasera	☒		102.	Bomba de agua	☒		Marca: MG	
38.	Manija de puerta trasera	☒		103.	Bomba dirección hidráulica	☒		Original ☒ Especial ☐	
39.	Cristal costado	☒		104.	Boster de frenos	☒		Observaciones	
40.	Estribo	☒		105.	Cables bujías	☒			
41.	Molduras	☒		106.	Compresor aire acondicionado	☒			
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros	☒			
42.	Salpicadera	☒		108.	Distribuidor	☒			
43.	Cuarto luz lateral	☒		109.	Filtro gasolina	☒			
44.	Espejo lateral	☒		110.	Marcha	☒			
45.	Cristal aleta	☒		111.	Motor limpiadores	☒			
46.	Puerta delantera	☒		112.	Motor ventilador	☒			
47.	Cristal puerta delantera	☒		113.	Porta filtro de aire	☒			
48.	Manija de puerta delantera	☒		114.	Radiador	☒			
49.	Puerta trasera	☒		115.	Sistema de inyección	☒			
50.	Cristal puerta trasera	☒		116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
51.	Manija de puerta trasera	☒		117.	Tapón aceite motor	☒			
52.	Cristal costado	☒		118.	Tapón radiador	☒			
53.	Estribo	☒		119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
54.	Molduras	☒		General					
Cajuela				120.	Canastilla	☒			
55.	Alfombra cartón cajuela	☒		121.	Alarma	☒			
56.	Birlo de seguridad	☒		122.	Tapón de gasolina	☒			
57.	Cables pasa corriente	☒		123.	Herramientas	☒			
58.	Extinguidor	☒		124.	Sensor de reversa	☒			
59.	Gato	☒		125.	Quemacocos	☒			
60.	Gato hidráulico	☒		126.	Toldo	☒			
61.	Llave de rueda	☒		127.	Gancho de arrastre	☒			
62.	Señales de carretera	☒		128.	Tapón gancho de arrastre	☒			
63.	Tapete cubre llanta	☒		129.	Calcomanía de verificación	☒			
64.	Tapete de protección	☒		130.	Tapón birlo	☒			
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

Objetos personales
**Retiro objetos personales
decomentación
y placas del vehículo**

Adaptaciones equipo especial

14. Porta placa		78. Encendedor		Estéreo	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒
15. Spoiler		79. Cenicero		¿Funciona?	Si ☐ No ☒	
Trasero				Marca: _____		
16. Medalión		80. Palanca de velocidades		Adicionales		
17. Limpiadores		81. Perilla palanca		Pantalla GPS	Si ☐ No ☒	Pantalla TV
18. Lámpara stop		82. Botones puerta		Tarjeta GPS SD	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
19. Tapa cajuela / quita puerta		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		TAG	Si ☐ No ☒	Marca: _____
20. Emblema cajuela		84. Coderas				
21. Calaveras (2) (4)		85. Manijas de puertas (2) (4)				
22. Reflejantes		86. Bocinas radio				
23. Defensa		87. Cinturones de seguridad				
24. Molduras		88. Banca de asiento trasero				
25. Porta placa		89. Respaldo de asiento trasero				
26. Cámara de reversa		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27. Spoiler		91. Alfombra				
28. Escape		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho			Motor			
29. Salpicadera		93. Alternador				
30. Cuarto luz lateral		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)				
31. Espejo lateral		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
32. Cristal aleta		96. Bandas de motor				
33. Puerta delantera		97. Bayoneta aceite dirección				
34. Cristal puerta delantera		98. Bayoneta aceite motor				
35. Manija de puerta delantera		99. Bayoneta aceite transmisión				
36. Puerta trasera		100. Bobina				
37. Cristal puerta trasera		101. Bobina de claxon				
38. Manija de puerta trasera		102. Bomba de agua				
39. Cristal costado		103. Bomba dirección hidráulica				
40. Estribo		104. Boster de frenos				
41. Molduras		105. Cables bujías				
Lado izquierdo			106. Compresor aire acondicionado			
42. Salpicadera		107. Depósito de chisgueros				
43. Cuarto luz lateral		108. Distribuidor				
44. Espejo lateral		109. Filtro gasolina				
45. Cristal aleta		110. Marcha				
46. Puerta delantera		111. Motor limpiadores				
47. Cristal puerta delantera		112. Motor ventilador				
48. Manija de puerta delantera		113. Porta filtro de aire				
49. Puerta trasera		114. Radiador				
50. Cristal puerta trasera		115. Sistema de inyección				
51. Manija de puerta trasera		116. Transmisión (STD) (AUT)				
52. Cristal costado		117. Tapón aceite motor				
53. Estribo		118. Tapón radiador				
54. Molduras		119. Tapón depósito líquido de frenos				
Cajuela			General			
55. Alfombra cartón cajuela		120. Canastilla				
56. Birlo de seguridad		121. Alarma				
57. Cables pasa corriente		122. Tapón de gasolina				
58. Extinguidor		123. Herramientas				
59. Gato		124. Sensor de reversa				
60. Gato hidráulico		125. Quemacocos				
61. Llave de rueda		126. Toldo				
62. Señales de carretera		127. Gancho de arrastre				
63. Tapete cubre llanta		128. Tapón gancho de arrastre				
64. Tapa sombrerera		129. Calcomanía de verificación				
		130. Tapón birlo				
		131. Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. **No pedimos por favor que retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

[Firma]

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del receptor que recibe

2009

Razón social de la grúa

[Firma]

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FCIRZA

GRUA! MARTINEZ

INVENTARIO VEHICULO

Placas: 88-BC-7K
A09:00124

109571

MARCA:

VIN:

LSJA24U90RS020554

TIPO:

PLACA:

MG
RX5
S/P

SINIESTRO:

OPERADOR:

FECHA:

COLOR:

875 29 4565

Jose Andres R.

27/07/26

gris

AÑO: 2024

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			No Visible
CATALIZADOR			X

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	No Visible		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	No Visible		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	No Visible		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACIÓN	X		


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: ENTREGA: RECIBE:
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA