

A01

0617

A0. 0684

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Tedax con ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>MG</u>	TIPO: <u>sedan</u>
VIN: <u>LSJA3CF99173007196</u>	PLACA: <u>wo</u>
SINIESTRO: <u>B70637168</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>2-Ago-26</u>	COLOR: <u>Blanca</u> AÑO: <u>2024</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENO	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
FALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELE. VADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

15860

Inventario de vehículo dañado auto

seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B30637168	Póliza 055658087R	Inciso / certificado 01	Número de serie L3JA36E99RZ003196
Marca MG	Submarca 5	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2024
Lugar LOS REYES LAPAZ	Fecha Día 15 Mes 06 Año 26	Placas LSW92SC	Cantidad de placas (0) (1) (2)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado CHRISTIAN JESUS LOPEZ CWIN	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas			65.	Cielo de todo			Computadora	Batería		
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca: <u>MG</u>		
4.	Cofre			68.	Viseras						
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero						
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)						
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo						
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado						
9.	Parrilla			73.	Control calefacción						
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico						
11.	Facia			75.	Guantera						
12.	Molduras			76.	Consola						
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos						
14.	Porta placa			78.	Encendedor						
15.	Spoiler			79.	Cenicero						
Trasero				Motor				Adicionales			
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No Pantalla TV ☐ Sí ☐ No			
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No Marca:			
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			TAG ☐ Sí ☐ No			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas						
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2) (4)						
22.	Reflejes			86.	Bocinas radio						
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad						
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero						
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero						
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
27.	Spoiler			91.	Alfombra						
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho				General				Rines			
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Marca: <u>M.G.</u>			
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original Especial No. (1) (2) (3) (4)			
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)			
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor						
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección						
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor						
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión						
36.	Puerta trasera			100.	Bobina						
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon						
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua						
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica						
40.	Estribo			104.	Boster de frenos						
41.	Molduras			105.	Cables bujías						
Lado izquierdo								Volante			
42.	Salpicadera							Marca: <u>M.G.</u>			
43.	Cuarto luz lateral							Original Especial			
44.	Espejo lateral										
45.	Cristal aleta										
46.	Puerta delantera										
47.	Cristal puerta delantera										
48.	Manija de puerta delantera										
49.	Puerta trasera										
50.	Cristal puerta trasera										
51.	Manija de puerta trasera										
52.	Cristal costado										
53.	Estribo										
54.	Molduras										
Cajuela								Observaciones			
55.	Alfombra cartón cajuela										
56.	Birto de seguridad										
57.	Cables para corriente										
58.	Extintor										
59.	Gato										
60.	Gato hidráulico										
61.	Llave de rueda										
62.	Señales de carretera										
63.	Tapete cubre llanta										
64.	Tapa sombrerera										
								Objetos personales			
								Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: R70637168	Número de póliza: 855580B7R	Inciso / Certificado: 01	Placas: LSW925C
Marca: MG	Submarca: S	Tipo: SEDAN	Modelo: 2024
Nombre del ajustador: OSWALDO BRAVO	Claves: X277	Fotos: X277	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: CHRISTIAN JESUS LOPEZ COLIN	Celular: 56 90-03-10-75	Correo electrónico: chriscolin@outlook.com

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **DAÑOS POR INUNDACIÓN (2) COSTADO DE R**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

1) COSTADO IZQ

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 15-06-26 Lugar de expedición: LA PAZ LDO MEX Firma del ajustador: OSWALDO BRAVO
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: MG 127APALAPA Número de pase: 2016 053686	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): LEYES DE REFORMA 34 CENTRAL ABASTO 127APALAPA 5588803600
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: CHRISTIAN JESUS LOPEZ COLIN Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.