

MARCA: **MG**
VIN: **LS1W74061P208R380**

TIPO: **Z5**
PLACA: **NO**

SINIESTRO: **1365049367**
OPERADOR: **MIGUEL ROSAS**
FECHA: **04/03/26**
COLOR: **AZUL** AÑO: **2022**

SI NO DAÑO

DOT/66

SI NO DAÑO

BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

ELABORA

Sobria
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Sobria
NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): BBVA TRASLADO(Prov): Roda

ADTB0061

MARCA	<u>N G</u>	TIPO	<u>ZS</u>
VIN	<u>LSJW24061P2081380</u>	PLACA	<u>PL8</u>
SINIESTRO	<u>B65049367</u>	ASEGURADORA	<u>BBVA</u>
FECHA	<u>07-08-2021</u>	ANO	<u>2022</u>
		COLOR	<u>Azul</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LANTAS DE REPARACION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
Llaves	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLIJIRAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIEROS LATERALES			

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLIJIRAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIEROS LATERALES			

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRACOS LIMPADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPADORES			
PORTALACA			

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAMERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPADOR			
MEDALLON			
PORTALACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRAS			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
Llave DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAVON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BILIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TUBO CARGADOR			

INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRAS			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOBINAS			
BOCINA DE AIRE			
CAJECERAS			
CENICEROS			
GUANTEBA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAVON			
CODEPAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
BALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEÑALES ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEMDORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOYANTE			
VISERAS			



OBSERVACIONES:

No tiene pte
la llave

ENTREGA

RECIBE

Elaboro Jose Guillermo Le

Recibe Jose Guillermo Le

Nombre y Firma

Nombre y Firma

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Gracias! RODA

11.03.21

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B65049367	Número de póliza: 8640580049	Inciso / Certificado: 001	Placas: MAK 079C
Marca: MG	Submarca: ZS	Tipo: SUV	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: Aaron Sanchez	Claves: X154	Fotos: X154	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 11,085.00
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Jorge Rodríguez García	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Balancín, Suspensión delantera**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.



Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 02/05/26 Lugar de expedición: CDMX
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivo 19, Recursos Hidráulicos
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p style="text-align: center;">*  Nombre y firma del interesado</p> <p style="text-align: center;">Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p style="text-align: center;">Indemnización de daños</p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma del interesado</p>	<p style="text-align: center;">Asignación de taller</p> <p style="text-align: center;">*  Nombre y firma del interesado</p>
<p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small></p>	<p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).</small></p>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

