

MARCA: **M6** TIPO: **M65**
 VIN: **LSJWPYU98T2027466** PLACA: **6-Forza**

SINIESTRO: **1367235361**
 OPERADOR: **Miguel**
 FECHA: **9-06-26**
 COLOR: **ROJO** AÑO: **2026**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOTB 0212

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA Diego Lira NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Diego Lira NOMBRE Y FIRMA
--	-------------------------------	---

Valuación de Pérdida Total

63 UERDF

Seguros

FECHA SINIESTRO	FECHA INGRESO CVT	FECHA DETERMINADO PT	EXP TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
25/05/2026	21/05/2026	22/05/2026		
NO. DE SINIESTRO	NO. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO	MARCA VEHICULO
087235361	265254R231	NYB33RC	<input checked="" type="checkbox"/> ASEG <input type="checkbox"/> TERC	MG
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	N PUERTAS
01/01/20	ROJO	STYLE	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	4
N.º DE MOTOR	REG FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV	POLIZA
15FGC02ZS5213476	N/A		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	836C580172
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A AC <input checked="" type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA				

1 - VALOR INDEMNIZADO	
<input type="checkbox"/> EBC	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA 281.000,00
2 - DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	6409,47
* REFACCIONES DE HP INICIALES	112877,27
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	57257,01
TOTAL DAÑOS	176.543,75
3 - ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0,00
4 - DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0,00
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>	0,00
5 - DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	14.050,00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0,00
6 - TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	190.593,75
7 - VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	90.406,25
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	4.520,31
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	85.885,94
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	236	DIGITAL	
VALOR	244.500,00	281.000,00	
% DAÑOS	72,21 %	62,83 %	0,00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON RIEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

UNIDA DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR	15FGC02ZS5213476
PLACA V.I.N.	LSJWP4U98TZ027466
PARED DE FUEGO	

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE
 CARLOS VILLA GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE
 NOE DELGADILLO MIER
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

