

GRUAS

FORZA

INVENTARIO VEHICULO

F.

106626

MARCA: HG
VIN: LSJWBYU99S2016264

TIPO: Auto
PLACA: AG 3.

SINIESTRO: 059336560
OPERADOR: Edwin Leon
FECHA: 14/05/26
COLOR: gris
AÑO: 2015.

SI NO DAÑO

23:45

SI NO DAÑO

BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCIÓN		NO VISIBLE	

BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
BAYONETA/ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENSOS		X	
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOLOCK		X	
VENTILADOR		X	
RADIODOR		X	
RADIADOR DE AG		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIODOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA		X	
CABLES PASA/ORIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		NO	
LLAVE DE RUEDA		NO	
SENALES DE CARRETERA		VISIBLE	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES		X	
COFRE		X	
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE MIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTA PLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS		X	
BULBOS		X	
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTA PLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE		X	

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA		X	
ASIENTOS DELANTEROS		X	
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS		X	
CENICEROS		X	
GUANTERA		X	
CINT. SEGURIDAD		X	
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA		X	
CONTROL 4/C		X	
DEFROSTER		X	
ENGENDADOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO		X	
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS		X	
PALANCA DE VELOCIDADES		X	
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO		X	
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE		X	
VISERAS		X	

ENTREGA

ENBORRA
NOMBRE Y FIRMA

Alexis Martinez
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

ARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

NOTB00118

MARCA:	TIPO: <u>MG3</u>
VIN: <u>LSJWP4U99SZ016264</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>B59</u>	ASEGURADORA:
FECHA: <u>14-06-20</u>	COLOR: <u>GRIS</u>
	AÑO: <u>2025</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X	X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES: No trae llave
Se chequeo caja de la parrilla
dentro

ELABORA Jose Guillermo L NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Jose Guillermo L NOMBRE Y FIRMA
---	-------------------------------	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Inventario de vehículo dañado auto

S. J. ROSS
 16/03/2025
S. J. ROSS

Aviso de Privacidad

La Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, para que se utilicen sus datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad que se encuentra en el presente contrato de seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de Seguro: **1500P4099S206264**
 Tipo / cilindrada: **1197cc**
 Modelo: **2015**
 Fecha: **19 de Mes 03 del 2025**
 Tipo de combustible: **Gasolina**
 Marca: **BMW**
 Tipo de seguro: **CDMX**
 Cantidad de placas: **(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)**
 Color: **Gris**
 Lugar: **CDMX**
 Fecha: **19 de Mes 03 del 2025**
 Nombre del Intervenido: **Alfonso Carrasco Lopez**
 Cédula: **568098605**
 Correo electrónico: **alfonso@carroseguros.com**
 Atención a: Alquilado no Alquilado no **XXX SUQUA**

Inventario SI NO
 Inventario SI NO
 Inventario SI NO
 Inventario SI NO

Delantero

1	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Brazos de limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Puntas limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> LED	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Moduladores	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Repiljes de facia	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>

Trasero

16	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Limpia parabrisa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Lampara a sillon	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Tapa cajonera / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Emblema central	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Cajoneras (2)	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Relojantes	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>
24	Moduladores	<input checked="" type="checkbox"/>
25	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Camara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>
27	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>
28	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>

Lado derecho

29	Sabidadera	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
32	Crisol alerza	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Crisol puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Mampara de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
36	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
37	Crisol puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
38	Mampara de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
39	Crisol costado	<input checked="" type="checkbox"/>
40	Escritorio	<input checked="" type="checkbox"/>
41	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>

Lado izquierdo

42	Sabidadera	<input checked="" type="checkbox"/>
43	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
44	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Crisol alerza	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
47	Crisol puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
48	Mampara de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
49	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Crisol puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
51	Mampara de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
52	Crisol costado	<input checked="" type="checkbox"/>
53	Escritorio	<input checked="" type="checkbox"/>
54	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>

Cajuela

55	Alfombra carton cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>
56	Birto de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>
57	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>
58	Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>
59	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>
60	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
61	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>
62	Senales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>
63	Tapele cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>
64	Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>

Interior

65	Cielo de todo	<input checked="" type="checkbox"/>
66	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>
67	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>
68	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>
69	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>
70	Switch de encendido (start / stop)	<input checked="" type="checkbox"/>
71	Balones de estero	<input checked="" type="checkbox"/>
72	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>
73	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>
74	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>
75	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>
76	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>
77	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>
78	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>
79	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>
81	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>
82	Bolones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>
84	Coderos	<input checked="" type="checkbox"/>
85	Manijas de puertas (2)	<input checked="" type="checkbox"/>
86	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>
87	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>
88	Barra de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>
89	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>
90	Cabeceas (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>
91	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>

Motor

93	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>
96	Barridas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>
97	Bayoneta aceite direccion	<input checked="" type="checkbox"/>
98	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>
99	Bayoneta aceite transmision	<input checked="" type="checkbox"/>
100	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>
101	Bocina de alaron	<input checked="" type="checkbox"/>
102	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>
103	Bomba direccion hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>
104	Bosier de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>
105	Cables bujias	<input checked="" type="checkbox"/>
106	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>
107	Deposito de chisqueros	<input checked="" type="checkbox"/>
108	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>
109	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>
110	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>
111	Motor limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
112	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>
113	Porla filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
114	Radador	<input checked="" type="checkbox"/>
115	Sistema de inyeccion	<input checked="" type="checkbox"/>
116	Transmision (STD) (MT)	<input checked="" type="checkbox"/>
117	Tapon aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>
118	Tapon radiador	<input checked="" type="checkbox"/>
119	Tapon deposito liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

General

120	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>
121	Abrina	<input checked="" type="checkbox"/>
122	Tapon de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>
123	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
124	Senior de reserva	<input checked="" type="checkbox"/>
125	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>
126	Foldo	<input checked="" type="checkbox"/>
127	Cancro de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>
128	Tapon rancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>
129	Cajonera de verificacion	<input checked="" type="checkbox"/>
130	Tapon bujia	<input checked="" type="checkbox"/>
131	Tapon <input checked="" type="checkbox"/> Carrito <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>

Otros

Computadora	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Es visible?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Observaciones:	<i>Original OK</i>
¿Es visible?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Observaciones:	<i>Original OK</i>
Auto estereo	<input checked="" type="checkbox"/>
Estéreo SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Funcional? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Etiqueta de circulación	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales:

Pantalla GPS SI NO
 Tarjeta GPS SD SI NO Marca:

Llamas

Emisor: *155-55-115-10* Vida: *155-55-115-10*
 DD: *155-55-115-10*
 TI: *155-55-115-10*
 R: *155-55-115-10*
 DD: *155-55-115-10*
 TI: *155-55-115-10*

Rines

Marca: *Original*
 Original Especial Acero
 No. (1) (2) (3) (4)
 No. (1) (2) (3) (4)

Delante

Marca: *Original*
 Original Especial

Observaciones

155-55-115-10

Objeto personales

Objeto personales
Objeto personales
Objeto personales
 SIN MANUAL DE USUARIO

Adaptaciones equipo especial

Objeto personales

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Grupo mi conservación a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se utilicen sus datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado: *[Firma]*

Se solicitan recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta toma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapele, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

[Firma]

18-03-26
 INICIO: 15:40
 TERMINO: 15:55

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Autorización de servicio auto

57 205x
16/3/26 (20)
23:25

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: <i>B59330560</i>	Número de póliza: <i>2046500514</i>	Inciso / Certificado: <i>01</i>	Placas: <i>MXYS14A</i>
Marca: <i>Hyundai</i>	Submarca: <i>HG3</i>	Tipo: <i>H/B</i>	Modelo: <i>2025</i>
Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO \$ <i>5.7</i>
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <i>Maria Elena Lopez</i>	Celular: <i>5636 88605</i>	Correo electrónico: <i>mariaelena.lopez@bbva.com</i>

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado), de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: *15.05.2021*

Lugar de expedición: _____

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller:
El G Taller

Número de pase:
127461696

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
Carretera a Toluca 17000

Firma del ajustador: _____

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del interesado

15084
Asegurados

57 R004
Inventario de vehículo dañado auto
16/03/2018
23:25

Seguros

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx
La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B59330560	Póliza 864CS802SM	Inciso / certificado 01	Número de serie LSJWP4U99SZ06204
Marca M635-933013003	Submarca CDM	Tipo / cilindraje 1.7 R	Modelo 2015
Lugar CDM	Fecha 15/03/18	Placas MXYS41A	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Hazel	Celular 563498605	Código electrónico 061629/226

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	/	/
2.	Brazos de limpiadores	/	/
3.	Plumas limpiadoras	/	/
4.	Cofre	/	/
5.	Cuartos de luz	/	/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	/	/
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9.	Parrilla	/	/
10.	Emblemas	/	/
11.	Facia	/	/
12.	Molduras	/	/
13.	Rejillas de facia	/	/
14.	Porta placa	/	/
15.	Spoiler	/	/

Trasero

16.	Medallón	/	/
17.	Limpiadores	/	/
18.	Lámpara stop	/	/
19.	Tapa cajueta / quita puerta	/	/
20.	Emblema cajueta	/	/
21.	Calaveras (2)(4)	/	/
22.	Reflejantes	/	/
23.	Defensa	/	/
24.	Molduras	/	/
25.	Porta placa	/	/
26.	Cámara de reversa	/	/
27.	Spoiler	/	/
28.	Escape	/	/

Lado derecho

29.	Salpicadera	/	/
30.	Cuarto luz lateral	/	/
31.	Espejo lateral	/	/
32.	Cristal aleta	/	/
33.	Puerta delantera	/	/
34.	Cristal puerta delantera	/	/
35.	Manija de puerta delantera	/	/
36.	Puerta trasera	/	/
37.	Cristal puerta trasera	/	/
38.	Manija de puerta trasera	/	/
39.	Cristal costado	/	/
40.	Estribo	/	/
41.	Molduras	/	/

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	/	/
43.	Cuarto luz lateral	/	/
44.	Espejo lateral	/	/
45.	Cristal aleta	/	/
46.	Puerta delantera	/	/
47.	Cristal puerta delantera	/	/
48.	Manija de puerta delantera	/	/
49.	Puerta trasera	/	/
50.	Cristal puerta trasera	/	/
51.	Manija de puerta trasera	/	/
52.	Cristal costado	/	/
53.	Estribo	/	/
54.	Molduras	/	/

Cajueta

55.	Alfombra cartón cajueta	/	/
56.	Birlo de seguridad	/	/
57.	Cables pasa corriente	/	/
58.	Extinguidor	/	/
59.	Cable	/	/

Interior

65.	Cielo de toldo	/	/
66.	Luz interior	/	/
67.	Espejo retrovisor	/	/
68.	Viseras	/	/
69.	Tablero	/	/
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71.	Botones de estéreo	/	/
72.	Control aire acondicionado	/	/
73.	Control calefacción	/	/
74.	Control eléctrico	/	/
75.	Guantera	/	/
76.	Consola	/	/
77.	Porta vasos	/	/
78.	Encendedor	/	/
79.	Cenicero	/	/
80.	Palanca de velocidades	/	/
81.	Perilla palanca	/	/
82.	Botones puerta	/	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84.	Coderas	/	/
85.	Manijas de puertitas (2)(4)	/	/
86.	Bocinas radio	/	/
87.	Cinturones de seguridad	/	/
88.	Banca de asiento trasero	/	/
89.	Respaldo de asiento trasero	/	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91.	Alfombra	/	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Motor

93.	Alternador	/	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96.	Bandas de motor	/	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/	/
98.	Bayoneta aceite motor	/	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100.	Bobina	/	/
101.	Bocina de claxon	/	/
102.	Bomba de agua	/	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/	/
104.	Boster de frenos	/	/
105.	Cables bujías	/	/
106.	Compresor aire acondicionado	/	/
107.	Depósito de chispas	/	/
108.	Distribuidor	/	/
109.	Filtro gasolina	/	/
110.	Marcha	/	/
111.	Motor limpiadores	/	/
112.	Motor ventilador	/	/
113.	Porta filtro de aire	/	/
114.	Radiador	/	/
115.	Sistema de inyección	/	/
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117.	Tapón aceite motor	/	/
118.	Tapón radiador	/	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

General

120.	Canastilla	/	/
121.	Alarma	/	/
122.	Tapón de gasolina	/	/
123.	Herramientas	/	/
124.	Sensor de reversa	/	/
125.	Quemacocos	/	/
126.	Toldo	/	/
127.	Cable de freno	/	/

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones: Original OK	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: Saic
Claves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: 111	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: Original	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
DD: Yokohama 195-55-R16	(3/4) 2 (1/4)
TD: Kumho 195-55-R16	1/2
TI: Kumho 195-55-R16	1/2
DI: prime wheel 195-55-R16	1/2
R: _____	
¿Fundas o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: Original

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Original

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

M43
M43
MX549-A

Objetos personales

No de...
Ni de...

MARCADO