SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4280

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Honda	TIPO:	City
VIN:	LUCGN6666L3102141	PLACA:	SIP
SINIESTRO:	B81148861	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	9/9/26	COLOR:	AÑO: 2020

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES: Parabris Granada

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Donovan Alvarez	Franco C	Donovan Alvarez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

AOGB0387

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B81148861	Número de póliza: 87662 10PSO	Inciso / Certificado: 01	Placas: JUF079A
Marca: Honda	Submarca: City	Tipo: Sedan	Modelo: 2020	Color: Azul
Nombre del ajustador: Jorge Robles	Claves:	Fotos: M022	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No $ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° ___	Nombre del interesado: Cynthia Selene	Celular: Ancona	Correo electrónico: Jacobo

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: -parabrisas

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ___

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 08-09-26
Lugar de expedición: Tlajomulco

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: CUI BBVA	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Potreritos # 31 Las Pintas Tlaquepaque
Número de pase:	

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

X ___
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

X ___
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

___
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el **"asunto"** del correo el **número de siniestro.**
En el **"cuerpo"** del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de **lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.**

REV.00 **Información importante al reverso.** FDDO-495

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B3114,8861	Póliza: 3766216P50	Inciso / certificado: 01	Número de serie: LVCGM6660L3102141
Marca: Honda	Submarca: City	Tipo / cilindraje: Sedan	Modelo: 2020
Color: Azul	Lugar: Tlajomulco	Fecha: Día 08 Mes 09 Año 26	Placas: JUF079A
Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F	Atención a: X Asegurado ☐ Afectado no.
Nombre del interesado: Cynthia Selene Ancona	Celular: 3314224993	Correo electrónico:	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: ☐Halógeno ☐Xenón ☐Led		/
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa		/
15.	Spoiler		/
Trasero			
16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores		/
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2) (4)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa		/
26.	Cámara de reversa	/	
27.	Spoiler		/
28.	Escape	/	
Lado derecho			
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral		/
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal aleta	/	
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras		/
Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral		/
44.	Espejo lateral	/	
45.	Cristal aleta	/	
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras		/
Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birlo de seguridad		/
57.	Cables pasa corriente		/
58.	Extinguidor		/
59.	Gato	/	
60.	Gato hidráulico		/
61.	Llave de rueda		/
62.	Señales de carretera		/
63.	Tapete cubre llanta	/	
64.	Tapa sombrerera		/

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor		/
79.	Cenicero		/
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	
Motor			
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120.	Canastilla	/	
121.	Alarma	/	
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas		/
124.	Sensor de reversa		/
125.	Quemacocos		/
126.	Toldo	/	
127.	Gancho de arrastre		/
128.	Tapón gancho de arrastre		/
129.	Calcomanía de verificación	/	
130.	Tapón birlo		/
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		/

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca: LTH

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
DD: S1	
TD: S1	
DI: S1	
TI: S1	
R: S1	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:
Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, antes de molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

X	Jorge Robles		
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner