

## INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub tuip/lig       TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

001 92

MARCA: <u>Honda</u>	TIPO: <u>City</u>
VIN: <u>LUCC4666B3114249</u>	PLACA: <u>INJ-54-75</u>
SINIESTRO: <u>B56106964</u>	ASEGURADORA:
FECHA: <u>05-06-26</u> COLOR: <u>Bianco</u>	AÑO: <u>2018</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		NIV	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		NIV	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR		NIV	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CENTRO POR COLISION

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ELABORA <i>Admon Guzman</i> Admon Guzman NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>JACOBO BERRAGE</i> JACOBO BERRAGE NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Admon Guzman</i> Admon Guzman NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06400 (CÓDIGO REGISTRATION) recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar cumplimiento a los productos y servicios que solicitas y contratos concluyentes. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con el artículo 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales de Contrato de Seguro que el usuario tiene celebradas con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

### Datos del siniestro


Este pasa vencer 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>BS6206964</b>	Número de póliza: <b>881C580-KP</b>	Inciso / Certificado: <b>01</b>	Placas: <b>TMS 9175</b>
Marca: <b>Honda</b>	Submarca: <b>City</b>	Tipo: <b>Automóvil</b>	Modelo: <b>2018</b>
Nombre del ajustador: <b>RAMIREZ GARCIA MARCELO</b>	Código: <b>TX26A</b>	Fotos: <b>SI</b>	Aplica deducible: <b>SI: \$1000</b>
Atención a: <b>Atención al Cliente</b>	Nombre del interesado: <b>OSCAR ANAYAN CUEZ GARCIA</b>	Celular: <b>9542064310</b>	Correo electrónico: <b>mar43184@gmail.com</b>

### IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar indistintamente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a cualquier representante correspondiente todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

### Daños del siniestro



### Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsificación de la declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución desde sus efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimular o declarar incorrectamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

### Daños preexistentes



### Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores

<b>Datos depósito deducible</b> Banco BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: <b>17/02/26</b> Lugar de expedición: <b>Puerto Escobedo, Cox</b>
--	--

### Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <b>ALDILLAS CUSTOMS</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>Plumbayo 1401 Sector H, Bahías de Huatulco, Oaxaca Tel 9581283926</b>
---	--

Si el vehículo del beneficiario presenta daños mecánicos preexistentes o daños de valoración y/o taller en consenso sólo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparación y mano de obra a la fecha en que se dio por concluida esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparación y mano de obra a la fecha en que se dio por concluida esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. Los costos reportados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <b>Oscar Anayan Cuez Garcia</b>	Asignación de taller: <b>Oscar Anayan Cuez Garcia</b>
---	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
**atencionclientes.mx@bbva.com**  
 Línea de atención al cliente del campo al momento de siniestro.  
 Línea "Asesoría" del cliente, con hora de atención telefónica.

Centro nacional de atención a clientes  
 Asesorías: **800 90 21 300** **800 83 62 003**  
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.