AOMB - 0046

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2606

☒ RESGUARDO(CCAO): Resguardo ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Chirc	TIPO:	Tigo2 pro
VIN:	LVVDB22B3RE014745	PLACA:	SIP
SINIESTRO:	B64739560	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	25-09-26	COLOR:	rojo
		AÑO:	2024

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		W
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			W
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		W	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		W	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	V		
COSTADOS			V
ESPEJO EXTERIOR	V		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	V		
MOLDURAS	V		
PUERTA DELANTERA	V		
PUERTA TRSERA	V		
SALPICADERA	V		V
LLANTAS	V		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	V		
VIDRIOS LATERALES	V		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	V		
COSTADOS	V		
ESPEJO EXTERIOR	V		
ESTRIBO		V	
MANIJAS EXTERIORES	V		
MOLDURAS	V		
PUERTA DELANTERA	V		
PUERTA TRSERA	V		
SALPICADERA	V		
LLANTAS	V		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	V		
VIDRIOS LATERALES	V		



OBSERVACIONES: Daños por Colisión

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Mte	Helmo Fer 2	Alejandro Mtz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Cruces Treviño

Helmo Fernández

Escaneado con CamScanner

AOUB-0046

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2606

ASEGUARDO(CCAO): Asegurado ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA:		TIPO: Tsuru	
VIN:	3VWDB2B3EC14775	PLACA:	
SINIESTRO:	B0173660	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:		COLOR:	AÑO: 2014

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES: Daños por Colisión

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible]

Siniestro 1321739560	Póliza 3645803333	Inciso / certificado	Número de serie 2V0B52U63KE014707				
Marca Chrysler	Submarca T Cruiser	Tipo / descripción	Modelo 2004	Color Gris			
Placas [illegible]	Fecha Día	Mes	Año PKP 375C	Cantidad de placas (0) (1)	Kilometraje	Gasolina	
Asistió a Lugar del siniestro ☐ Agencia ☐	Persona con la que atendimos Carlos Pastor Garcia	Celular	Correo electrónico				

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parachoques	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho) Der.		✓
7	Faros ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ LED		✓
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho) Der.		✓
9	Parrilla Dañada		✓
10	Emblemas		✓
11	Facia Dañada		✓
12	Molduras		✓
13	Rejillas de facia Dañada		✓
14	Porta placa		✓
15	Spoiler		✓
Trasero			
16	Medallón		✓
17	Limpiadores		✓
18	Lámpara stop		✓
19	Tapa cajuela / quita puerta		✓
20	Emblema cajuela		✓
21	Calaveras (2) (4)		✓
22	Antifaguitas		✓
23	Defensa		✓
24	Molduras		✓
25	Porta placa		✓
26	Cámara de reversa		✓
27	Spoiler		✓
28	Escape		✓
Lado derecho			
29	Salpicadera		✓
30	Cuarto luz lateral		✓
31	Espejo lateral		✓
32	Cristal puerta		✓
33	Puerta delantera		✓
34	Cristal puerta delantera		✓
35	Moldura de puerta delantera		✓
36	Puerta trasera		✓
37	Cristal puerta trasera		✓
38	Moldura de puerta trasera		✓
39	Cristal costado		✓
40	Estribo		✓
41	Molduras		✓
Lado izquierdo			
42	Salpicadera Dañada		✓
43	Cuarto luz lateral		✓
44	Espejo lateral		✓
45	Cristal puerta		✓
46	Puerta delantera		✓
47	Cristal puerta delantera		✓
48	Moldura de puerta delantera		✓
49	Puerta trasera		✓
50	Cristal puerta trasera		✓
51	Moldura de puerta trasera		✓
52	Cristal costado		✓
53	Estribo		✓
54	Molduras		✓
Cajuela			
55	Alfombra cajuela	✓	
56	Birlo de seguridad	✓	
57	Cables para corriente	✓	
58	Extintor	✓	
59	Gato	✓	
60	Gato hidráulico	✓	
61	Llave de cuerda	✓	
62	Señales de carretera	✓	
63	Tanque cubre falda	✓	
64	Tapa combustible	✓	

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cenicero	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Manijas	✓	
69	Tapetes	✓	
70	Switch de encendido (llave / stop engine)	✓	
71	Botones de vidrios	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Cuarteras	✓	
76	Consola	✓	
77	Perfil vidrio	✓	
78	Encendedor		✓
79	Cenicero		✓
80	Palanca de velocidades		✓
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Cubrevolante	✓	
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Calaveras (1) (2) (3) (4)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapones (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Balatas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bobina de clavijo	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Buster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de limpiaparabrisas	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Pronta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
120	Canastilla		✓
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas	✓	
124	Sensor de reversa	✓	
125	Quemacocos	✓	
126	Tolva	✓	
127	Gancho de arrastre	✓	
128	Tapón gancho de arrastre	✓	
129	Calcomanía de verificación	✓	
130	Tapón tolva	✓	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Otros

Computadora	**Batería**
¿Es visible? Sí ☐ No ☑	¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones	Marca
Llaves	**Tipo de llaves**
Llave de encendido	Normal ☐
¿Funciona? Sí ☑ No ☐	Código de encendido ☐
Cantidad	Tarjeta ☐
Auto estéreo	**Tarjeta de circulación**
Estéreo Sí ☑ No ☐	Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐	
Marca	

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS Sí ☐ No ☐ Marca
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas — Vida

Refacción Llanta DS Seguridad SPD Rev/Rin Nº — (1) (2) (3) (4)
DD: S/
TD: S/
DI: Dañada
TI: S/
R: S/
¿Llanta ocupada? Sí ☐ No ☐
DD Delantero derecho — DI Delantero izquierdo — R Refacción
TD Trasero derecho — TI Trasero izquierdo

Rines

Marca
Original ☐ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☑ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca
Original ☐ Especial ☐

Observaciones

Vehículo llegado no trae Carga

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El espacio que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Le solicitamos recoger sus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias ya que estos **no serán requisitos en caso de entrega.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Se permiten **por favor** retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de rueda, tapetes, etc.) Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta presencia de la Compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o responsable que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-345

REV.05

Escaneado con CamScanner