AGGBOG34

SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4772

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Chirey		TIPO: Tiggo 8	
VIN: LVVDB27B6RE034889		PLACA: SAP	
SINIESTRO: 083635382		ASEGURADORA: BBVA	
FECHA: 22/10/26	COLOR: Plata	AÑO: 2024	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BATERIA/ACEITE MOTOR	X		
CLARKSON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
ESTOPA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS		X	
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUCION		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TUBO CARBURADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
CUARTEAS	X		
CUBRE SOLES	X		
CLAXON		X	
CORREAS	X		
CORNETA	X		
CUARTOS A/C	X		
DESEMPAÑADOR		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
PISOS		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TIMETES		X	
LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS	X		
VENTANAS	X		
VESTIDURAS	X		
VIDRIOS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
SALPICADERA		X	
BUJES		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BUJES		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
ESPEJOS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
VOLANTHAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTADOR		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		






OBSERVACIONES: Unidad inundada
Calavera derecha con daño

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Aldo Acuna	Oscar	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

AOC7B0634

Colima

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Datos Generales del Servicio (Llenado por CC Multiasistencia y Recuadros sombreados)

Marca	CHIREY	Serie	LVVDB2296RE034889
Tipo	TIGGO 8	Placas	S/P
Modelo	2024	Siniestro	883535361
Color	GRIS	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	//	Folio	16652961
Proveedor Asignado	TAPATIAS		
Fecha de Asignacion	viernes, 23 de octubre de 2026		

Observaciones

ORIGEN: MAZDA COLIMA AV V. CARRANZA #741 COLONIA MIGUEL HIDALGO COLIMA COLIMA JUAN CARLOS ALCANTAR
Telefono: 312 309 3288

DESTINO: AUTO ONLINE GUADALAJARA C. el Potrerito 31, 45615 Las Pintas, Jal.GRUAS FORZA GUADALAJARA
https://maps.app.goo.gl/Ru6e6TLsvkruBoWs9,

OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI | NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo (Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI | NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Alejandro

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieren una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. Gonzalez 150 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64630 Tel. 01 800 220 4750 y 01(81) 8318 5011

Escaneado con CamScanner

Grúas Tapatías

CEL. 33 3719 7839 TEL. 33 3649 6554

INVENTARIO DE VEHICULO

SINIESTRO	2336334	POLIZA		NOMBRE	Multi	DIA 27 MES 10 AÑO 26	
PLACA VIN	SI NO	LLAVES	SI NO	MARCA	Chirey	TIPO Tiggo 2	MODELO 2024	COLOR gris
No. DE SERIE	RE034889	RECOGER EN:	Colima	ENTREGAR EN:	GDL		

No.	INVENTARIO	SI	NO
	MOTOR		
	ALTERNADOR	/	
	BANDAS DE MOTOR	/	
	BAYONETA DE ACEITE HIDRAULICO		/
	BAYONETA DE ACEITE MOTOR	/	
	BAYONETA DE ACEITE TRANSMISION		/
6	BOBINA	/	
7	BOCINA CLAXON	/	
8	BOMBA DE AGUA	/	
9	BOMBA DE GASOLINA	/	
10	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA		/
11	BOSTER DE FRENOS	/	
12	CABLES BUJIAS	/	
13	CARBURADOR	/	
14	COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO	/	
15	COMPUTADORA	/	
16	DEPOSITO AGUA LIMPIA	/	
17	DISTRIBUIDOR		/
18	ENCENDIDO ELECTRONICO	/	
19	FILTRO CARBURADOR	/	
20	FILTRO GASOLINA	/	
21	MARCHA	/	
22	MOTOR LIMPIADORES	/	
23	MOTOR ORIGINAL	/	
24	MOTOR VENTILADOR	/	
25	RADIADOR	/	
26	REGULADOR	/	
27	SEMIEJES	/	
28	SISTEMA DE INYECCION	/	
29	SISTEMA DE GAS		/
30	TANQUE DE GAS		/
31	TAPON ACEITE MOTOR	/	
32	TAPON RADIADOR	/	
	INTERIOR		
33	ALFOMBRA	/	
34	ASIENTOS DELANTEROS	/	
35	ASIENTOS TRASEROS	/	
36	BOCINAS RADIO	/	
37	BOTONES DE PUERTA	/	
38	BOTONES DE RADIO O ESTEREO	/	
39	CABECERAS	/	
40	CAJUELA DE GUANTES	/	
41	CENICERO		/
42	CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
43	CODERAS	/	
44	CONSOLA	/	
45	CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	
46	CONTROL CALEFACCION	/	
47	CONTROL ELECTRICO		/
48	ENCENDEDOR	/	
49	ESPEJO RETROVISOR	/	
50	EXTINGUIDOR	/	
51	LUZ INTERIOR	/	
52	MANIJAS INTERIORES	/	
53	PERILLA PALANCA	/	
54	PALANCA DE VELOCIDADES	/	

No.	INVENTARIO	SI	NO
55	RELOJ	/	
56	TABLERO	/	
57	TAPETES		/
58	VICERAS	/	
	CAJUELA		
59	CABLES PASA CORRIENTE		/
60	CARTON CAJUELA	/	
61	EXTINGUIDOR		/
62	GATO		/
63	GATO HIDRAULICO		/
64	HERRAMIENTAS	/	
65	LLANTA REFACCION	/	
66	LLAVE DE RUEDA	/	
67	SEÑALES DE CARRETERA	/	
68	TAPETE CUBRE LLANTA	/	
	LADO DERECHO		
69	ANTENA		/
70	CRISTAL PUERTA DELANTERA	/	
71	CRISTAL PUERTA TRASERA	/	
72	EMBLEMAS		/
73	ESPEJOS EXTERIORES	/	
74	MANIJAS EXTERIORES	/	
75	MOLDURAS	/	
76	PUERTA DELANTERA	/	
77	PUERTA TRASERA	/	
78	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		/
79	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		/
80	SALPICADERA	/	
81	TAPONES RUEDA	/	
	LADO IZQUIERDO		
82	ANTENA	/	
83	CRISTAL PUERTA DELANTERA	/	
84	CRISTAL PUERTA TRASERA	/	
85	EMBLEMAS	/	
86	ESPEJOS EXTERIORES	/	
87	MANIJAS EXTERIORES	/	
88	MOLDURAS	/	
89	PUERTA DELANTERA	/	
90	PUERTA TRASERA	/	
91	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		/
92	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		/
93	SALPICADERA	/	
94	TAPONES RUEDA	/	
	DELANTERO		
95	BISEL		/
96	BRAZOS DE LIMPIADORES	/	
97	COFRE	/	
98	CUARTOS DE LUZ	/	
99	DEFENSA LATERAL	/	
100	EMBLEMAS	/	
101	FACIA DELANTERA	/	
102	FAROS DE HALOGENO	/	
103	FAROS DE NIEBLA	/	
104	MOLDURAS	/	
105	PARABRISAS	/	
106	PARRILLA	/	

No.	INVENTARIO	SI	NO
107	PLUMAS LIMPIADORAS	/	
108	PORTA PLACA		/
109	SPOILER		/
	TRASERA		
110	CALAVERAS Una mal	/	
111	DEFENSA TRASERA	/	
112	EMBLEMA CAJUELA	/	
113	FACIA TRASERA	/	
114	LAMPARA STOP	/	
115	LIMPIADORES	/	
116	MEDALLON	/	
117	MOLDURAS		/
118	PORTA PLACA		/
119	SPOILER		/
120	TAPA CAJUELA	/	
	GENERAL		
121	CANASTILLA		/
122	ALARMA		/
123	COMPUTADORAS	/	
124	SPOILERS		/
125	TAPON GASOLINA	/	
126	CABINA		/
127	CAJA BATEA		/
128	BARRA CARDAN		/
129	FLECHAS DIFERENCIALES	/	
130	CAJA DE TRANSMISION	/	
131	ESCAPE (CATALIZADOR)	/	
132			
133			
134			
135			

OTROS

BATERIA MARCA: Original

ECUALIZADOR - COMPACT DISC - ESTEREO - RADIO MARCA: Original

LLANTA DELANTERA DERECHA MARCA: Green-Max %DE VIDA 50

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA MARCA: Green-Max %DE VIDA 50

LLANTA TRASERA DERECHA MARCA: Green-Max %DE VIDA 50

LLANTA TRASERA IZQUIERDA MARCA: Green-Max %DE VIDA 50

LLANTA REFACCION MARCA: Original %DE VIDA 50

RINES: ESPECIAL ☐ NORMAL ☒

VOLANTE: ESPECIAL ☐ NORMAL ☒


OTROS: MARCA

NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION

VISTA DEL VEHICULO

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL IZQUIERDA

OBSERVACIONES

Alejandra — CARLOS — Oscar

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE O QUIEN RECIBE

Nº 724

NOMBRE Y FIRMA TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRUA

Escaneado con CamScanner