

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 20/07/19 Hora 12:00 No. De Reporte 1103200561 No. De siniestro BC5102661
 Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves SI No
 Transmisión Aut. Std.
 Marca Chivey Tipo Trigo Modelo 2005 Color lco
 No. De Serie LDWDE2L1B43C000764 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAYON	/	
BOMBA ACEITE	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENSO	/	
CABLES BUBA	/	
AIRE ACONDICIONADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCION HIDRAULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRONICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMERA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
AMIGAS	/	
FM ANALOG DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RECU	/	
SEGURAS ELECTRICAS	/	
TARJERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELECTRICOS	/	
VESTIGURAS	/	
VOLANTE	/	
VIGERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMERA CAJUELA	/	
CABLE PASAJERENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERMETICIDAD	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCION	/	
SENALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL	SI	NO
BRACOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAFLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PIRATA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FURBLES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	/	
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES
SIN OBJETOS PERSONALES

 OFICINA Y DESTINO DEL TRASLADO
Av. Tecnológico

ELABORO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO


NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

74025

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: BES907GG1	Número de póliza: 833CS809 AX	Inciso / Certificado: 001	Placas: F SZ 788B
Marca: Chrysler	Submarca: Tiggo 4	Tipo: Tiggo 4	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: Hugo Alejandro Fajal Burgos	Claves: XX8691	Fotos: (0)18	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 50%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N	Nombre del interesado: Mrs. Cristina Martínez Silva	Celular: Silva	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI inciso 1 letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1. Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2. Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar el comprobante por el favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 04-05-2023 Lugar de expedición: Villa de Alvarez, Colima Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: MAR DE COLIMA	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): AV. Tecnológico # RSA TEL: 3123301111
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: *[Signature]*
 Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i>
---	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados Afectados

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas

14025

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: BES907GG	Número de póliza: 835CS809 AX	Inciso / Certificado: 001	Placas: FSZ788B
Marca: Chevy	Submarca: Tiggo 4	Tipo: Tiggo 4	Modelo: 2025
Nombre del ajustador: Hugo Alejandro Farias Bernal	Claves: XMX8671	Fotos: 0118	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: M ^{ra} . Cristina Martínez	Celular: 5114	Correo electrónico:
IMPORTANTE 3R1315339 / Carlos Cortés			
Con base en la cláusula VI, inciso 1 letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.			
Daños del siniestro			



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Revisar RS disca y posible daño mecánico

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes no podrían restringir dichas obligaciones.