

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 24/7/26 Hora 2200 No. De Reporte ADG30183 No. De siniestro 073929063

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Chevrolet Tipo Captiva Modelo 2022 Color Grís

No. De Serie LZWLLNGLXND018127 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICINADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AM/FM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS	☒	☐
REDILLAS	☒	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES

Golpe frontal
Golpe bento
bolsas traseras

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: San Luis Potosí

ELABORO

Albo Accues

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

BBVA

A0GB0183



Autorización de servicio auto

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73929063	Número de póliza: 8CGG210GQM	Inciso / Certificado: 1	Placas: N/P
Marca: Chevrolet	Submarca: Captiva	Tipo: SUV	Modelo: 2022
Color: Gris	Nombre del ajustador: Cesar J. Diaz de Leon Rdz		
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°		Claves:	Fotos:
Nombre del interesado: Fco. Gpe Melendez Melendez		Celular: 4441922006	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 3%
Correo electrónico:			

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 12-7-20 Lugar de expedición: S.L.P. Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Fco Gpe Melendez M. Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desamarrar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B73929063	Póliza 86662106QM	Inciso / certificado 1	Número de serie 1ZWLLNGLXJB018123
Marca GM	Submarca Captiva	Tipo / cilindraje 4d SUV	Modelo 2022
Lugar S.L.P.	Fecha Día 12 Mes 7 Año 20	Placas NIP	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Francisco Guadalupe Melendez	Celular 4441922006	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones	Marca:
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estéreo	☒	☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐		
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐		
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐		
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐		
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐		
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	☐		
16	Medallón	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐		
17	Limpiadores	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐		
18	Lámpara stop	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84	Coderas	☒	☐		
20	Emblema cajuela	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
21	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐		
22	Reflejantes	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐		
23	Defensa	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐		
24	Molduras	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
25	Porta placa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐		
26	Cámara de reversa	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐		
27	Spoiler	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
28	Escape	☒	☐	Motor				Adicionales	
29	Salpicadera	☒	☐	93	Alternador	☒	☐	Pantalla GPS ☒ No ☐ Pantalla TV ☒ No ☐	
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☒ No ☐ Marca:	
31	Espejo lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TAG ☒ No ☐	
32	Cristal aleta	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐		
33	Puerta delantera	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐		
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐		
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐		
36	Puerta trasera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐		
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐		
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐		
39	Cristal costado	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
40	Estríbo	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐		
Lado izquierdo				106	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
42	Salpicadera	☒	☐	107	Depósito de chisgueteros	☒	☐		
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐		
44	Espejo lateral	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
45	Cristal aleta	☒	☐	110	Marcha	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐		
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
53	Estríbo	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
Cajuela				General				Rines	
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	120	Canastilla	☒	☐	Marca:	
56	Birlo de seguridad	☒	☐	121	Alarma	☒	☐	Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4) ☒
57	Cables pasa corriente	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐	Aleación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4) ☐
58	Extintidor	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐		
59	Gato	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐		
60	Gato hidráulico	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
61	Llave de rueda	☒	☐	126	Toldo	☒	☐		
62	Señales de carretera	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐		
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
64	Tapa sombrerera	☒	☐	129	Calcomanía de verificación	☒	☐		
				130	Tapón birlo	☒	☐		
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
								Volante	
								Marca:	
								Original ☒ Especial ☐	
								Observaciones	
								Objetos personales	
								Sin objetos personales	
								Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para ser devueltos; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Fco Gpe Melendez M Cesar I. Díaz de León Gracia del Blosi

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado

Nombre y firma del ajustador que recibe

Rúbrica

REV.06