SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4528

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Chevrolet	TIPO:	Groove
VIN:	L2WMLMC7M6PC022656	PLACA:	51P
SINIESTRO:	B6162445	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	29/09/26	COLOR: AZUL	AÑO: 2023

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: Robo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Donouhan Alvarez		Donouhan Alvarez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

...ACIONAL 5 DE MAYO 781 SAN JUAN DE OCOTAN ...ZAPOPAN JAL.

(3)

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

AOGB04183

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral disponible en nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B616244445	B13C5800WZ	01	LZWMLMGM6PG022656

Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color
CHEVROLET	GROOVE	4CIL	2023	AZUL

Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas (0) (1)	Kilometraje	Gasolina
DEP. AGENCIA	Día 24 Mes 08 Año 26	S/P.			1/4 1/2 3/4 E F

Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado no. ____			

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos: ☐Halógeno ☐Xenón ☐Led	✓	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
9	Parrilla	✓	
10	Emblemas	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras	✓	
13	Rejillas de facia	✓	
14	Porta placa	✓	
15	Spoiler	✓	

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16	Medallón	✓	
17	Limpiadores	✓	
18	Lámpara stop	✓	
19	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (4)	✓	
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa	✓	
24	Molduras	✓	
25	Porta placa		✓
26	Cámara de reversa	✓	
27	Spoiler		✓
28	Escape	✓	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29	Salpicadera	✓	
30	Cuarto luz lateral	✓	
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal aleta	✓	
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo	✓	
41	Molduras	✓	

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42	Salpicadera	✓	
43	Cuarto luz lateral	✓	
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal aleta	✓	
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo	✓	
54	Molduras	✓	

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela	✓	
56	Birlo de seguridad		✓
57	Cables pasa corriente		✓
58	Extinguidor		✓
59	Gato		✓
60	Gato hidráulico		✓
61	Llave de rueda		✓
62	Señales de carretera		✓
63	Tapete cubre llanta	✓	
64	Tapa sombrerera	✓	

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos	✓	
78	Encendedor	✓	
79	Cenicero		✓
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas	✓	
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bocina de cláxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Boster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de chisgueteros	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	

General

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		✓
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas		✓
124	Sensor de reversa	✓	
125	Quemacocos	✓	
126	Toldo	✓	
127	Gancho de arrastre		✓
128	Tapón gancho de arrastre		✓
129	Calcomanía de verificación		✓
130	Tapón birlo		✓
131	Tapón ☑ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		✓

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones: SI

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca: NO

Llaves
Llave de encendido NO
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad: ____

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca: SI

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☑
NO

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: ____
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	
DD: SI	
TD: SI	
DI: SI	
TI: SI	
R: NO	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: SI

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: SI

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
	RUBEN ORTEGA	GRUAS GLOBAL GROUP	Jorge Carrasco

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner

DIRECCION REGIONAL TEQUILA – VALLES
AGENCIA DE ATENCIÓN TEMPRANA DE TEQUILA, JALISCO
Oficio No.FE.05.01/895/2026/D-X
Asunto: Se ordena devolución.

C. ENCARGADO DEL CORRALON CONOCIDO COMO GRUAS GLOBAL GROUP
CON DOMICILIO CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO
PRESENTE

Por este conducto, he de merecer de Usted se sirva ordenar del personal que corresponda a su cargo, haga entrega al ciudadano **RUBEN ORTEGA CUEVAS**, previa identificación, debiendo de solicitarle copia del mismo hecho lo anterior realice la entrega del siguiente vehículo:

1) **MARCA CHEVROLET, SUBMARCA GROOVE, MODELO 2023, COLOR AZUL PERSUASION, CON MOTOR HECHO EN CHINA, CON NÚMERO DE SERIE LZWMLMGM6PG022656, SIN PLACAS DE CIRCULACION.**

Solicito además confirmar la autenticidad del presente oficio al número telefónico 3338376000 extensión 12381, el Subdelegado Regional en Funciones de Agente del Ministerio Público Ismael Cervantes Lomelí, lo anterior para la verificación de dicha disposición.

Delitos: Vehículo Recuperado, que fue asegurado sobre la Calle Camino Real, colonia La Cantera en el municipio de Amatitan, Jalisco, a lo cual a la fecha no resulta necesaria su retención por más tiempo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, 239, 245, 246 y 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales procedentes reiterando la importancia de la Unidad institucional.

A T E N T A M E N T E
TEQUILA, JALISCO A 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2026
"2026, JALISCO, CUNA DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y EL MUNCIAL QUE NOS UNE"

LICENCIADO ISMAEL CERVANTES LOMELI.

EL SUBDELEGADO REGIONAL EN FUNCIONES DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN TEMPRANA DE TEQUILA, JALISCO, DE LA DIRECCION REGIONAL ZONA VALLES – TEQUILA DE LA VICE FISCALIA REGIONAL DEL ESTADO DE JALISCO.

MAESTRO GUSTAVO GONZALEZ MATUTE
DELEGADO GENERAL REGIONAL DE LA
VICEFISCALIA DE INVESTIGACION EN TEQUILA-VALLES, DISTRITO X.

RECIBI OFICIO RUBEN ORTEGA CUEVAS 24/08/26

126066

Escaneado con CamScanner

Fiscalía del Estado

DIRECCION REGIONAL TEQUILA-VALLES
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 346/2026/NJ
AGENCIA, ATENCION TEMPRANA

VICE FISCALIA REGIONAL TEQUILA – VALLES
AGENCIA DE ATENCIÓN TEMPRANA DE TEQUILA, JALISCO
Oficio No.FE.05.01/894/2026/D-X
Carpeta de Investigación: 346/2026/NJ
Motivo de Aseguramiento: Vehículo recuperado
Por contar con Reporte de Robo

LIC. CARLOS UBALDO CANIZALES TEJEDA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN CENTRO DEL COMUNICACIONES
E INFORMACION VEHICULAR DE LA FISCALIA DEL ESTADO.

P R E S E N T E:

EN ATENCION AL CIUDADANO PEDRO SOLORIO SALDAÑA.
ENCARGADO DEL CENTRO DE COMUNICACIONES
E INFORMACION VEHICULAR DE LA FISCALIA ESTATAL.

Por medio del presente recurro a Usted, para que, en vía de colaboración a esta Fiscalía, realice por medio del personal a su mando, se **CANCELE** el reporte de robo número **C5/20231207/03081**, de fecha del día 07 de diciembre del año 2023, en virtud de que ya se acredito fehacientemente la propiedad del automotor que nos ocupa exhibiendo en original y copia simple las documentales necesarias para tal efecto vehículo, que a continuación se describe:

MARCA CHEVROLET, SUBMARCA GROOVE, MODELO 2023, COLOR AZUL PERSUASION, CON MOTOR HECHO EN CHINA, CON NÚMERO DE SERIE LZWMLMGM6PG022656, SIN PLACAS DE CIRCULACION.

NOTA: SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DICHO VEHICULO CUENTA CON LA CARPETA DE INVESTIGACION 6680/2023-J.

El reporte descrito con antelación fue registrado por el robo del vehículo señalado, el día 07 de diciembre del año 2023, mediante llamada al 911, sin embargo, el vehículo antes mencionado fue recuperado por elementos del ejército mexicano, el día 05 de abril del año 2026, a las 12:00 horas, sobre la Calle Camino Real, colonia La Cantera en el municipio de Amatitan, Jalisco, el cual se encuentra puesto a disposición de esta fiscalía, en el corralón denominado Grúas de Occidente, con domicilio conocido en el municipio de Tequila. Sin otro particular, le agradezco las atenciones brindadas al presente oficio.

A T E N T A M E N T E
TEQUILA, JALISCO A 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2026
"2026, JALISCO, CUNA DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y EL MUNCIAL QUE NOS UNE"

LICENCIADO ISMAEL CERVANTES TOMELI.

EL SUBDELEGADO REGIONAL EN FUNCIONES DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN TEMPRANA DE TEQUILA, JALISCO, DE LA DIRECCION REGIONAL ZONA VALLES – TEQUILA DE LA VICE FISCALIA REGIONAL DEL ESTADO DE JALISCO.

Vo. Bo. _____

MAESTRO GUSTAVO GONZALEZ MATUTE
DELEGADO GENERAL REGIONAL DE LA
VICEFISCALIA DE INVESTIGACION EN TEQUILA-VALLES, DISTRITO X

126065

Escaneado con CamScanner