

AOT-00636

10:44



SCLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AQ. 0727

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan
☐ TRASLADO(PROV): Forze

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Carnado</u>
VIN: <u>L2UNUGM6PC864442</u>	PLACA: <u>SP</u>
SINIESTRO: <u>B70274064</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>07/08/26</u>	COLOR: <u>Blanco</u>
	AÑO: <u>2023</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/	/	/
ALTERNADOR	/	/	/
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/	/
CLAVON	/	/	/
BOMBA AGUA	/	/	/
BANDAS MOTOR	/	/	/
SISTEMA FRENSO	/	/	/
CABLES BULBOS	/	/	/
BOBINA	/	/	/
AIRE ACONDICIONADO	/	/	/
DEPOSITO LIMPIADORES	/	/	/
DIRECCION HIDRAULICA	/	/	/
DISTRIBUIDOR	/	/	/
ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/	/
GENERADOR	/	/	/
MARCHA	/	/	/
MONOBLOCK	/	/	/
VENTILADOR	/	/	/
RADIADOR	/	/	/
RADIADOR DE A/C	/	/	/
TANQUE DE GASOLINA	/	/	/
TAPON DE GASOLINA	/	/	/
TAPON DE ACEITE	/	/	/
TAPON RADIADOR	/	/	/
TURBO CARGADOR	/	/	/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/	/	/
ASIENTOS DELANTEROS	/	/	/
ASIENTOS TRASEROS	/	/	/
BOSQUIS	/	/	/
BOLSA DE AIRE	/	/	/
CABECERAS	/	/	/
CENICERAS	/	/	/
QUINTERA	/	/	/
CINT. SEGURIDAD	/	/	/
CLAVON	/	/	/
CORDERO	/	/	/
COMODA	/	/	/
CONTROL A/C	/	/	/
DEFROSTER	/	/	/
ENCENDIDOR	/	/	/
ESPEJO RETROVISOR	/	/	/
INSTRUMENTOS TABLERO	/	/	/
LUZ INTERIOR	/	/	/
LUZ STOP	/	/	/
MANILLAS	/	/	/
PALANCA DE VELOCIDADES	/	/	/
RELOJ	/	/	/
SEGUROS ELECTRICOS	/	/	/
TABLERO	/	/	/
TAPETES	/	/	/
ELEVADORES ELECTRICOS	/	/	/
VESTIDURAS	/	/	/
VOLANTE	/	/	/
VISERAS	/	/	/

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRACOS LIMPIADORES	/	/	/
COFRE	/	/	/
CUARTOS DE LUZ	/	/	/
DEFENSA DELANTERA	/	/	/
FARCOS	/	/	/
BALANTR	/	/	/
BULBOS	/	/	/
FARCOS DE VESLA	/	/	/
PARRERIAS	/	/	/
PARRILLA	/	/	/
PLUMAS LIMPIADORES	/	/	/
PORTA PLACA	/	/	/

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJAS	/	/	/
BULBOS	/	/	/
CAJUELA	/	/	/
DEFENSA TRASERA	/	/	/
LIMPIADOR	/	/	/
MECALLON	/	/	/
PORTA PLACA	/	/	/
SISTEMA DE ESCAPE	/	/	/

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/	/	/
CABLES PASACORRIENTES	/	/	/
DAPA CAJUELA	/	/	/
HERRAMIENTA	/	/	/
GATO	/	/	/
LLAVE DE RUEDA	/	/	/
SENALES DE CARRETERA	/	/	/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/	/	/
SPOILER	/	/	/
RUBILES	/	/	/
PLACAS	/	/	/
RINES	/	/	/
ALARMA	/	/	/
EXTINGUIDOR	/	/	/
ANTENA	/	/	/
PLACA VIN	/	/	/
KILOMETRAJE	/	/	/
CANASTILLA	/	/	/
ADAPTACION	/	/	/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/	/	/
COMPUTADORA MOTOR	/	/	/
ESTEREO	/	/	/
LAMPA DE REFRIGACION	/	/	/
BOMBA GASOLINA	/	/	/
LLAVES	/	/	/
CATALIZADOR	/	/	/

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALFAC	/	/	/
COETRODES	/	/	/
ESPEJO EXTERIOR	/	/	/
ESTRIBO	/	/	/
MANILLAS EXTERIORES	/	/	/
MOLDURAS	/	/	/
PUESTA DELANTERA	/	/	/
PUESTA TRASERA	/	/	/
SALPADERA	/	/	/
LLANTAS	/	/	/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RM	/	/	/
MODIOS LATERALES	/	/	/

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALFAC	/	/	/
COETRODES	/	/	/
ESPEJO EXTERIOR	/	/	/
ESTRIBO	/	/	/
MANILLAS EXTERIORES	/	/	/
MOLDURAS	/	/	/
PUESTA DELANTERA	/	/	/
PUESTA TRASERA	/	/	/
SALPADERA	/	/	/
LLANTAS	/	/	/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RM	/	/	/
MODIOS LATERALES	/	/	/



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Emmanuel</u>	<u>Yael Jantes</u>	<u>Emmanuel</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

CLAVE DE VEHICULO

Remate, Toluca de Lerdo

Datos del propietario

Placa: B3274002, Número de serie: 8836240047, Modelo: 7, Año: 2003, Marca: Chevrolet

Nombre: Fabiola Haydee Chavez, Teléfono: 5544350000, Correo: fabiolachavez@gmail.com

Importante: Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Datos del vehículo



Datos mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Datos de la operación



Datos mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Datos de depósito de garantía: Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Fecha de expedición: 12/06/2016, Lugar de expedición: Toluca de Lerdo

Datos de la operación

Nombre del propietario: Fabiola Haydee Chavez, Número de serie: 8836240047, Modelo: 7, Año: 2003, Marca: Chevrolet

Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Se informa que el presente documento es una copia de un documento original y no tiene validez legal.

Formulario de Inspección

63224019 8056210612
 Inspección Tornado NUB 1-023 BOMBO
 Subsección 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 Subsección 1000 1000 1000 1000 1000 1000

No. Inspección Si No No. Inspección Si No No. Inspección Si No

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones

Observaciones Interior Observaciones