

# GRUAS FORZA

## INVENTARIO VEHICULO

F.

106907

MARCA: Cherolef

TIPO: Tornado

VIN: 2ZWUNNGN5AC809850

PLACA: 51P

SINIESTRO: B87774085

OPERADOR: Fernando Palomino

FECHA: 18-8-26

COLOR: Blanco

AÑO: 2024

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOTB-0265 Forza

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUJELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUJELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUJELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Arturo Campos</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Fernando Palomino</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Arturo Campos</u> NOMBRE Y FIRMA

# Uvesede

FECHA SINIESTRO	FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADORA	APROBADO A FRONTING	TOTAL DIAS
23/05/2026	27/05/2026	02/06/2026		
No. DE SINIESTRO	No. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO	
B67774065	2652652047	A33BPK	<input checked="" type="checkbox"/> ASIG <input type="checkbox"/> FRC	MARCA VEHICULO
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	CHEVROLET
01/01/20	BLANCO	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	4	M CILINDROS
No. DE MOTOR	REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV	NO
IMPORTADO			SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A AC <input checked="" type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILACIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER	<input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPRENTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA			
1.- VALOR INDEMNIZADO				
ERC	CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	225,300.00	
2.- DAÑOS				
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL				
* REACCIONES DE HP INICIALES				
* MANO DE OBRA INICIAL				
* REACCIONES MECANICAS INICIALES				
TOTAL DAÑOS				
85572.37				
129,171.37				
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)				
TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES				
0.00				
4.- DEDUCCIONES				
MOTOR NO ACREDITADO				
0.00				
TENENCIAS				
ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>				
0.00				
5.- DEMERITOS				
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%				
11,265.00				
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 100%				
0.00				
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES				
140,436.37				
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)				
* VALOR DE SALVAMENTO				
84,863.63				
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%				
4,243.18				
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL				
80,620.45				
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO				

GUIA	ERC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG	194		
VALOR	203,000.00	275,300.00	
% DAÑOS	63.63%	57.33%	0.00%

UNIDAD CON LLAVE

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EFECTUAR: FALTALES DE LA VERSION DEL VEHICULO CLIENTA CON RIEGOS DE LLAVES, CONTRIBUYE AL ABRA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES ETC

PLACA VIN

LZWNNNGN5RC809850

PARED DE FUEGO

NUMERO DE MOTOR

IMPORTADO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENCIAMENTE

ATENCIAMENTE

JUAN PABLO GONZALEZ LORENZO

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR

QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DEL GADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR

CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 310 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Numero de siniestro <b>66774065</b>	Platilla <b>46580505K2</b>	Inciso / certificado	Numero de serie <b>L20PMM645RCA09850</b>
Marca <b>Chevrolet</b>	Submarca <b>Tornado</b>	Tipo / cilindrada	Color <b>Bianco</b>
Lugar <b>13.36</b>	Fecha Día <b>08</b> Mes <b>05</b> Año <b>2024</b>	Piñones <b>A336PK</b>	Kilometraje <b>5518928658</b>
Agencia a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	Nombre del interesado <b>Oray Steven Celix</b>	Celular <b>5518928658</b>	Gasolina <b>E</b> 1/4 1/2 3/4 F
			Correo electrónico <b>oscarstevencelix@gmail.com</b>

No. Inventario SI No No. Inventario SI No No. Inventario SI No

**Delantero**

1. Parabrasis	
2. Brazos de limpiadores	
3. Plumas limpiadores	
4. Cofre	
5. Cuartos de luz	
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halogeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> led	
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9. Parrilla	
10. Embrernas	
11. Faca	
12. Molduras	
13. Rejillas de faca	
14. Porta placa	
15. Spoiler	

**Interior**

65. Cielo de toldo	
66. Luz interior	
67. Espejo retrovisor	
68. Viseras	
69. Tablero	
70. Switch de encendedor (start / stop engine)	
71. Botones de estereo	
72. Control aire acondicionado	
73. Control calefacción	
74. Control eléctrico	
75. Guantero	
76. Consola	
77. Porta vasos	
78. Encendedor	
79. Cenicero	
80. Palanca de velocidades	
81. Perilla palanca	
82. Botones puerta (izquierdo) (derecho)	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84. Coderas	
85. Manijas de puertas (2) (4)	
86. Bocinas radio	
87. Cinturones de seguridad	
88. Banca de asiento trasero	
89. Respaldo de asiento trasero	
90. Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)	
91. Alfombra	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	

**Trasero**

16. Medallón	
17. Limpiadores	
18. Lámpara stop	
19. Tapa cajuela / quita puerta	
20. Embrerna cajuela	
21. Calaveras (2) (4)	
22. Reflejantes	
23. Delensa	
24. Molduras	
25. Porta placa	
26. Camara de reversa	
27. Spoiler	
28. Escape	

**Lado derecho**

29. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral	
32. Cristal aleia	
33. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado	
40. Estribo	
41. Molduras	

**Lado izquierdo**

42. Salpicadera	
43. Cuarto luz lateral	
44. Espejo lateral	
45. Cristal aleia	
46. Puerta delantera	
47. Cristal puerta delantera	
48. Manija de puerta delantera	
49. Puerta trasera	
50. Cristal puerta trasera	
51. Manija de puerta trasera	
52. Cristal costado	
53. Estribo	
54. Molduras	

**Cajuela**

55. Alfombra cartón cajuela	
56. Birlo de seguridad	
57. Cables pasa corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrereta	

**Motor**

93. Alternador	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96. Bandas de motor	
97. Bayoneta aceite dirección	
98. Bayoneta aceite motor	
99. Bayoneta aceite transmisión	
100. Bobina	
101. Bocina de claxon	
102. Bomba de agua	
103. Bomba dirección hidráulica	
104. Boster de frenos	
105. Cables bujías	
106. Compresor aire acondicionado	
107. Depósito de chisqueros	
108. Distribuidor	
109. Filtro gasolina	
110. Marcha	
111. Motor limpiadores	
112. Motor ventilador	
113. Porta filtro de aire	
114. Radiador	
115. Sistema de inyección	
116. Transmisión (SID) (AUT)	
117. Tapón aceite motor	
118. Tapón radiador	
119. Tapón depósito líquido de frenos	

**General**

120. Canastilla	
121. Alarma	
122. Tapón de gasolina	
123. Herramientas	
124. Sensor de reversa	
125. Quemacocos	
126. Toldo	
127. Gancho de arrastre	
128. Tapón gancho de arrastre	
129. Calcomanía de verificación	
130. Tapón birlo	
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros Inventario SI No

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b> Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG  Sí  No

**Llantas** Vida

DD: \_\_\_\_\_ Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/55/14 (3/4 1/2 1/4)  
 TD: \_\_\_\_\_  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_  
 ¿Funda o cubierta?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Reflech  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: \_\_\_\_\_  

Original	Especial
Aleación	Acero

 No. (1) (2) (3) (4)  
 No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: \_\_\_\_\_  

Original	Especial
----------	----------

**Observaciones**

\_\_\_\_\_

**Objetos personales**

\_\_\_\_\_

**Adaptaciones equipo especial**

\_\_\_\_\_

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado