SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4592

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Chevrolet TIPO: Tornado
VIN: LZWNNNGN6RC831078 PLACA:
SINIESTRO: B78440969 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 2/10/26 COLOR: Plata AÑO: 2024

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		X
TABLERO	X		
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: Unidad con golpe frontal

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios	Brayan Garnica	Edgar Rio
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Brayan - Brayan Garnica Arias

Escaneado con CamScanner

BBVA

Seguros

Inventario de vehículo dañado

Aviso de Privacidad

B78440969 | 8146210 | 001 | 2024 | Plata

Chevrolet | Torino | JAN | 1

CD | 18-02-26 | HV-1364 | L

Carmen Yurleni Bolivar Mora

No.	Inventario	Sí	No
	Exterior		
	Defensa		
	Toldo		
	Lado derecho		
	Lado izquierdo		
	Cajuela		
	Interior		
	Motor		
	General		
	Otros		
	Cristales		
	Llaves		
	Luces		
	Polvo		
	Manchas		
	Rayones		
	Golpes		
	Manchas		

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

B7844096 | 8A46210JE2 | 001 | 1C2WNNEN1RC831078
Chevrolet | Tornado | VAN | 2024 | Plata
GDL | 78-08-26 | HV-13AA | 2
Carmen Yurleni Balleh Mora | 3322778541

No.	Inventario	SI	No

Delantero

Trasero

Lado derecho

Lado izquierdo

Cajuela

Interior

Motor

General

Otros

Computadora — (¿Existe? SI [ ] No [ ]) Observaciones:

Batería — ¿Existe? SI [ ] No [ ] Marca: Original

Llaves — Llave de encendido ¿Funciona? SI [ ] No [ ] Cantidad:

Tipo de llaves — Normal [ ] Código de encendido [ ] Tarjeta [ ]

Auto estéreo — Estéreo SI [ ] No [ ] ¿Funciona? SI [ ] No [ ] Marca:

Tarjeta de circulación — SI [ ] No [ ]

Adicionales — Pantalla GPS SI [ ] No [ ] Pantalla DVD SI [ ] No [ ] Reversa GPS SD SI [ ] No [ ] Marca: Mica SI [ ] No [ ]

Llantas — Vista

Ejemplo				
DD				
TD				
DI				
TI				
R				

¿Funcionan? SI [ ] No [ ]

DD: Delantera derecha — DI: Delantera izquierda — R: Refacción
TD: Trasera derecha — TI: Trasera izquierda

Rines — Marca: Original — Original [ ] Especial [ ] — No. (1) (2) (3) (4) (5) — Aluminio [ ] Acero [ ] — No. (1) (2) (3) (4) (5)

Plumas — Marca: Original — Original [ ] Especial [ ]

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Miguel Angel Real

Nombre y firma del ajustador que recibe

Nombre social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV06

FODO-346

Escaneado con CamScanner