

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro** Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: <b>B71817464</b>	Número de póliza: <b>844C580 A77</b>	Inciso / Certificado: <b>001</b>	Placas: <b>LE75321</b>
Marca: <b>Chevrolet</b>	Submarca: <b>Tornado</b>	Tipo: <b>van</b>	Modelo: <b>2014</b>
Nombre del ajustador: <b>Omar A 6/27/7</b>	Claves: <b>2050</b>	Fotos: <b>Si</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>9,955.00</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>Cesar Romero Castillo</b>	Celular: <b>444 5535013910</b>	Correo electrónico: <b>chinou48@gmexi.com</b>

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** *Salpicadores, interiores, Frenos Mecanica por colision y bodega*

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** *Papa cajuela*

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: <b>BBVA</b> Cuenta / Convenio: <b>617482</b> Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: <b>25/06/2010</b> Lugar de expedición: <b>316 A.O</b>
---	---

**Daños del taller (opción exclusiva para asegurados y sujetos a pólizas vigentes)**

Nombre del taller: <b>Smart Collision</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>Paseo Constitución</b>
--	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación**. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma del interesado</p> <p style="text-align: center;"><i>J. Uriel Casas Borcena</i></p>	<p style="text-align: center;">Indemnización de daños</p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma del interesado</p> <p style="text-align: center;">El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados, en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un diagnóstico mecánica.</p>
<p style="text-align: center;">Asignación de taller</p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma del interesado</p> <p style="text-align: center;"><i>J. Uriel Casas Borcena</i></p> <p style="text-align: center;">El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).</p>	

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
[atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com)

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: \_\_\_\_\_ Afectados: \_\_\_\_\_

### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	047817464	Póliza	844(580A77)	Inciso / certificado	001	Número de serie	LEVINNN17N8280997
Marca	Chevrolet	Submarca	Prado	Tipo / cilindrada	V4 cil	Modelo	2014
Lugar	320410	Fecha Día	15-06-2014	Placas	LE75321	Cantidad de pasajeros	5
Atención a:	Assegurado	Nombre del interesado	Cesar Romero Castillo	Celular	5535013410	Gasolina	1/4 1/2 3/4 F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>				<b>Otros</b>			
1.	Parabrisas			65.	Cielo de todo			<b>Computadora</b>	<b>Batería</b>	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones: <b>CERRADO</b>	
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			<b> Llaves</b>	<b> Tipo de llaves</b>	Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>	
4.	Cofre			68.	Viseras			Llave de encendido	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Cantidad: <b>1 llave</b>	
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			<b> Auto estéreo</b>	<b> Tarjeta de circulación</b>	Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: _____	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			<b> Adicionales</b>			
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led			71.	Botones de estéreo			Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: _____		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			TA: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			<b> Llantas</b>			
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			<b> Ejemplo:</b> Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	<b> Vida</b>		
11.	Facia			75.	Guantero			DD: _____	TD: _____		
12.	Molduras			76.	Consola			DI: _____	TI: _____		
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			R: _____	¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
14.	Porta placa			78.	Encendedor			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción	
15.	Spoiler			79.	Cenicero			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
<b>Trasero</b>				<b>Motor</b>				<b>Rines</b>			
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Marca: <b>original</b>	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>		
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)		
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			<b> Volante</b>			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Marca: <b>original</b>	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>		
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas			<b> Observaciones</b>			
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2) (4)			No hay cosas de valor			
22.	Reflejantes			86.	Bocinas radio			<b> Objetos personales</b>			
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad			Adaptaciones equipo especial			
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero						
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero						
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
27.	Spoiler			91.	Alfombra						
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
<b>Lado derecho</b>				<b>General</b>							
29.	Salpicadera			120.	Canastilla						
30.	Cuarto luz lateral			121.	Alarma						
31.	Espejo lateral			122.	Tapón de gasolina						
32.	Cristal aleta			123.	Herramientas						
33.	Puerta delantera			124.	Sensor de reversa						
34.	Cristal puerta delantera			125.	Quemacocos						
35.	Manija de puerta delantera			126.	Toldo						
36.	Puerta trasera			127.	Gancho de arrastre						
37.	Cristal puerta trasera			128.	Tapón gancho de arrastre						
38.	Manija de puerta trasera			129.	Calcomanía de verificación						
39.	Cristal costado			130.	Tapón birlo						
40.	Estribo			131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)						
41.	Molduras										
<b>Lado izquierdo</b>											
42.	Salpicadera										
43.	Cuarto luz lateral										
44.	Espejo lateral										
45.	Cristal aleta										
46.	Puerta delantera										
47.	Cristal puerta delantera										
48.	Manija de puerta delantera										
49.	Puerta trasera										
50.	Cristal puerta trasera										
51.	Manija de puerta trasera										
52.	Cristal costado										
53.	Estribo										
54.	Molduras										
<b>Cajuela</b>											
55.	Alfombra cartón cajuela										
56.	Birlo de seguridad										
57.	Cables pasa corriente										
58.	Extinguidor										
59.	Gato										
60.	Gato hidráulico										
61.	Llave de rueda										
62.	Señales de carretera										
63.	Tapete cubre llanta										
64.	Tapa combi										



**GRUAS SOAREZ**  
**FCIRZA**

480-EW-3.  
INVENTARIO VEHICULO  
A0000291

BBW A-109478

SINIESTRO: B71817464  
OPERADOR: Guillermo Ramirez Mtz  
FECHA: 25-06-2026  
COLOR: Blanco AÑO: 2024

MARCA: CHEVROLET TIPO: TOPADO VAN.  
VIN: LZWNNGN8R809597 PLACA: S/A

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no usable
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENSOS			X
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR		X	
MARCHA			no usable
MONOBLOCK		X	
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		no usable
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FARDS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FARDS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
QUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan Carlos Inosa  
ENTREGA: [Signature]  
RECIBE: Juan Carlos Inosa