

NOT. BONA OISO

MARCA: CHEVROLET TIPO: AVEO
VIN: LZWPPHGN1RE005590 PLACA: P87-BNK

SINIESTRO: 366471167
OPERADOR: MIGUEL RO.
FECHA: 21/05/26
COLOR: BUALO AÑO: 2024

3:03 AM

| | SI | NO | DAÑO |
|---------------------|----|----|------------|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | | | NO VISIBLE |
| ESTEREO | | | XX |
| LLANTA DE REFACCION | | | XX |

| | SI | NO | DAÑO |
|----------------|----|----|------|
| BOMBA GASOLINA | X | | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES | | | |
| ALTERNADOR | | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | | | |
| CLAXON | | | |
| BOMBA AGUA | | | |
| BANDAS MOTOR | | | |
| SISTEMA FRENOS | | | |
| CABLES BUJIAS | | | |
| BOBINA | | | |
| AIRE ACONDICIONADO | | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | | | |
| DISTRIBUIDOR | | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | | |
| GENERADOR | | | |
| MARCHA | | | |
| MONOBLOCK | | | |
| VENTILADOR | | | |
| RADIADOR | | | |
| RADIADOR DE A/C | | | |
| TANQUE DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE ACEITE | | | |
| TAPON RADIADOR | | | |
| TURBO CARGADOR | | | |

IMPACTO

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|-------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| CABLES PASACORRIENTERAS | | X | |
| TAPA CAJUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SENALES DE CARRETERA | | X | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | | | XX |
| CUARTOS DE LUZ | | | XX |
| DEFENSA DELANTERA | | | XX |
| FAROS | | | XX |
| BALASTRAS | | | XX |
| BULBOS | | | XX |
| FAROS DE NIEBLA | | | XX |
| PARABRISAS | | | XX |
| PARRILLA | | | XX |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |


| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | X | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | | | X |
| SPOILERS | | | X |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | X | | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | | X | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | X | | |
| ADAPTACION | | X | |

DOCUMENTOS:

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | X | | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | X | | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |



OBSERVACIONES: DENTRO DEL VEHICULO SE ENCONTRAN PARTES DE LA DELANTERA

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>ELABORA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p> | <p>ENTREGA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p> | <p>RECIBE</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CAO): Hub 10/19/11a TRASLADO(Prov): _____

NOTBDO 246

MARCA: Chevrolet TIPO: A80
 VIN: 2W1PPGNJND05596 PLAC: DDP33BK
 SINISTRO: R664E167 ASEGURADORA: 3304
 FECHA: 20-MAR-2006 COLOR: Blanco AÑO: 2004

| | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| BATERIA | | | |
| COMPUTADORA MOTOR | | | |
| ESTEREO | | | |
| LANTANA DE REFLECCION | | | |
| BOMBA GASOLINA | | | |
| LLAVES | | | |
| CATALIZADOR | | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES | | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENSO | X | | |
| CABLES BULBOS | X | | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | X | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | X | |
| GENERADOR | X | | |
| MARCHA | X | | |
| MONDOLock | | | X |
| VENTILADOR | | | X |
| RADIADOR | | | X |
| RADIADOR DE A/C | | | X |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | | X |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | | X | |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | | X | |
| DEFENSA DELANTERA | | | X |
| FAROS | | | X |
| BALASTRAS | | | X |
| BULBOS | | | X |
| FAROS DE NIEBLA | | | X |
| PARABRISGS | | | X |
| PARRILLA | | | X |
| PILUAS LIMPIADORES | | X | |
| PORTALACA | | X | |


| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CAJONERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | X | | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTALACA | X | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| CABLES PASADORIENTES | X | | |
| TAPA CAJUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | X | | |
| GATO | X | | |
| LLAVE DE RUEDA | X | | |
| SERIALES DE CARRETERA | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | | | X |
| ESTRIBO | | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | | | X |
| MOLDURAS | | | X |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRASERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | | | X |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | | | X |
| VIDRIOS LATERALES | | | X |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BORNAS | X | | |
| BOLSA DE AIRE | | | X |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | X | | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| COGERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | X | | |
| ENCENDIDOR | X | | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | X | | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | X | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | X | | |
| SPOILERS | X | | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | X | | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | X | | |
| EXTINGUIDOR | X | | |
| ANTENA | X | | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | X | | |
| CAJASTILLA | X | | |
| ADAPTACION | X | | |



OBSERVACIONES:

| | |
|-----------------------|----------------|
| ELABORA | RECIBE |
| Adm. en <u>Arguel</u> | <u>Arguel</u> |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Número de siniestro B6641167 | Póliza 797B0202V4 | Inciso / certificado G3 | Número de serie L2W7PMMGN1RT005590 |
| Marca Gm | Submarca Aveo | Tipo / cilindraje HR | Modelo 2014 |
| Lugar TEHUACALCO | Fecha Día 20 Mes 5 Año 2016 | Placas P87BNK | Cantidad de placas (0) (1) 2 |
| Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no. A1 | Nombre del interesado JOSE ALBERTO LUIS PEREZ | Celular 6642337087 | Correo electrónico |

| No. | Inventario | Sí | No | No. | Inventario | Sí | No | Inventario |
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|

| No. | Inventario | Sí | No |
|-----|--|----|----|
| 1. | Parabrisas | | |
| 2. | Brazos de limpiadores | | |
| 3. | Plumas limpiadoras | | |
| 4. | Cofre | | |
| 5. | Cuartos de luz | | |
| 6. | Faro principal (izquierdo) (derecho) | | |
| 7. | Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led | | |
| 8. | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | | |
| 9. | Parrilla | | |
| 10. | Emblemas | | |
| 11. | Facia | | |
| 12. | Molduras | | |
| 13. | Rejillas de facia | | |
| 14. | Porta placa | | |
| 15. | Spoiler | | |

| No. | Inventario | Sí | No |
|-----|---|----|----|
| 65. | Cielo de toldo | | |
| 66. | Luz interior | | |
| 67. | Espejo retrovisor | | |
| 68. | Viseras | | |
| 69. | Tablero | | |
| 70. | Switch de encendido (start / stop engine) | | |
| 71. | Botones de estéreo | | |
| 72. | Control aire acondicionado | | |
| 73. | Control calefacción | | |
| 74. | Control eléctrico | | |
| 75. | Guantera | | |
| 76. | Consola | | |
| 77. | Porta vasos | | |
| 78. | Encendedor | | |
| 79. | Cenicero | | |
| 80. | Palanca de velocidades | | |
| 81. | Perilla palanca | | |
| 82. | Botones puerta | | |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 84. | Coderas | | |
| 85. | Manijas de puertas (2) (4) | | |
| 86. | Bocinas radio | | |
| 87. | Cinturones de seguridad | | |
| 88. | Banca de asiento trasero | | |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | | |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | | |
| 91. | Alfombra | | |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | | |

| | |
|--|---|
| Computadora ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: | Batería ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: LEHIBLE |
| Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: 1 | Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> |
| Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: ORIGINAL | Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |

| No. | Inventario | Sí | No |
|-----|-----------------------------|----|----|
| 16. | Medallón | | |
| 17. | Limpiadores | | |
| 18. | Lámpara stop | | |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | | |
| 20. | Emblema cajuela | | |
| 21. | Calaveras (2) (4) | | |
| 22. | Reflejantes | | |
| 23. | Defensa | | |
| 24. | Molduras | | |
| 25. | Porta placa | | |
| 26. | Cámara de reversa | | |
| 27. | Spoiler | | |
| 28. | Escape | | |

| No. | Inventario | Sí | No |
|------|--|----|----|
| 93. | Alternador | | |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | | |
| 96. | Bandas de motor | | |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | | |
| 98. | Bayoneta aceite motor | | |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | | |
| 100. | Bobina | | |
| 101. | Bocina de cláxon | | |
| 102. | Bomba de agua | | |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | | |
| 104. | Boster de frenos | | |
| 105. | Cables bujías | | |
| 106. | Compresor aire acondicionado | | |
| 107. | Depósito de chisgueteros | | |
| 108. | Distribuidor | | |
| 109. | Filtro gasolina | | |
| 110. | Marcha | | |
| 111. | Motor limpiadores | | |
| 112. | Motor ventilador | | |
| 113. | Porta filtro de aire | | |
| 114. | Radiador | | |
| 115. | Sistema de inyección | | |
| 116. | Transmisión (S/D) (AUT) | | |
| 117. | Tapón aceite motor | | |
| 118. | Tapón radiador | | |
| 119. | Tapón depósito líquido de frenos | | |

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

| No. | Inventario | Sí | No |
|-----|----------------------------|----|----|
| 29. | Salpicadera | | |
| 30. | Cuarto luz lateral | | |
| 31. | Espejo lateral | | |
| 32. | Cristal aleta | | |
| 33. | Puerta delantera | | |
| 34. | Cristal puerta delantera | | |
| 35. | Manija de puerta delantera | | |
| 36. | Puerta trasera | | |
| 37. | Cristal puerta trasera | | |
| 38. | Manija de puerta trasera | | |
| 39. | Cristal costado | | |
| 40. | Estribo | | |
| 41. | Molduras | | |

| No. | Inventario | Sí | No |
|------|--|----|----|
| 120. | Canastilla | | |
| 121. | Alarma | | |
| 122. | Tapón de gasolina | | |
| 123. | Herramientas | | |
| 124. | Sensor de reversa | | |
| 125. | Quemacocos | | |
| 126. | Toldo | | |
| 127. | Gancho de arrastre | | |
| 128. | Tapón gancho de arrastre | | |
| 129. | Calcomanía de verificación | | |
| 130. | Tapón birlo | | |
| 131. | Tapón <input checked="" type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda <input checked="" type="checkbox"/> (2) (3) (4) | | |

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: **GREENMAX 185160R15 112**
 TD: **MAXTRAC 185160R15 112**
 DI: **GREENMAX 185160R15 112**
 TI: **GREENMAX 185160R15 112**
 R: **NO NO NO NO NO**
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

| No. | Inventario | Sí | No |
|-----|----------------------------|----|----|
| 42. | Salpicadera | | |
| 43. | Cuarto luz lateral | | |
| 44. | Espejo lateral | | |
| 45. | Cristal aleta | | |
| 46. | Puerta delantera | | |
| 47. | Cristal puerta delantera | | |
| 48. | Manija de puerta delantera | | |
| 49. | Puerta trasera | | |
| 50. | Cristal puerta trasera | | |
| 51. | Manija de puerta trasera | | |
| 52. | Cristal costado | | |
| 53. | Estribo | | |
| 54. | Molduras | | |

Rines

Marca: _____

| | | |
|----------|----------|---------------------|
| Original | Especial | No. (1) (2) (3) (4) |
| Aleación | Aero | No. (1) (2) (3) (4) |

| No. | Inventario | Sí | No |
|-----|-------------------------|----|----|
| 5. | Alfombra cartón cajuela | | |
| 6. | Birlo de seguridad | | |
| 7. | Cables pasa corriente | | |
| 8. | Extinguidor | | |
| 9. | Gato | | |
| 0. | Gato hidráulico | | |
| 1. | Llave de rueda | | |
| 2. | Señales de carretera | | |
| 3. | Tapete cubre llanta | | |
| 4. | Tapa sombrerera | | |

Volante

Marca: _____

| | |
|----------|----------|
| Original | Especial |
|----------|----------|

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

a: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.