SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AQUI30213

AO. 2933

# INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: GM Aveo TIPO: Aveo
VIN: LZWPPHGN9RF021889 PLACA: RPX291C
SINIESTRO: B8846186 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 04/11/26 COLOR: plata AÑO: 2024

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | / | | |
| COMPUTADORA MOTOR | / | | |
| ESTEREO | / | | |
| LLANTA DE REFACCION | | / | |
| BOMBA GASOLINA | / | | |
| LLAVES | / | | |
| CATALIZADOR | / | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | / | | |
| ALTERNADOR | / | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | / | | |
| CLAXON | / | | |
| BOMBA AGUA | / | | |
| BANDAS MOTOR | / | | |
| SISTEMA FRENOS | / | | |
| CABLES BUJIAS | / | | |
| BOBINA | / | | |
| AIRE ACONDICIONADO | | / | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | / | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | / | | |
| DISTRIBUIDOR | / | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | / | | |
| GENERADOR | / | | |
| MARCHA | / | | |
| MONOBLOCK | / | | |
| VENTILADOR | / | | |
| RADIADOR | / | | |
| RADIADOR DE A/C | / | | |
| TANQUE DE GASOLINA | / | | |
| TAPON DE GASOLINA | / | | |
| TAPON DE ACEITE | / | | |
| TAPON RADIADOR | | / | |
| TURBO CARGADOR | | / | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | / | | |
| COFRE | | | / |
| CUARTOS DE LUZ | | | / |
| DEFENSA DELANTERA | | | / |
| FAROS | | | / |
| BALASTRE | | | / |
| BULBOS | | / | |
| FAROS DE NIEBLA | | | / |
| PARABRISAS | | | / |
| PARRILLA | | | / |
| PLUMAS LIMPIADORES | / | | |
| PORTAPLACA | | / | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | / | | |
| BULBOS | / | | |
| CAJUELA | / | | |
| DEFENSA TRASERA | / | | / |
| LIMPIADOR | / | | |
| MEDALLON | / | | |
| PORTAPLACA | | / | |
| SISTEMA DE ESCAPE | / | | |

Daño

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | / | | |
| CABLES PASACORRIENTES | / | | |
| TAPA CAJHUELA | / | | |
| HERRAMIENTA | | / | |
| GATO | | / | |
| LLAVE DE RUEDA | | / | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | / | |


| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | / | | |
| COSTADOS | | | / |
| ESPEJO EXTERIOR | | | / |
| ESTRIBO | | / | |
| MANIJAS EXTERIORES | | | / |
| MOLDURAS | | | / |
| PUERTA DELANTERA | | | / |
| PUERTA TRSERA | | | / |
| SALPICADERA | / | | |
| LLANTAS | | | / |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | / | | |
| VIDRIOS LATERALES | / | | |

Puño

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | / | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | / | | |
| ASIENTOS TRASEROS | / | | |
| BOCINAS | / | | |
| BOLSA DE AIRE | / | | |
| CABECERAS | | / | |
| CENICEROS | / | | |
| GUANTERA | / | | |
| CINT. SEGURIDAD | | / | |
| CLAXON | / | | |
| CODERAS | / | | |
| CONSOLA | / | | |
| CONTROL A/C | / | | |
| DEFROSTER | | / | |
| ENCENDEDOR | / | | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | / | | |
| LUZ INTERIOR | / | | |
| LUZ STOP | / | | |
| MANIJAS | / | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | | / | |
| RELOJ | / | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | / | | |
| TABLERO | | / | |
| TAPETES | / | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | | / | |
| VESTIDURAS | / | | |
| VOLANTE | / | | |
| VISERAS | / | | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | / | |
| SPOILERS | / | | |
| FUSIBLES | | / | |
| PLACAS | | | / |
| RINES | / | | |
| ALARMA | | / | |
| EXTINGUIDOR | / | | |
| ANTENA | / | | |
| PLACA VIN | / | | |
| KILOMETRAJE | | / | |
| CANASTILLA | | / | |
| ADAPTACION | | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | / | | |
| COSTADOS | | | / |
| ESPEJO EXTERIOR | | / | |
| ESTRIBO | | | / |
| MANIJAS EXTERIORES | / | | |
| MOLDURAS | | | / |
| PUERTA DELANTERA | | | / |
| PUERTA TRSERA | / | | |
| SALPICADERA | | | / |
| LLANTAS | | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | / | | |
| VIDRIOS LATERALES | / | | |



**OBSERVACIONES:**

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Eustorgio S.B | Edgar Rivas | |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

*INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS*

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

# Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

**Datos del siniestro**

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de siniestro: 88461866 | Número de póliza: 756853091 9 | Inciso / Certificado: 1 | Placas: XPW 971C |
| Marca: GM | Submarca: Auto | Tipo: NAV | Modelo: 2014 |
| Color: BLANCO | Nombre del asegurado: Luis Daniel | Llaves: AIM | Fotos: OK |
| Apoyo a deducible: (1) Sí (No) $ D.P.A. | Atención a: | Nombre del interesado: Salvador Rincón Rocio | Celular: 7351201170 |
| Correo electrónico: Supergravy@hotmail.com | | | |

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso I, letra I, obligaciones del asegurado de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto haber recibido conforme a la cesión de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente corresponda todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

## Daños del siniestro




**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

## Daños preexistentes




**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

**Datos depósito deducible**
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

**Fecha de expedición:** 4-11-26
**Lugar de expedición:** GADCA

Firma del ajustador

## Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

| Nombre del taller | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) |
|---|---|
| Luis Auto Online | José Lopez Portillo #16 |
| Número de pase | Balcones del Valle Escobedo NL |

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

**Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad**

### Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un reconocimiento mecánico.

### Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
**atencionaclientes.mx@bbva.com**
Favor de colocar en el "asunto" del correo el **número de siniestro.**
En el "cuerpo" del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a cl
Asegurados: Ate
800 90 21 300 800 83 6
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:3

REV.00

Escaneado con CamScanner