

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0730

AOTB0651

☐ RESGUARDO(CCAO): Teologuay

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Beat</u>
VIN: <u>MA6CASC03LT014726</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>B77002762</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>08-08-26</u>	COLOR: <u>Gris Plata</u> AÑO: <u>2020</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOSINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
COGERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PLANCHA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Mario Hernandez</u>		<u>Mario Hernandez</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77002764	Número de póliza: 7-1480201VD	Inciso / Certificado: 2	Placas: MKR860B
Marca: CHEVROLET	Submarca: BEAT	Tipo: SEDAN	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: ROBERTO SILVA ROJAS	Claves: X235	Fotos: X235	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 3	Nombre del interesado: ROMAN VARGUEZ SANTIAGO	Importante	Correo electrónico: 5587720870 urquezroman69@gmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 6-08-26 Lugar de expedición: CDMEX PANITIA Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: OTO ONLINE Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. OLMO 19, RECURSOS HIDRAULICOS, 5493 BUENAVISTA

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños ROMAN VARGUEZ S Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto menor.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 67700274	Póliza 77430501VD	Inciso / certificado 2	Número de serie UAH6CA5CP3LTO4726
Marca GM	Submarca beat	Tipo / cilindrada 4	Modelo 2020
Lugar Huamantla, Tlax.	Fecha Día: 11 Mes: 11 Año: 2020	Placas H1K2860B	Cantidad de placas (0) 2 (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado no. 3	Nombre del interesado Roma Vazquez Santiago	Celular 5587220670	Correo electrónico va29.xzranca659@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de todo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción			 Llaves	 Tipo de llaves
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Llave de encendido	Normal ☒
11	Facia			75	Guantero			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
12	Molduras			76	Consola			Cantidad:	Tarjeta ☐
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor			 Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
15	Spoiler			79	Cenicero			Estéreo ☐ Sí ☒ No	Si ☐ No ☒
Trasero				80	Palanca de velocidades			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	Marca:
16	Medallón			81	Perilla palanca				
17	Limpiadores			82	Botones puerta				
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			 Adicionales	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			TAG ☐ Sí ☒ No	
22	Reflejantes			87	Cinturones de seguridad				
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero				
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero				
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26	Cámara de reversa			91	Alfombra				
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape			Motor				 Llantas	
Lado derecho				93	Alternador				 Vida
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			DD:	
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			TD:	
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			DI:	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			TI:	
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			R:	
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estribo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros			 Rines	
42	Salpicadera			108	Distribuidor			Marca:	
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina			☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
44	Espejo lateral			110	Marcha			☐ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador			 Volante	
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire			Marca:	
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador			☒ Original ☐ Especial	
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (5D) (AUT)			 Observaciones	
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor			NO DEDO ARTICULOS DE VALOR NI PERSONALES	
52	Cristal costado			118	Tapón radiador			Objetos personales	
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General				 Adaptaciones equipo especial	
Cajuela				120	Canastilla				
55	Automata cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birio de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables para corriente			123	Herramientas				
58	Extintor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	foldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado
--	-------------------------------

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo ROMAN VAZQUEZ SANTIAGO	Nombre y firma del ajustado que recibe GRANU LOPEZ	Razón social de la grúa GRANU LOPEZ	Nombre y firma del operador de grúa que recibe GRANU LOPEZ
---	--	---	--