

Teoloyucan

F.

106751

MARCA: Chevrolet
VIN: MAGCB5CDON100990

TIPO: Bray
PLACA:

SINIESTRO: B67559167
OPERADOR: Alejandro
FECHA: 25-06-26
COLOR: Plata AÑO: 2019

SI NO DAÑO

AOTBOISS

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X	X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X	X	
GENERADOR	X	X	
MARCHA	X	X	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X	X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X	X	
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X	X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACIÓN	X	X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

Diego Lira

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Diego Lira

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CAO): Hub AUTO TRASLADO(Prov): _____

DOTB00155

MARCA: Chrysler TIPO: Bray
 VIN: M16C85CDUN7D0090 PLACA: NO
 SINESTRO: 667554107 ASEGURADORA: BBVA
 FECHA: 22-05-2019 COLOR: GRS AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
CAMBIO MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE BEFACION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSO	X		
CABLES BUIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONDLOCK			X
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE AIC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TUBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTALACA	X		

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADORA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALVERAS		X	
BULBOS		X	
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTALACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE		X	

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADORA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

INTERIOR


	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAYON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGIJOS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VINI	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Admra Ruizmat</u>	<u>Admra Norvics</u>	<u>Admra</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contratés con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Numero de siniestro: 839354167	Numero de póliza: 813210700	Inciso / Certificado: 01	Picaje: CTF013A
Marca: Chevrolet	Submarca: Biax	Tipo: hc1	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Emeste M-7	Claves: X233	Fotos: X233	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N.º _____	Nombre del interesado: Nancy Miryam de Villalobos	Celular: 5592521615	Correo electrónico: XVillalobos@procede PT por CUI

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

IMPORTANTE

Daños del siniestro



Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible

Banko: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: **20/05/26**
Lugar de expedición: **Bertha por**

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

Nombre del taller: Acteom/mc	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Colono 19, Recursos Hídricos 54913
Nombre y firma del interesado: _____	Firma del ajustador: _____

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Organizo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: _____
<p>Autorización de datos</p> <p>Nombre y firma del interesado: David Torres Armas</p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado: _____</p>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, autoriza expresamente al taller de reparación de daños mecánicos, para que realice el diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico y reparación de los daños señalados en el presente documento, autorizo designar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente al taller de reparación de daños mecánicos, para que realice el diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico y reparación de los daños señalados en el presente documento, autorizo designar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como los conductores generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Placa	81362104N	Inciso / significatio		Modelo	2019	Color	Gr. S	Motor	4000 cc	10000990
Numero de seguro	5893359167	Submarca	Desaf	Tipo / cilindrada	4x2 5	Gasolina		Plataforma	5522521815	
Lugar	Mexico	Dia	20	Mes	12	Año	2019	Placa	5522521815	
Atención a:	Arce	Nombre del interesado	Arce	Placa	5522521815	Celular	5522521815	Correo electrónico		
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	<input type="checkbox"/> Afectado no.									

Inventario

No.	Inventario	SI	No
1	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	Spooler	<input checked="" type="checkbox"/>	

Trasero

16	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	Limpiaadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	Lampara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	Tapo calajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	
20	Emblema calajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	
21	Calaveras (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	
22	Relifientes	<input checked="" type="checkbox"/>	
23	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	
24	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	
25	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	
26	Camara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	
27	Spooler	<input checked="" type="checkbox"/>	
28	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	

No.	Inventario	SI	No
29	Sabpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	
30	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
31	Espjo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
32	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	
33	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
34	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
35	Mantia de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
36	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
37	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
38	Mantia de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
39	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	
40	Escrito	<input checked="" type="checkbox"/>	
41	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	

Lado izquierdo

42	Sabpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	
43	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
44	Espjo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
45	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	
46	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
47	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
48	Mantia de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
49	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
50	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
51	Mantia de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
52	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	
53	Escrito	<input checked="" type="checkbox"/>	
54	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	

No.	Inventario	SI	No
55	Almohra carton calajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	
56	Birto de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	
57	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	
58	Extintuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	
59	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	
60	Gato hidraulico	<input checked="" type="checkbox"/>	
61	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	
62	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	
63	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	
64	Tapo sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	

No.	Inventario	SI	No
65	Cielo de todo	<input checked="" type="checkbox"/>	
66	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	
67	Espjo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	
68	Vieras	<input checked="" type="checkbox"/>	
69	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	
71	Botones de estereo	<input checked="" type="checkbox"/>	
72	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
73	Control calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	
74	Control electrico	<input checked="" type="checkbox"/>	
75	Guantero	<input checked="" type="checkbox"/>	
76	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	
77	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	
78	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	
79	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	
80	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	
81	Perilla balanza	<input checked="" type="checkbox"/>	
82	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
84	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	
85	Mantias de puertas (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	
86	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	
87	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	
88	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	
89	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	
90	Capacearas (1) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	
91	Alfombrera	<input checked="" type="checkbox"/>	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Motor

93	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	
94	Amonfigurador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
95	Amonfigurador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
96	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
97	Bayoneta aceite direccion	<input checked="" type="checkbox"/>	
98	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
99	Bayoneta aceite transmision	<input checked="" type="checkbox"/>	
100	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	
101	Bocina de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	
102	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	
103	Bomba direccion hidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>	
104	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	
105	Cables bujias	<input checked="" type="checkbox"/>	
106	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
107	Deposito de chisqueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	
108	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	
109	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	
110	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	
111	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
112	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	
113	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	
114	Radidor	<input checked="" type="checkbox"/>	
115	Sistema de inyeccion	<input checked="" type="checkbox"/>	
116	Transmision (SD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	
117	Tapon aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
118	Tapon radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	
119	Tapon deposito liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	

General

120	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	
121	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	
122	Tapon de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	
123	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	
124	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	
125	Quenacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	
126	Toido	<input checked="" type="checkbox"/>	
127	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	
128	Tapon gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	
129	Calcomania de verificacion	<input checked="" type="checkbox"/>	
130	Tapon birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	
131	Tapon <input checked="" type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Inventario

No.	Inventario	SI	No
Otros			
Computadora	<input checked="" type="checkbox"/> Es visible?	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Marca
Bateria	<input checked="" type="checkbox"/> Es visible?	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Marca
Observaciones:			
Claves	Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Funciona? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: <input type="checkbox"/>	Tipo de llaves <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>	
Auto estereo	Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <input type="checkbox"/>	Tarjeta de circulacion <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

No.	Inventario	SI	No
Adicionales			
Pantalla GPS	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Pantalla TV	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Marca:	
TAG	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		

No.	Inventario	SI	No
Llantas			
Ejemplo: Llanta DD Goodyear GPS 65/74			(3/4) 1/2 1/4
DD: <input checked="" type="checkbox"/> Delantera izquierda			
DI: <input checked="" type="checkbox"/> Delantera derecha			
TI: <input checked="" type="checkbox"/> Trasera izquierda			
TR: <input checked="" type="checkbox"/> Trasera derecha			
¿Funda o cubierta?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
¿Funda o cubierta?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
DD: Delantera derecha	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	DI: Delantera izquierda	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
TD: Trasera derecha	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	TI: Trasera izquierda	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

No.	Inventario	SI	No
Rines			
Marca:	<input checked="" type="checkbox"/> Acero		
Original	<input type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4)	
Ateccion	<input checked="" type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)	

No.	Inventario	SI	No
Volante			
Marca:	<input checked="" type="checkbox"/> Original		
Original	<input type="checkbox"/> Especial		

No.	Inventario	SI	No
Observaciones			

No.	Inventario	SI	No
Objetos personales			

No.	Inventario	SI	No
Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Organizo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según correspondida. Te pedimos por favor no cambiar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en posesión de la compañía aseguradora.