

CCAO-GDL.

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 7/7/21 Hora 10:00 No. De Reporte AGB011 No. De siniestro 163030562

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Chevrolet Tipo Beet Modelo 2019 Color lco

No. De Serie MA1CB5C03KT043705 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	☒	
BATERIA	☒	
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	
CLAXON	☒	
BOMBA AGUA	☒	
BOMBA GASOLINA	☒	
BANDAS MOTOR	☒	
SISTEMA FRENS	☒	
CABLES BUJÍA	☒	
AIRE ACONDICIONADO	☒	
COMPUTADORA MOTOR	☒	
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	
DISTRIBUIDOR	☒	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	
GENERADOR	☒	
MARCHA	☒	
MONOBLOCK	☒	
VENTILADOR	☒	
RADIADOR	☒	
TANQUE DE GASOLINA	☒	
TAPON DE GASOLINA	☒	
TAPON DE ACEITE	☒	
TAPON RADIADOR	☒	
TURBO CARGADOR	☒	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	
ASIENTOS DELANTEROS	☒	
ASIENTOS TRASEROS	☒	
BOCINAS	☒	
STEREO CD	☒	
BOLSAS DE AIRE	☒	
CABECERAS	☒	
CENICEROS	☒	
GUANTERA	☒	
CINT. DE SEGURIDAD	☒	
CODERAS	☒	
CONSOLA	☒	
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	
DEFROSTER	☒	
ENCENDEDOR	☒	
ESPEJO RETROVISOR	☒	
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	
LUZ INTERIOR	☒	
LUZ STOP	☒	

	SI	NO
CATALIZADOR	☒	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	
RADIO STEREO AMFM	☒	
RELOJ	☒	
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	
TABLERO	☒	
TAPETES	☒	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	
VESTIDURAS	☒	
VOLANTE	☒	
VICERAS	☒	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒	
CABLES PASACORRIENTE	☒	
TAPA CAJUELA	☒	
HERRAMIENTA	☒	
GATO	☒	
LLAVE DE RUEDA	☒	
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	
SEÑALES DE CARRETERA	☒	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	
COSTADOS	☒	
ESPEJO EXTERIOR	☒	
ESTRIBO	☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒	
MOLDURAS	☒	
PUERTAS DELANTERAS	☒	
PUERTAS TRASERAS	☒	
SALPICADERA	☒	
TAPONES DE RUEDAS	☒	
VIDRIOS LATERALES	☒	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	
COFRE	☒	
CUARTOS DE LUZ	☒	
DEFENSA DELANTERA	☒	
FAROS DE HALOGENO	☒	
FAROS DE NIEBLA	☒	
PARABRISAS	☒	
PARRILLA	☒	
PLUMAS LIMPIADORES	☒	
PORTAPLACA	☒	
CALAVERAS	☒	
CAJUELA	☒	
DEFENSA TRASERA	☒	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	
MEDALLON	☒	
PORTA PLACA	☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	
CANASTILLA	☒	
SPOILERS D Y T	☒	
FUSIBLES	☒	
PLACAS	☒	
RINES	☒	
ALARMA	☒	
EXTINGUIDOR	☒	
OBJETOS PERSONALES	☒	
PLACA VIN	☒	
LLANTAS	☒	
KILOMETRAJE	☒	
OTROS		
REDILLAS	☒	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Golpe frena
puercos sueltos

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Trasladado: Crecan

ELABORO

Aldo Aceves

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad íntegro en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 863030562	Póliza 826621092L	Inciso / certificado 1	Número de serie KT047705
Marca GM	Submarca Bent	Tipo / cilindraje 19	Modelo 19
Lugar Toluca	Fecha Día 16 Mes 04 Año 20	Placas KHU630A	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Roberto Tierno	Celular 3316950377	Correo electrónico luchis.001@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	☒		67	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4	Cefre	☒		68	Viseras	☒			
5	Cuarteros de luz	☒		69	Tablero	☒			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71	Botones de estéreo	☒		Llaves	Tipo de llaves
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒		Llave de encendido	Normal ☒
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒		Cantidad:	Tarjeta ☐
11	Facia	☒		75	Guantera	☒		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
12	Molduras	☒		76	Consola	☒		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Si ☒ No ☐
13	Rejillas de facia	☒		77	Porta vasos	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒		Marca:	
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒			
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒		Adicionales	
16	Medallón	☒		81	Perilla palanca	☒		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
17	Limpiadores	☒		82	Botones puerta	☒		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca: _____
18	Lámpara stop	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		TAG ☐ Sí ☒ No	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84	Coderas	☒			
20	Emblema cajuela	☒		85	Manijas de puertas (2) (4)	☒		Llantas	
21	Calaveras (2) (4)	☒		86	Bocinas radio	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
22	Reflejos	☒		87	Cinturones de seguridad	☒		DD: _____	_____
23	Defensa	☒		88	Banca de asiento trasero	☒		DI: _____	_____
24	Molduras	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒		TI: _____	_____
25	Porta placa	☒		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒		R: _____	_____
26	Cámara de reversa	☒		91	Alfombra	☒		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
27	Spoiler	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4) CE	☒		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
28	Escape	☒						TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
ado derecho				Motor				Rines	
29	Salpicadera	☒		93	Alternador	☒		Marca: _____	
30	Cuarto luz lateral	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
32	Cristal aleta	☒		96	Bandas de motor	☒		Volante	
33	Puerta delantera	☒		97	Bayoneta aceite dirección	☒		Marca: _____	
34	Cristal puerta delantera	☒		98	Bayoneta aceite motor	☒		Original ☐ Especial ☐	
35	Manija de puerta delantera	☒		99	Bayoneta aceite transmisión	☒		Observaciones	
36	Puerta trasera	☒		100	Bobina	☒			
37	Cristal puerta trasera	☒		101	Bocina de claxon	☒			
38	Manija de puerta trasera	☒		102	Bomba de agua	☒			
39	Cristal costado	☒		103	Bomba dirección hidráulica	☒			
40	Estríbo	☒		104	Boster de frenos	☒			
41	Molduras	☒		105	Cables bujías	☒			
do izquierdo				106	Compresor aire acondicionado	☒			
42	Salpicadera	☒		107	Depósito de chisqueros	☒			
43	Cuarto luz lateral	☒		108	Distribuidor	☒			
44	Espejo lateral	☒		109	Filtro gasolina	☒			
45	Cristal aleta	☒		110	Marcha	☒			
46	Puerta delantera	☒		111	Motor limpiadores	☒			
47	Cristal puerta delantera	☒		112	Motor ventilador	☒			
48	Manija de puerta delantera	☒		113	Porta filtro de aire	☒			
49	Puerta trasera	☒		114	Radiador	☒			
50	Cristal puerta trasera	☒		115	Sistema de inyección	☒			
51	Manija de puerta trasera	☒		116	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
52	Cristal costado	☒		117	Tapón aceite motor	☒			
53	Estríbo	☒		118	Tapón radiador	☒			
54	Molduras	☒		119	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
rela				General				Objetos personales	
55	Alfombra cartón cajuela	☒		120	Canastilla	☒			
56	Birlo de seguridad	☒		121	Alarma	☒			
57	Cables pasa corriente	☒		122	Tapón de gasolina	☒			
58	Extintidor	☒		123	Herramientas	☒			
59	Gato	☒		124	Sensor de reversa	☒			
60	Gato hidráulico	☒		125	Quemacocos	☒			
61	Llave de rueda	☒		126	Toldo	☒			
62	Señales de carretera	☒		127	Gancho de arrastre	☒			
63	Tapete cubre llanta	☒		128	Tapón gancho de arrastre	☒			
64	Tapa sombrerera	☒		129	Calcomanía de verificación	☒			
				130	Tapón birlo	☒			
				131	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

orgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Muel-T-C
Nombre y firma del interesado

licitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Muel-T-C
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

409130111

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B63030562	Póliza 82662100DL	Inciso / certificado 1	Número de serie KT043705
Marca GM	Submarca Beut	Tipo / cilindraje 19	Color Beo
Lugar Toluca	Fecha Día 16 Mes 04 Año 2026	Placas KMU630A	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado no. _____	Nombre del interesado Gabriel T. Amado Velazquez	Celular 3316950377	Correo electrónico gabriel.001@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	☒	☐
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐
4.	Cofre	☒	☐
5.	Cuartos de luz	☒	☐
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐
9.	Parrilla	☒	☐
10.	Emblemas	☒	☐
11.	Facia	☒	☐
12.	Molduras	☒	☐
13.	Rejillas de facia	☒	☐
14.	Porta placa	☒	☐
15.	Spoiler	☒	☐

Trasero

16.	Medallón	☒	☐
17.	Limpiadores	☒	☐
18.	Lámpara stop	☒	☐
19.	Tapa de la caja de cambios	☒	☐

Interior

65.	Cielo de toldo	☒	☐
66.	Luz interior	☒	☐
67.	Espejo retrovisor	☒	☐
68.	Viseras	☒	☐
69.	Tablero	☒	☐
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐
71.	Botones de estéreo	☒	☐
72.	Control aire acondicionado	☒	☐
73.	Control calefacción	☒	☐
74.	Control eléctrico	☒	☐
75.	Guantera	☒	☐
76.	Consola	☒	☐
77.	Porta vasos	☒	☐
78.	Encendedor	☒	☐
79.	Cenicero	☒	☐
80.	Palanca de velocidades	☒	☐
81.	Perilla palanca	☒	☐
82.	Botones puerta	☒	☐
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐
84.	Coderas	☒	☐

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí ☒ No ☐ Observaciones: _____	Batería ¿Es visible? Sí ☒ No ☐ Marca: _____
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☒ No ☐ Cantidad: _____	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☒ No ☐ ¿Funciona? Sí ☒ No ☐ Marca: _____	Tarjeta de circulación Sí ☒ No ☐