

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73751766	Número de póliza: 8A862106VX	Inciso / Certificado: 01	Placas: ULU457H
Marca: Chevrolet	Submarca: Beat	Tipo: Sedan	Modelo: 2019
Color: Negro			
Nombre del ajustador: José Luis Ruiz Lopez	Claves: R012	Fotos: 5	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$5,765
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Juan de Dios Ramirez Baeza	Celular: 4424336371	Correo electrónico: jddvm2@hotmail.com

IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 10/7/26 Lugar de expedición: PRO
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de recibir el comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarlo al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto on line	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Santiago de Querétaro - Villa Pardo El Alto 300, CP 38188 Gto
---	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: Juan de Dios Ramirez Baeza
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: Juan de Dios Ramirez Baeza

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B33751766	Póliza 8A862106VX	Inciso / certificado 01	Número de serie MAGCB3CD6KT020174
Marca Chevrolet	Submarca Beat	Tipo / cilindraje Scdn	Modelo 2019
Lugar CDRO	Fecha 10 Mes 7 Año 20	Placas ULV453H	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Juan de Dios Romirce Becerra	Celular 0424386371	Correo electrónico jddrmz@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras			Nose Puede	Dhryv Capre
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Liaves	Tipo de liaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Liave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo			¿Funciona? ☐ No ☐	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estereo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estereo ☒ No ☐	Sí ☒ No ☐
11.	Facia			75.	Guantero			¿Funciona? ☐ No ☐	Marca:
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero				80.	Palanca de velocidades			Adicionales	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Pantalla GPS ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ No ☒
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Tarjeta GPS SD ☐ No ☒	Marca:
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TAG ☐ No ☒	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Codera				
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)				
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio				
22.	Reflejes			87.	Cinturones de seguridad				
23.	Defensa			88.	Bandas de motor				
24.	Molduras			89.	Bayoneta aceite dirección				
25.	Porta placa			90.	Bayoneta aceite motor				
26.	Cámara de reversa			91.	Bayoneta aceite transmisión				
27.	Spoiler			92.	Robina				
28.	Escape			93.	Bocina de claxon				
Lado derecho				94.	Bomba de agua			Rines	
29.	Salpicadera			95.	Bomba dirección hidráulica			Marca:	Original
30.	Cuarto luz lateral			96.	Boster de frenos			Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
31.	Espejo lateral			97.	Cables bujías			Aleación ☒	No. (1) (2) (3) (4)
32.	Cristal aleta			98.	Compresor aire acondicionado				
33.	Puerta delantera			99.	Depósito de chisqueteros				
34.	Cristal puerta delantera			100.	Distribuidor				
35.	Manija de puerta delantera			101.	Filtro gasolina				
36.	Puerta trasera			102.	Marcha				
37.	Cristal puerta trasera			103.	Motor limpiadores				
38.	Manija de puerta trasera			104.	Motor ventilador				
39.	Cristal costado			105.	Porta filtro de aire				
40.	Estribo			106.	Radiador				
41.	Molduras			107.	Sistema de inyección				
Lado izquierdo				108.	Transmisión (AUT)			Observaciones	
42.	Salpicadera			109.	Tapón aceite motor				
43.	Cuarto luz lateral			110.	Tapón radiador				
44.	Espejo lateral			111.	Tapón depósito líquido de frenos				
45.	Cristal aleta			General					
46.	Puerta delantera			120.	Canastilla				
47.	Cristal puerta delantera			121.	Alarma				
48.	Manija de puerta delantera			122.	Tapón de gasolina				
49.	Puerta trasera			123.	Herramientas				
50.	Cristal puerta trasera			124.	Sensor de reversa				
51.	Manija de puerta trasera			125.	Quemacocos				
52.	Cristal costado			126.	Toldo				
53.	Estribo			127.	Gancho de arrastre				
54.	Molduras			128.	Tapón gancho de arrastre				
Cajuela				129.	Calcomanía de verificación				
55.	Alfombra cartón cajuela			130.	Tapón birlo				
56.	Birlo de seguridad			131.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				
57.	Cables pasa corriente							Objetos personales	
58.	Extintidor							No hay objetos personales	
59.	Gato								
60.	Gato hidráulico								
61.	Llave de rueda								
62.	Señales de carretera								
63.	Tapete cubre llanta								
64.	Tapa sombrerera								

11. Faja		75. Guantero		¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐
12. Molduras		76. Consola		Cantidad:	Tarjeta ☐
13. Rejillas de faja		77. Porta vasos		Auto estéreo ☒ No ☐	Tarjeta de circulación
14. Porta placa		78. Encendedor		Estéreo ☒ No ☐	SI ☒ No ☐
15. Spoiler		79. Cenicero		¿Funciona? ☒ No ☐	Marca:
Trasero			Adicionales		
16. Medallón		80. Palanca de velocidades		Pantalla GPS ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ No ☒
17. Limpiadores		81. Perilla palanca		Tarjeta GPS SD ☐ No ☒	Marca:
18. Lámpara stop		82. Botones puerta		TAG ☐ No ☒	
19. Tapa cajuela / quita puerta		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		Llantas	
20. Emblema cajuela		84. Coderas		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	Vida
21. Calaveras (2) (4)		85. Manijas de puertas (2) (4)		DD: <u>Vantas 195/65 R14</u>	<u>1/2</u>
22. Reflejos		86. Bocinas radio		TD: <u>M, Ancl 195/65 R14</u>	<u>1/2</u>
23. Defensa		87. Cinturones de seguridad		DI: <u>Vantas 195/65 R14</u>	<u>1/2</u>
24. Molduras		88. Banca de asiento trasero		TI: <u>M, Ancl 195/65 R14</u>	<u>1/2</u>
25. Porta placa		89. Respaldo de asiento trasero		R: <u>M, Ancl 195/65 R14</u>	<u>1/2</u>
26. Cámara de reversa		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		¿Fundas o cubiertas? ☐ SI ☒ No ☐	
27. Spoiler		91. Alfombra		DD: Delantera derecha Dt: Delantera izquierda R: Refacción	
28. Escape		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)		TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
Lado derecho			Motor		
29. Salpicadera		93. Alternador		Rines	
30. Cuarto luz lateral		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		Marca: <u>Original</u>	
31. Espejo lateral		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
32. Cristal aleta		96. Bandas de motor		Aleación ☒	No. (1) (2) (3) (4)
33. Puerta delantera		97. Bayoneta aceite dirección		Volante	
34. Cristal puerta delantera		98. Bayoneta aceite motor		Marca: <u>Original</u>	
35. Manija de puerta delantera		99. Bayoneta aceite transmisión		☒ Original ☐ Especial	
36. Puerta trasera		100. Bobina		Observaciones	
37. Cristal puerta trasera		101. Bocina de claxon			
38. Manija de puerta trasera		102. Bomba de agua			
39. Cristal costado		103. Bomba dirección hidráulica			
40. Estribo		104. Boster de frenos			
41. Molduras		105. Cables bujías			
Lado izquierdo			General		
42. Salpicadera		106. Compresor aire acondicionado		Objetos personales	
43. Cuarto luz lateral		107. Depósito de chisqueros		<u>No de objetos personales</u>	
44. Espejo lateral		108. Distribuidor			
45. Cristal aleta		109. Filtro gasolina		Adaptaciones equipo especial	
46. Puerta delantera		110. Marcha			
47. Cristal puerta delantera		111. Motor limpiadores			
48. Manija de puerta delantera		112. Motor ventilador			
49. Puerta trasera		113. Porta filtro de aire			
50. Cristal puerta trasera		114. Radiador			
51. Manija de puerta trasera		115. Sistema de inyección			
52. Cristal costado		116. Transmisión (4AT) (AUT)			
53. Estribo		117. Tapón aceite motor			
54. Molduras		118. Tapón radiador			
			119. Tapón depósito líquido de frenos		
Cajuela					
55. Alfombra cartón cajuela		120. Canastilla			
56. Birlo de seguridad		121. Alarma			
57. Cables pasa corriente		122. Tapón de gasolina			
58. Extinguidor		123. Herramientas			
59. Gato		124. Sensor de reversa			
60. Gato hidráulico		125. Quemacocos			
61. Llave de rueda		126. Toldo			
62. Señales de carretera		127. Gancho de arrastre			
63. Tapete cubre llanta		128. Tapón gancho de arrastre			
64. Tapa sombrerera		129. Calcomanía de verificación			
			130. Tapón birlo		
			131. Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4) ☒		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo los accesorios, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor que retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapete, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FORZA

GRUA: DJ

INVENTARIO VEHICULO

PLACAS: 65-AE-5D

188521

Aog: 00110

MARCA: Chevrolet
VIN: MA6CB5CD6K1020774

TIPO: Beat
PLACA: 5/p

SINIESTRO: B73751766
OPERADOR: Jose Salinas
FECHA: 14/07/26
COLOR: Negro AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FREÑOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	No Visible		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	7X		7X
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	7X		7X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	3X		7X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Fernando Lopez A
ENTREGA: Jose Salinas
RECIBE: Fernando Lopez A