AOMBC037

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): Resguardo ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Chevrolet TIPO: Beat
VIN: MAGCB5CD9KT031011 PLACA: 9/P
SINIESTRO: 8816960 ASEGURADORA:
FECHA: 23/09/26 COLOR: GRIS AÑO:

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPARTIMIENTO MOTOR	X		
ESPEJOS	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
RADIO CASSETTE		X	
LLAVES	X		
CAJA CARGA		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOBINA ALTA	X		
MARCHA MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLE EMBRAGUE	X		
BUJIAS	X		
ABRE-ACONDICIONADO/AIRE	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MOTOR ELECTRICO	X		
MOTOR DIESEL	X		
RADIADOR	X		
RECEPTOR DE AC.	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TUBOS CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
REJILLAS		X	
RADIO		X	
PARTE DE MANEJO		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PLATABLACA		X	

Daño

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BALBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
IMPACTOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DE ANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
CUARTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
COSTERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROLAC	X		
DESPACHITER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
MEDIDOR DE VELOCIDAD	X		
RADIO		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
PESTAÑERAS	X		
VOLANTE	X		
PUERTAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CAMARA		X	
ADAPTACION		X	






OBSERVACIONES: Daños por Colisión

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Rodrigo Conde Lopez

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

GRÚAS

1947 2026

Garage y Talleres S. DE R.L. DE C.V.

79 aniversario

Tel.: 818319-3000

Prol. Cuauhtémoc No. 2206 Nte.
Monterrey, N.L.

INVENTARIO DE VEHICULO DETENIDO

Referencia: _____

Fecha: 23 - Sep - 22

Lugar de Deposito: _____

Autoridad: _____

Motivo: _____

Recogido en: Juan Alvarez

DATOS DEL VEHICULO


Marca: Chevrolet Tipo: Bet No. de Serie: _____

Motor: Gris Placas: _____ (1) _____ (2) _____

INTERIOR

	Bien	Mal
Tablero		
Volante		
Radio		
Eq. Sonido		
Reloj		
Encendedor		
Espejos		
Asientos		
Tapetes		
Bocina		
Luces		
Aire Acond		
Radiador		
Compresor		
Antena		

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA CARROCERIA



SOM-984-B



MOTOR

	Bien	Mal
Radiador		
Ventilador		
Generador		
Bomba Gas		
Bomba		
Inyección		
Compresor		

	Bien	Mal
Batería		
Carburador		
Filtro Aire		
Distribuidor		
Bujías Cables		
Bobina		

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR OBJETOS OLVIDADOS DENTRO DEL VEHICULO.

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR INCENDIO, ROBO TOTAL O PARCIAL DESPUES DE 90 DIAS DE LA FECHA DE INGRESO DEL VEHICULO.

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 90 DIAS, SI EL USUARIO NO HA LIBERADO SU VEHICULO, ESTE PODRA SER REMATADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL).

OBSERVACIONES

Choque Frontal
a (o) la de Izq

OFICIAL	CLIENTE	GRUA No. / OPERADOR No.

Escaneado con CamScanner