

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4213

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Chevrolet	TIPO: SPARK
VIN: NAGCB6AD2HT016903	PLACA: SIP
SINIESTRO: 579899962	ASEGURADORA: BBUA
FECHA: 4/9/26	COLOR: bco
	AÑO: 2017

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Golpe frontal

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B39899962	Número de póliza: 884621069G	Inciso / Certificado: 1	Placas: VAU-239-D
Marca: GM	Submarca: Spark	Tipo:	Modelo: 2013
Color: Blanca	Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$ Recuperación		
Nombre del ajustador: Cesar I. Diaz de Leon Rdz	Claves:	Fotos:	Correo electrónico:
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Miguel Angel Hdz Tovar	Celular: 4861120452	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible. Favor de comparecer al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 30-8-20 Lugar de expedición: S.L.P. Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

58	Exterior	Propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio.
59	Gato	de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V.
60	Gato hidráulico	de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V.
61	Llave de rueda	de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V.
62	Señales de carretera	de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V.
63	Tapete cubre llanta	de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V.
64	Tapas sombrerera	de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo...

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del...

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar pérdidas, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 570, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B3989962	Póliza 3846210G9G	Inciso / certificado 1	Número de serie MAECB6AD2HT016903
Marca G.M	Submarca Spark	Tipo / cilindraje 2017	Color Blanco
Lugar S.L.P	Fecha Día 30 Mes 8 Año 20	Placas VAU-259-D	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Miguel Angel Hdez Tovar	Celular 4861120452	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4.	Coque	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐		
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tablero	☒	☐		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estereo	☒	☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐		
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐		
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐		
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐		
12.	Molduras	☒	☐	76.	Consola	☒	☐		
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐		
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐		
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒	☐		
16.	Medallón	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐		
17.	Limpiadores	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐		
18.	Lámpara stop	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐		
20.	Emblema cajuela	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐		
22.	Reflejes	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐		
23.	Defensa	☒	☐	88.	Banca de asiento trasero	☒	☐		
24.	Molduras	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
25.	Porta placa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐		
26.	Cámara de reversa	☒	☐	91.	Altavoz	☒	☐		
27.	Spoiler	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
28.	Escape	☒	☐	Motor					
Lado derecho				93.	Alternador	☒	☐	Adicionales	
29.	Salpicadera	☒	☐	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca:
31.	Espejo lateral	☒	☐	96.	Bandas de motor	☒	☐	TAG ☐ Sí ☐ No	
32.	Cristal alata	☒	☐	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	Llantas	
33.	Puerta delantera	☒	☐	98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐	Vida	
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐	99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐	100.	Bobina	☒	☐	DD: Antares	3/4
36.	Puerta trasera	☒	☐	101.	Bocina de claxon	☒	☐	TD: Hankok	3/4
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐	102.	Bomba de agua	☒	☐	DI: Antares	3/4
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐	103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐	TI: Hankok	3/4
39.	Cristal costado	☒	☐	104.	Boster de frenos	☒	☐	R: Antares	3/4
40.	Estribo	☒	☐	105.	Cables bujías	☒	☐	¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No	
41.	Molduras	☒	☐	106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros	☒	☐	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
42.	Salpicadera	☒	☐	108.	Distribuidor	☒	☐	Rines	
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐	109.	Filtro gasolina	☒	☐	Marca:	
44.	Espejo lateral	☒	☐	110.	Marcha	☒	☐	Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
45.	Cristal alata	☒	☐	111.	Motor limpiadores	☒	☐	Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
46.	Puerta delantera	☒	☐	112.	Motor ventilador	☒	☐	Volante	
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐	113.	Porta filtro de aire	☒	☐	Marca:	
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐	114.	Radiador	☒	☐	Original ☐ Especial ☐	
49.	Puerta trasera	☒	☐	115.	Sistema de inyección	☒	☐	Observaciones	
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐	116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐	117.	Tapón aceite motor	☒	☐		
52.	Cristal costado	☒	☐	118.	Tapón radiador	☒	☐		
53.	Estribo	☒	☐	119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54.	Molduras	☒	☐	General					
Cajuela				120.	Canastilla	☒	☐	Objetos personales	
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121.	Alarma	☒	☐	sin objetos personales	
56.	Birio de seguridad	☒	☐	122.	Tapón de gasolina	☒	☐		
57.	Cables para corriente	☒	☐	123.	Herramientas	☒	☐		
58.	Extintor	☒	☐	124.	Sensor de reversa	☒	☐		
59.	Gato	☒	☐	125.	Quemacocos	☒	☐		
60.	Gato hidráulico	☒	☐	126.	Toldo	☒	☐		
61.	Llave de rueda	☒	☐	127.	Gancho de arrastre	☒	☐		
62.	Señales de carretera	☒	☐	128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐	129.	Culcmanía de verificación	☒	☐		
64.	Tapa sombrerera	☒	☐	130.	Tapón birlo	☒	☐		
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en e para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será ll únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Miguel Angel Hdez Tovar
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Cesar I. Diaz de Leon
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operac de grúa que recibe