

Alejandro Campos

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV): Forza

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Beut</u>
VIN: <u>MAGCB6CD2KT012354</u>	PLACA: <u>SP</u>
SINIESTRO: <u>B76221663</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>07-08-26</u> COLOR: <u>Gris</u>	AÑO: <u>2019</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTA PLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTA PLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Emmanuel</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 519, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B 7662 1663	Número de póliza: 846C58013GT	Inciso / Certificado: 01	Placas: LG A 579 B
Marca: Chevrolet	Submarca: Beat LS	Tipo: hatch back	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Carz V. Hugo	Claves: X184	Fotos: X184	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No Afectado
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° 1	Nombre del interesado: Ana Silvia Martínez López	Celular: 5541540635	Correo electrónico: Carlosenriquezrodriguez@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Falla del motor A y B** **Falla 129** **Suspensión 129**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escribe el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 04/08/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Autonline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivo #19 Recursos hidráulicos Benavista 61-11111
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Organo me consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Poliza	Inciso / certificado	Número de serie
2162/663	5461580841	01	2019
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Chrysler	1.5		2019
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
	18/08/2019	GA-5413	(1)
Atención a:	Nombre del interesado	Cellular	Correo electrónico
Asegurado	1. Sr. Silvia Muñoz	5541510635	silvia.munoz@bbva.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Bracos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espeso retrovisor			Observaciones	Marca		
4	Colore			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llaves	Tipo de llaves		
7	Focos (Halogeno) (Xenon) (Led)			71	Botones de estereo			Llave de encendido	Norma ☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐		
9	Parrilla			73	Control calefacción			Cantidad	Tarjeta ☐		
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Auto estereo	Tarjeta de circulación		
11	Facia			75	Guantero			Estereo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐		
12	Molduras			76	Consola			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐			
13	Rejillas de tacia			77	Porta vasos			Marca			
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
Trasero				80	Palanca de velocidades			Adicionales			
16	Medallón			81	Perilla palanca			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐		
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Tarjeta ☐ Sí ☐ No ☐		
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TAG ☐ Sí ☐ No ☐			
19	Tapa caudera / quita puerta			84	Coderas						
20	Emblema caudera			85	Manijas de puertas (2) (4)			Llantas			
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4 1/2 1/4)		
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			DD: ☐ Sí ☐ No ☐	1/4		
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			TD: ☐ Sí ☐ No ☐			
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			DI: ☐ Sí ☐ No ☐			
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			TI: ☐ Sí ☐ No ☐			
26	Camara de reversa			91	Altavoz			R: ☐ Sí ☐ No ☐			
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
28	Escape			Motor				TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
Lado derecho				93	Atenuador			Rines			
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Marca: ☐ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)		
30	Cuanto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)		
31	Espeso lateral			96	Bandas de motor			Volante			
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			Marca: ☐ Original ☐ Especial			
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Observaciones			
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Objetos personales			
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			Adaptaciones equipo especial			
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon						
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estrido			105	Cables bujías						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Deposito de chisqueros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuanto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espeso lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estrido			119	Tapón deposito liquido de frenos						
54	Molduras			General							
Cajuela				120	Canastilla						
55	Alfombra carton cajuela			121	Alarma						
56	Birto de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables para corriente			123	Herramientas						
58	Extintor			124	Sensor de reversa						
59	Cable			125	Quemacocos						
60	Cable hidráulico			126	Toldo						
61	Cable de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Senales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Agente cultura barrio			129	Cascomania de verificación						
64	Tapo sombrero			130	Tapón birlo						
				131	Tapón () Centro () de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346