

AOT. 100

MARCA: GM
VIN: M46CB6C03KT028725

TIPO: BEAT.
PLACA: G953AF

SINIESTRO: 063327765
OPERADOR: ANDRES R.
FECHA: 12/05/26
COLOR: BLANCO AÑO: 2019

SI NO DAÑO

18:54

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X	X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

107B 0096

VIN

MAGCB603KT098725

MARCA: Beat	TIPO: ACTIV
VIN: 063327765	PLACA:
SINIESTRO:	ASEGURADORA: BBUA
FECHA: 12-0520	COLOR: blanco AÑO: 2014

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUCLA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			



OBSERVACIONES: No trae llantas de refaccion

ELABORA <i>José Covarrubias Loz</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>César Rojas</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>José Covarrubias Loz</i> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---



DESTINO COTE AUTOMOVILE - TULTITLAN

Procede Posible Perdida TOTAL

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B63327765	Número de póliza: B2662106CX	Inciso / Certificado: 000007	Placas: G95BAF
Marca: Gm	Submarca: 3eot	Tipo: H/S	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Victor Hyc	Claves: X15	Fotos: X15	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5.000.000
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Mauricio Galo Cruz Lavate	Celular: 5636110681	Correo electrónico: netglo26@telcel.com

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Susp. Atr. y Tronco**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 19-04-2016 Lugar de expedición: Wald
	Firma del ajustador:

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Mendoza Ins Automotriz Número de pase: 2026034944	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono, teléfonos): Calle 5547512529 Cercada 829 Benidul
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a la magnitud de los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small>	
<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small>	

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 663527765	Placa 82662106CX	Inicio / certificado 000001	Número de serie MR6CB6CD3RT028725
Marca GM	Submarca Beat	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2019
Lugar CDMX	Fecha Día 11 Mes 05 Año 20	Placas GASBAF	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado MAURICIO ITALO CRUZ ZAMATE	Celular 5636170681	Correos electrónicos mtz6c2@outlook.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	Focos Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71.	Botones de estereo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trasero				Motor				Adicionales	
16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pantalla GPS	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pantalla TV	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta GPS SD	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAG	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
21.	Calaveras (D.C)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lado derecho				General				Llantas	
29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida 1000/14
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DD:	<input checked="" type="checkbox"/>
31.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD:	<input checked="" type="checkbox"/>
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DI:	<input checked="" type="checkbox"/>
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TI:	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R:	<input checked="" type="checkbox"/>
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funda o cubierta? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101.	Bocina de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104.	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lado izquierdo				General				Rines	
42.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marca:	
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	107.	Depósito de chisgueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4)
44.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alcoba <input checked="" type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)
45.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	116.	Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
53.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cajuela				General				Volante	
55.	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120.	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marca:	
56.	Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial	
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122.	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
58.	Extinguidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
64.	Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				130.	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Mauricio Italo Cruz Zamate
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Mauricio Italo Cruz Zamate **Julio César Torres S.** **Royan** **Antonio HR** **Gabriel Antonio Hdz Roms**
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe