BBVA
Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimonia
ieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualqu
estras sucursales y en **www.bbva.mx**

esente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario ti
rado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

erc de siniestro: 0873826661	Póliza: 75NB0200QI	Inciso / certificado: 01		Número de serie: MA6CC5CD7LT064569		
Mercedes	Submarca: Beat Itz	Tipo / cilindraje: Sedan	Modelo: 2020	Color: Rojo		
Taxi BCFS	Fecha: 27 10 2020	Placas: CAN834A	Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E	
ción a: Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: Guillermo Ortiz Tejeda	Celular: 8182051336	Correo electrónico: guillermortiz1978@gmail.com			

No.	Inventario	Sí	No
	antero		
	Parabrisas	✓	
	Brazos de limpiadores	✓	
	Plumas limpiadoras	✓	
	Cofre	DAÑADO	
	Cuartos de luz	✓	
	Faro principal (izquierdo) (derecho)	DAÑADO	
	Focos: ☐Halógeno ☐Xenón ☐Led	✓	
	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
	Parrilla	✓	
	Emblemas	✓	
	Facia	DAÑADA	
	Molduras	✓	
	Rejillas de facia	✓	
	Porta placa	✓	
	Spoiler	✓	
	sero		
	Medallón	✓	
	Limpiadores	✓	
	Lámpara stop	✓	
	Tapa cajuela / guita puerta	DAÑADO	
	Emblema cajuela	✓	
	Calaveras (2) (4)	DAÑADAS	
	Reflejantes	✓	
	Defensa	✓	
	Molduras	✓	
	Porta placa	✓	
	Cámara de reversa	✓	
	poiler	✓	
	cape	✓	
	recho		
	picadera	DAÑADA	
	arto luz lateral	DAÑADO	
	pejo lateral	DAÑADO	
	stal aleta	DAÑADO	
	erta delantera	DAÑADA	
	ristal puerta delantera	✓	
	anija de puerta delantera	DAÑADO	
	uerta trasera	✓	
	Cristal puerta trasera	✓	
	Manija de puerta trasera	✓	
	Cristal costado	DAÑADO	
	Estribo	✓	
	Molduras	✓	
	izquierdo		
	Salpicadera	DAÑADO	
	Cuarto luz lateral	DAÑADO	
	Espejo lateral	DAÑADO	
	Cristal aleta	N	
	Puerta delantera	DAÑADO	
	Cristal puerta delantera	✓	
	Manija de puerta delantera	✓	
	Puerta trasera	DAÑADO	
	Cristal puerta trasera	✓	

No.	Inventario	Sí	No
	Interior		
65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico	✓	
75.	Guantera	NO	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor	✓	
79.	Cenicero	✓	
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	NO	
84.	Coderas	✓	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
	Motor		
93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	
97.	Bayoneta aceite dirección	✓	
98.	Bayoneta aceite motor	✓	
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100.	Bobina	✓	
101.	Bocina de cláxon	✓	
102.	Bomba de agua	✓	
103.	Bomba dirección hidráulica	✓	
104.	Boster de frenos	✓	
105.	Cables bujías	✓	
106.	Compresor aire acondicionado	✓	
107.	Depósito de chisgueteros	✓	
108.	Distribuidor	✓	
109.	Filtro gasolina	✓	
110.	Marcha	✓	
111.	Motor limpiadores	✓	
112.	Motor ventilador	✓	
113.	Porta filtro de aire	✓	
114.	Radiador	✓	
115.	Sistema de inyección	✓	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117.	Tapón aceite motor	✓	
118.	Tapón radiador	✓	

Inventario	Sí	No
Otros		
Computadora ¿Es visible? Sí ☑ No ☐ Observaciones:		
Batería ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca:		
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☑ No ☐ Cantidad: 1		
Tipo de llaves Normal ☑ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐		
Auto estéreo Estéreo Sí ☑ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca: ORIGINAL		
Tarjeta de circulac Sí ☐ No ☐		
Adicionales Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca: TAG Sí ☐ No ☐		

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14

DD:	INA LONG	165/65	R1
TD:	11	1	1
DI:	11	1	1
TI:	11	1	1
R:	NO TRAE		

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☑

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierd
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca: ORIGINALES

Original	Especial	No. (1
Aleación	Acero	No. (1

Volante

Marca: ORIGINAL

Original | Especial

Observaciones

NINGUNA