

MARCA: CHEVROLET
VIN: MAG CCGFD3MT008132

TIPO: BEAT
PLACA: SIP

SINIESTRO: B65604569
OPERADOR: MIGUEL ROSAS
FECHA: 07-Mayo-26
COLOR: AZUL AÑO: 2021

AOTB - 0080

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

Jesús Hdz P

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

Miguel Rosas

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Jesús Hdz P

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CAO): Hub 1011911a0 TRASLADO(POV): _____

NOT 30076

MARCA: <u>Chrysler</u>	TIPO: <u>TRAT</u>
VIN: <u>MAGCC 6E03AT008132</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B65604564</u>	ASEGURADORA: <u>TSBVA</u>
FECHA: <u>7 Mayo 2021</u>	ANO: <u>2021</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE BENCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAVONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONDLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTIPLACA	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOUSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CHIT. SEGURIDAD	X		
CLAYON	X		
CODEPAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DERROSTER	X		
ENCENDIDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUIROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEMDORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		


PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAMERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTIPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Admon</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Periferia Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales, con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbvaxm

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	BG5604569	Número de póliza:	756A53000P	Inciso / Certificado:	01	Placas:	MXK 3916
Marca:	Chevrolet	Submarca:	Beal	Tipo:	H.B.	Modelo:	2021
Nombre del ajustador:	Sinici Conzake	Claves:	XZ68	Fotos:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Color:	Azu1
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado:	Ricardo Arturo Zamora Diaz-IMPORANTE	Aplica deducible:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Correo electrónico:	

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Durante el trámite de su indemnización, situación de odio o mala fe, así como la falsas o inexacta cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de odio o mala fe, así como la falsas o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejar sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, distorsionan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: 7/5/26
Lugar de expedición: CDMX

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto on line Benavista Mex
Número de pase: C. OLIVO 19 Peticas Hilda Lirios 59613

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado</p> <p><i>[Firma]</i></p>	<p>Nombre y firma del interesado</p> <p><i>[Firma]</i></p>
--	--

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

[Firma]

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento, en el taller designado en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mensual.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable (Grupo Financiero BBVA México) con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Ciudad de México, Código Postal 06500, CNMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar soporte a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquier momento en nuestra página de internet, o en BBVA México.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Control de Seguros, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: **365604560** Poliza: **136A53000P** Fecha / certificado: **01** Número de serie: **LMGCE6TD3YT00B132**
 Marca: **Chevrolet** Submarca: **Beck** Tipo / modelo: **AV8** Motor: **2001**
 Lugar: **CDMX** Fecha: **3** Mes: **5** Año: **26** Placa: **BXH 7916** Cambios de placas: **0** (0) (1)
 Atención a: **Rovido Arturo Zamora** Cédula: **5546024102** Vehículo: **91006** Cambios: **0** (0) (1) (2) (3) (4)
 Alquilado: Alquilado no:

No. Inventario **SI** **No** **No. Inventario** **SI** **No** **No. Inventario** **SI** **No**

Delantero		Interior		Otros	
1. Parabrises	<input checked="" type="checkbox"/>	65. Cielo de techo	<input checked="" type="checkbox"/>	Computadora	¿Se revisó? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2. Bracos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	66. Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	¿Se revisó? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Batería
3. Puntas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	67. Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros accesorios	¿Se revisó? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4. Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	68. Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>		Uso: Normal
5. Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	69. Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	70. Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7. Focos: [] Halógeno [] Xenón [] Led	<input checked="" type="checkbox"/>	71. Botones de estero	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
8. Faro de neblina (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	72. Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
9. Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	73. Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
10. Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	74. Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
11. Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	75. Guantero	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
12. Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	76. Consola	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
13. Rejillas de taca	<input checked="" type="checkbox"/>	77. Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
14. Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	78. Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
15. Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	79. Centrico	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		80. Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		81. Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		82. Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		84. Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		85. Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		86. Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		87. Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		88. Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		89. Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		91. Altombrera	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales
 Pantalla GPS: No Pantalla TV: No
 Tarjeta GPS SD: No No Marca: **AV**
 TAG: No No

Llantas **Vías**
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/74 (3/4 1/2 1/4)
 DD: _____ DD: _____
 TD: _____ TD: _____
 TI: _____ TI: _____
 R: _____ R: _____
 F: Funda o cubierta? SI No
 D: De dentro derecha SI No
 TD: Traseira derecha SI No Dirección: **R** Selección: **R** Selección: **R**

Rines
 Marca: **Original** No (1) (2) (3) (4)
 Aleación: **Original** No (1) (2) (3) (4)
 Acero: **Original** No (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca: **Original** Original Especial
 Original Especial

Observaciones
 Se retiraron cosas de valor

Objetos personales
 Ninguno

Adaptaciones equipo especial
 Ninguno

Traseiro

16. Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Limpiavidrios	<input checked="" type="checkbox"/>
18. Lámbrana stop	<input checked="" type="checkbox"/>
19. Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>
20. Emblema capota	<input checked="" type="checkbox"/>
21. Calaveras (1) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>
22. Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Delentras	<input checked="" type="checkbox"/>
24. Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Porta bilaca	<input checked="" type="checkbox"/>
26. Gama de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>
27. Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>
28. Escape	<input checked="" type="checkbox"/>

Lado derecho

29. Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
32. Cristal alata	<input checked="" type="checkbox"/>
33. Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
34. Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
35. Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
36. Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
37. Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
38. Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
39. Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>
40. Estructo	<input checked="" type="checkbox"/>
41. Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>

Lado izquierdo

42. Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>
43. Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
44. Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
45. Cristal alata	<input checked="" type="checkbox"/>
46. Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
47. Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
48. Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
49. Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
50. Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
51. Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
52. Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>
53. Estructo	<input checked="" type="checkbox"/>
54. Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>

Cajuela

55. Altombrera cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>
56. Bito de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>
57. Cables masa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>
58. Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>
59. Gato	<input checked="" type="checkbox"/>
60. Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
61. Llave de curda	<input checked="" type="checkbox"/>
62. Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>
63. Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>
64. Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>

General

120. Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>
121. Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>
122. Tapon de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>
123. Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
124. Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>
125. Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>
126. foido	<input checked="" type="checkbox"/>
127. Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>
128. Tapon gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>
129. Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>
130. Tapon pin	<input checked="" type="checkbox"/>
131. Tapon <input checked="" type="checkbox"/> Contro <input type="checkbox"/> de marcha (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.
 Nombre y firma del interesado: **[Firma]**

Solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extrayo. Esta forma de permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor que retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de curda, tapetes, etc). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **[Firma]**
 Nombre y firma del ajustador: **[Firma]**
 Razón social de la guía: **[Firma]**
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **[Firma]**