SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4510

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Ford TIPO: F190
VIN: MAJFP1MOOHA733314 PLACA: X
SINIESTRO: 3808076666 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 28-09-26 COLOR: PLATA AÑO: 2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	


COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: Sin objetos personales

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
oswaldo		oswaldo
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

5

A AC7130477

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible] Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, [illegible] datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad [illegible] sucursales y en **bbva.mx**

[illegible] de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguros, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene [illegible] Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

No. siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
1308807666	986A53019K	001	MAJFP1MD0HA133314

Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color
Fego	Sedan	2017	Plata

Fecha	Placas	Cantidad de placas (0) (1) (2)	Kilometraje	Gasolina
06 / Mes 09 / 26	KRJ503A		172713.	1/2

Atención a	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☑ Asegurado ☐ Afectado no.	Sandra Gabriela Dueñas Cervantes	3322076954.	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9	Parrilla	✓	
10	Emblemas	✓	
11	Facia	✓	
12	Molduras	✓	
13	Rejillas de facia		✓
14	Porta placa		✓
15	Spoiler		✓
Trasero			
16	Medallón		✓
17	Limpiadores		✓
18	Lámpara stop		✓
19	Tapa cajuela / quita puerta		✓
20	Emblema cajuela		✓
21	Calaveras (1) (2) (3) (4)		✓
22	Reflejantes		✓
23	Defensa		✓
24	Molduras		✓
25	Porta placa		✓
26	Cámara de reversa		✓
27	Spoiler		✓
28	Escape		✓
Lado derecho			
29	Salpicadera	✓	
30	Cuarto luz lateral	✓	
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal aleta	✓	
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo		✓
41	Molduras		✓
Lado izquierdo			
42	Salpicadera	✓	
43	Cuarto luz lateral	✓	
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal aleta	✓	
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo		✓
54	Molduras		✓
Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela	✓	
56	Birlo de seguridad		✓
57	Cables pasa corriente		✓
58	Extinguidor		✓
59	Gato	✓	
60	Gato hidráulico		✓
61	Llave de rueda	✓	
62	Señales de carretera	✓	
63	Tapete cubre llanta		✓
64	Tapa sombrerera		✓

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos	✓	
78	Encendedor		✓
79	Cenicero	✓	
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas		✓
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bocina de cláxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Boster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de chisgueteros	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
120	Canastilla	✓	
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas		✓
124	Sensor de reversa		✓
125	Quemacocos		✓
126	Toldo		✓
127	Gancho de arrastre		✓
128	Tapón gancho de arrastre		✓
129	Calcomanía de verificación	✓	
130	Tapón birlo	✓	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		✓

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca: Kte Vland

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Original
Original | Especial — No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero — No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Origina
Original | Especial

Observaciones
No Dejo Objetos de Valor en mi Vehiculo.

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Sandra Gabriela Dueñas
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo [illegible] que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos [illegible] originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta** [illegible]

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Sandra Gabriela D.	Miguel Angel Rodri	Servi Gruas S.	

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner