SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMB0035
AOMB-0049
AO. 2625

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	FORD	TIPO:	FIGO
VIN:	MAJFP1MD2HA174900	PLACA:	9/P
SINIESTRO:	B83595961	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	29/09/16	COLOR:	Blanco
		AÑO:	2017

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA		NV	
TAPON DE GASOLINA		NV	
TAPON DE ACEITE		NV	
TAPON RADIADOR		NV	
TURBO CARGADOR		NV	

Daño

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		NV	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		NV	
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		NV	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		NV	
ADAPTACION		NV	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

SI	NO	DAÑO
		X
X		
X		
	X	
	X	
X		
		X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	



OBSERVACIONES: Pérdida por colisión
pieza suelta de lado izquierdo delantero

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B835959 61	7398Z03T 6	95	MAJFPIMDZHA KH4900

Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color
FORD	FIGO		2017	MANCO

Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
SAN NICOLAS	Día 28 Mes 04 Año 26	JWU5C1B	(0) (1)	135,500	1/4 1/2 3/4 E F

Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado no. ____	ANGEL RADICIAL OLIVA LUCIANO		

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	-	
2.	Brazos de limpiadores	-	
3.	Plumas limpiadoras	-	
4.	Cofre	-	
5.	Cuartos de luz		-
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		-
7.	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		-
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		-
9.	Parrilla	-	
10.	Emblemas	-	
11.	Facia	-	
12.	Molduras		-
13.	Rejillas de facia		-
14.	Porta placa		-
15.	Spoiler		-

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	-	
17.	Limpiadores		-
18.	Lámpara stop	-	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	-	
20.	Emblema cajuela	-	
21.	Calaveras ~~(2)~~ (4)	-	
22.	Reflejantes		-
23.	Defensa	-	
24.	Molduras	-	
25.	Porta placa	-	
26.	Cámara de reversa		-
27.	Spoiler		-
28.	Escape	-	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	-	
30.	Cuarto luz lateral	-	
31.	Espejo lateral	-	
32.	Cristal aleta		-
33.	Puerta delantera	-	
34.	Cristal puerta delantera	-	
35.	Manija de puerta delantera	-	
36.	Puerta trasera	-	
37.	Cristal puerta trasera	-	
38.	Manija de puerta trasera	-	
39.	Cristal costado		-
40.	Estribo	-	
41.	Molduras		-

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	-	
43.	Cuarto luz lateral	-	
44.	Espejo lateral	-	
45.	Cristal aleta		-
46.	Puerta delantera	-	
47.	Cristal puerta delantera	-	
48.	Manija de puerta delantera	-	
49.	Puerta trasera	-	
50.	Cristal puerta trasera	-	
51.	Manija de puerta trasera	-	
52.	Cristal costado		-
53.	Estribo	-	
54.	Molduras		-

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	-	
56.	Birlo de seguridad	-	
57.	Cables pasa corriente		-
58.	Extinguidor		-
59.	Gato		-
60.	Gato hidráulico		-
61.	Llave de rueda		-
62.	Señales de carretera		-
63.	Tapete cubre llanta		-
64.	Tapa sombrerera		-

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	-	
66.	Luz interior	-	
67.	Espejo retrovisor	-	
68.	Viseras	-	
69.	Tablero	-	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	-	
71.	Botones de estéreo	-	
72.	Control aire acondicionado	-	
73.	Control calefacción	-	
74.	Control eléctrico	-	
75.	Guantera	-	
76.	Consola	-	
77.	Porta vasos	-	
78.	Encendedor	-	
79.	Cenicero	-	
80.	Palanca de velocidades	-	
81.	Perilla palanca	-	
82.	Botones puerta	-	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	-	
84.	Coderas	-	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	-	
86.	Bocinas radio	-	
87.	Cinturones de seguridad	-	
88.	Banca de asiento trasero	-	
89.	Respaldo de asiento trasero	-	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	-	
91.	Alfombra	-	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	-	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	-	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	-	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	-	
96.	Bandas de motor	-	
97.	Bayoneta aceite dirección	-	
98.	Bayoneta aceite motor	-	
99.	Bayoneta aceite transmisión	-	
100.	Bobina	-	
101.	Bocina de cláxon	-	
102.	Bomba de agua	-	
103.	Bomba dirección hidráulica	-	
104.	Boster de frenos	-	
105.	Cables bujías	-	
106.	Compresor aire acondicionado		-
107.	Depósito de chisgueteros	-	
108.	Distribuidor	-	
109.	Filtro gasolina	-	
110.	Marcha	-	
111.	Motor limpiadores	-	
112.	Motor ventilador	-	
113.	Porta filtro de aire	-	
114.	Radiador	-	
115.	Sistema de inyección	-	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	-	
117.	Tapón aceite motor	-	
118.	Tapón radiador	-	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	-	

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		-
121.	Alarma	-	
122.	Tapón de gasolina	-	
123.	Herramientas		-
124.	Sensor de reversa		-
125.	Quemacocos		-
126.	Toldo		-
127.	Gancho de arrastre		-
128.	Tapón gancho de arrastre		-
129.	Calcomanía de verificación		-
130.	Tapón birlo		-
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		-

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ ~~No~~ ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? ~~Sí~~ ☐ No ☐ (G)
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? ~~Sí~~ ☐ ~~No~~ ☐
Cantidad: ____

Tipo de llaves
~~Normal~~ ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo ~~Sí~~ ☐ ~~No~~ ☐
¿Funciona? ~~Sí~~ ☐ No ☐
Marca: ____

Tarjeta de circulación
Sí ☐ ~~No~~ ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ ~~No~~ ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: ____
TAG Sí ☐ ~~No~~ ☐

Llantas

	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	
DD: GTI 175 / A0814	4221
TD: FIRESTONE 175 / A0814	3122
DI: GTI 175/65R14	4221
TI: HIFLY 195/65R14	3419
R: NO	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca: ____

~~Original~~	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: ____
~~Original~~ | Especial

Observaciones
SIN PERTENENCIAS

Objetos personales
SIN OBJETOS DE VALOR

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves de casa y evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

~~Angel~~ Angel Oliva Luciano

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06 FDDO-346

Escaneado con CamScanner