

# CCAO-COL

## CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha: 10/06/20 Hora: 22:09 No. De Reporte: AGCB0005 No. De siniestro: B70056767

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros): BBVA

Llaves SI  No   
 Transmisión Aut.  Std.

Marca: Ford Tipo: Figo Modelo: 2017 Color: GRIS

No. De Serie: MAJFP1MD3HA137857 Placas: JRY-74-19 No. De Motor: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR		/	
BATERIA		/	
BAYONETA ACEITE MOTOR		/	
CLAXON		/	
BOMBA AGUA		/	
BOMBA GASOLINA		2	10
BANDAS MOTOR		/	
SISTEMA FRENSOS		/	
CABLES BUJIA		/	
AIRE ACONDICIONADO		/	
COMPUTADORA MOTOR		/	
DEPOSITO LIMPIADORES		/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA		/	
DISTRIBUIDOR			/
ENCENDIDO ELECTRÓNICO			/
GENERADOR		/	
MARCHA		/	
MONOBLOCK		/	
VENTILADOR		/	
RADIADOR		/	
TANQUE DE GASOLINA		/	
TAPON DE GASOLINA		/	
TAPON DE ACEITE		/	
TAPON RADIADOR		/	
TURBO CARGADOR		X	7 NO

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	2	2
STEREO CD	2	2
BOLSAS DE AIRE	2	2
CABECERAS	2	2
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	2	2
LUZ STOP	2	2

DESCRIPCIÓN	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANUAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ	/	1
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANUAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTA PLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSIBLES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	2	1
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	2	2
OTROS		
REDILLAS	NO	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con daño Costado Izquierdo

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: CRUSERO

**ELABORO**  
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

**ENTREGO**  
Alonso A.

NOMBRE Y FIRMA

**RECIBIO**  
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

Operador: Alfonso Acosta  
Greas - Fenix

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: <b>370056767</b>	Número de póliza: <b>849621049X</b>	Inciso / Certificado: <b>1</b>	Placas: <b>JR47419</b>
Marca: <b>Ford</b>	Submarca: <b>Figo</b>	Tipo: <b>Sabán</b>	Modelo: <b>2017</b>
Nombre del ajustador: <b>Miguel Aguilera</b>	Claves: <b>m q</b>	Fotos: <b>SI</b>	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO \$ <b>0</b>
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado N° <b>1</b>	Nombre del interesado: <b>Ricardo Gomez Robles</b>	Celular: <b>3320966469</b>	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

<p><b>Datos depósito deducible</b> Banco: <b>BBVA</b> Cuenta / Convenio: <b>617482</b> Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b></p> <p><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small></p>	<p>Fecha de expedición: <b>10/06/20</b> Lugar de expedición: <b>Guadalupe</b></p> <p>Firma del ajustador: _____</p>
<p><b>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)</b></p>	
<p>Nombre del taller: <b>Aut On line</b></p> <p>Número de pase:</p>	<p>Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>C. El Patrón # 31 col Las Pintas</b> <b>Tel 5652365927</b></p>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p> <p>Nombre y firma del interesado: _____</p>	
<p>Indemnización de daños</p> <p>Nombre y firma del interesado: _____</p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó presupuesto mecánico.</small></p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado: _____</p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small></p>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
[atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com)  
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**  
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

#### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Pío de la Barra número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06470, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicite o consulte con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad vigente en cualquier momento en nuestra página web y en BBVA mi.

La presente información se formaliza de conformidad con lo establecido en las artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrados con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Numero de seguro: <b>B10056267</b>	Poliza: <b>899621049X</b>	Inciso / certificado	Numero de ref: <b>MAJTFP1M03HA137853</b>
Marca: <b>Ford</b>	Submarca: <b>Figo</b>	Modelo: <b>2012</b>	Color: <b>Gris</b>
Lugar: <b>Cuadadajuarque</b>	Fecha: <b>10 de mayo de 2012</b>	Tipos de póliza: <b>3 años 461</b>	Kilómetros: <b>93552</b>
Atendido a: <b>Diego Inda</b>	Placas: <b>SPY 7461</b>	Cantidad de placas: <b>(0) (1) 2</b>	Gasolina: <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> Assegurado	Nombre del interesado: <b>Laura Angélica Ruiz Valdez</b>	Categoría: <b>3320966469</b>	Correo electrónico: <b>laura@bbva.com</b>

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

#### Delantero

1	Parabrisas	/
2	Brazos de limpiadores	/
3	Puntas limpiadoras	/
4	Corte	/
5	Cuartos de luz	/
6	Faro principal (derecho)	/
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/
9	Parilla	/
10	Emblemas	/
11	Faros	/
12	Moduladores	/
13	Rejillas de fascia	/
14	Porta placa	/
15	Spoiler	/

#### Interior

65	Cielo de todo	/
66	Luz interior	/
67	Espjo retrovisor	/
68	Viseras	/
69	Taladro	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/
71	Botones de estero	/
72	Control aire acondicionado	/
73	Control calefacción	/
74	Control eléctrico	/
75	Guantero	/
76	Consola	/
77	Porta vasos	/
78	Encendedor	/
79	Cenicero	/
80	Palanca de velocidades	/
81	Perrilla balance	/
82	Botones puerta	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
84	Coderas	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/
86	Borneros radio	/
87	Cinturones de seguridad	/
88	Banca de asiento trasero	/
89	Respaldo de asiento trasero	/
90	Cabeceros (1) (2) (3) (4) (5)	/
91	Alfombrilla	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

#### Otros

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: <b>1</b>	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b> Estereo <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

#### Adicionales

Pantalla GPS: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marcas: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
TAG: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

#### Llantas

Empol/Llantas DD GoodYear GPS II 195/65/14	(3/4) (2) (1/4)
DD: <b>NO ROMNOC</b>	<b>1/4</b>
DI: <b>Goodwin</b>	<b>1/4</b>
TI: <b>SPARK</b>	<b>1/4</b>
R: <b>W 5112</b>	<b>1/4</b>
¿Fundas o cubiertas?	
DD: <input type="checkbox"/> Diestra derecha	DI: <input type="checkbox"/> Diestra izquierda
TI: <input type="checkbox"/> Izquierda izquierda	TI: <input type="checkbox"/> Izquierda izquierda

#### Rines

Marca:	No. (1) (2) (3) (4)
Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	
Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)

#### Volante

Marca:	Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>
--------	---

#### Observaciones

*[Handwritten signature]*

#### Objetos personales

*[Handwritten signature]*

#### Adaptaciones equipo especial

**Gas LP**

<b>Lado derecho</b>		
29	Sapicadera	/
30	Cuarto luz lateral	/
31	Espjo lateral	/
32	Cristal alica	/
33	Puerta delantera	/
34	Cristal puerta delantera	/
35	Manija de puerta delantera	/
36	Puerta trasera	/
37	Cristal puerta trasera	/
38	Manija de puerta trasera	/
39	Cristal costado	/
40	Estrizo	/
41	Modulador	/
<b>Lado izquierdo</b>		
42	Sapicadera	/
43	Cuarto luz lateral	/
44	Espjo lateral	/
45	Cristal alica	/
46	Puerta delantera	/
47	Cristal puerta delantera	/
48	Manija de puerta delantera	/
49	Puerta trasera	/
50	Cristal puerta trasera	/
51	Manija de puerta trasera	/
52	Cristal costado	/
53	Estrizo	/
54	Molduras	/

<b>Motor</b>		
93	Alternator	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96	Bujas de motor	/
97	Biyañeta de dirección	/
98	Biyañeta de eje motor	/
99	Biyañeta aceite transmisión	/
100	Bomba	/
101	Bomba de claxon	/
102	Bomba de agua	/
103	Bomba dirección hidráulica	/
104	Bosor de frenos	/
105	Cables bujías	/
106	Compresor aire acondicionado	/
107	Deposito de chispavientos	/
108	Distribuidor	/
109	Ejido y polea	/
110	Marcha	/
111	Motor impulsor	/
112	Motor ventilador	/
113	Portafiltro de aire	/
114	Radiador	/
115	Reservorio de agua dulce	/
116	Reservorio de agua caliente	/
117	Tapón de aceite motor	/
118	Tapón anticavit	/
119	Tapón depósito liquido de frenos	/
<b>General</b>		
120	Canastilla	/
121	Alumna	/
122	Tapón de gasolina	/
123	Herramientas	/
124	Sensor de reversa	/
125	Quemacocos	/
126	Toldo	/
127	Gancho de arrastre	/
128	Llave gancho de arrastre	/
129	Calefacción de ventilación	/
130	Tapón brio	/
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Note: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Organiz. en consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA

Nombre y firma del interesado: *[Handwritten signature]*

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (Gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este formulario, será válido únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entra al vehículo: *[Handwritten signature]*

Nombre y firma del conductor: *[Handwritten signature]*

Razón social de la grúa: *[Blank]*

Nombre y firma del Operador de grúa que recibe: *[Blank]*

### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>B70056767</b>	Póliza <b>899621049X</b>	Inciso / certificado <b>1</b>	Número de serie <b>MAJFP1MD3HA137857</b>
Marca <b>Ford</b>	Submarca <b>Figo</b>	Tipo / cilindraje <b>3 Sedan 4x11</b>	Modelo <b>2017</b>
Lugar <b>Guadalajara</b>	Fecha Día <b>10</b> Mes <b>06</b> Año <b>2017</b>	Placas <b>JRY 7419</b>	Cantidad de placas (0) (1) <b>2</b>
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado no. <b>1</b>	Nombre del interesado <b>Laura Angelica Ruiz Valdez</b>	Celular <b>3320966469</b>	Kilometraje <b>436525</b>
Gasolina		Correo electrónico	
E <input type="checkbox"/> 1/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	-----	------------

#### Delantero

1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler	/	

#### Trasero

16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2) (4)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa	/	
26.	Cárnara de reversa	/	

#### Interior

65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor	/	
79.	Cenicero	/	
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

#### Motor

		/	
--	--	---	--

#### Otros

<b>Computadora</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: <b>1</b>	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS Sí  No  Pantalla TV Sí  No   
 Tarjeta GPS SD Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG Sí  No

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: <b>Marmonic</b>	<b>1/4</b>
TD: <b>Road wing</b>	<b>1/4</b>
DI: <b>Road wing</b>	<b>1/4</b>
TI: <b>Stavrik</b>	<b>1/4</b>
R: <b>Wall</b>	<b>1/4</b>

Refacción