

MARCA: Ford TIPO: Sedan  
 VIN: MAJFPIMDSJA175483 PLACA: \_\_\_\_\_

SIENESTRO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: Edwin  
 FECHA: 19/05/26  
 COLOR: Bco AÑO: 2018

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

AOT0140

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		X
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Partes no visibles  
teñidos con NO

ELABORA  NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA  NOMBRE Y FIRMA	RECIBE  NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**INVENTARIO VEHICULO**

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

**AOTB00128**

MARCA: <b>Ford</b>	TIPO: <b>Fiesta 1190</b>
VIN: <b>MAJPPIMDSJA175483</b>	PLACA:
SINIESTRO: <b>B66979169</b>	ASEGURADORA: <b>B.BVA</b>
FECHA: <b>12-05-96</b> COLOR: <b>Blanco</b>	AÑO: <b>2018</b>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	N		
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAYON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENO			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON			X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	N		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAYON	X		
CODERAS	X		X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		X
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	N		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	N		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: cafre fro bardo

ELABORA <i>Jose Guillermo Leal</i>	ENTREGA <i>Jose Guillermo Leal</i>	RECIBE <i>Jose Guillermo Leal</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones Generales del Contrato de Seguro que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [www.bbva.com](http://www.bbva.com)

**Datos del siniestro**


Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: <b>B66922162</b>		Número de póliza: <b>84565808HX</b>		Inciso / Certificado: <b>01</b>		Placas: <b>Y185PF</b>	
Marca: <b>Ford</b>	Submarca: <b>Figo</b>	Tipo: <b>Figo</b>	Fotos: <b>X 2 30</b>	Modelo: <b>BB</b>	Color: <b>Plata</b>		
Nombre del ajustador: <b>Calce Clavante</b>		Claves: <b>X 2 30</b>		Celular: <b>Móvil 5581644065</b>		Correo electrónico: <b>nicolas.mendoza@bbva.com</b>	
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N.º <b>01</b>		Nombre del interesado: <b>Marcos Valdez</b>		Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$			

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de CV, Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños preexistentes**

**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de la póliza sin efectos en el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

<b>Datos depósito deducible</b>		<b>Fecha de expedición:</b> <u>19/07/20</u>	
Banco: BBVA		<b>Lugar de expedición:</b> <u>Chetumal</u>	
Cuenta / Convenio: 617482		<b>Firma del ajustador</b>	
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B		<u>[Signature]</u>	
Referencia 2: Deducible			
<b>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)</b>			
<b>Nombre del taller</b>		<b>Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)</b>	
<u>Auto online</u>		<u>Di: 0019, "Buenos Días"</u>	
<b>Número de pase</b>			

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller el convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<b>Indemnización de daños</b>		<b>Asignación de taller</b>	
Nombre y firma del interesado		Nombre y firma del interesado	
<u>Marcos Valdez</u>		<u>[Signature]</u>	
Cargo ni consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.		Cargo nacional de atención a clientes	
		Asegurados: <b>800 90 21 300</b>	
		Afectados: <b>800 83 62 003</b>	

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? **atencionacientes.mx@bbva.com**  
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
 En el "cuerpo" del correo, colocal tu número telefónico.  
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.