



gruasforza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 14/07/26 Hora 19:07

No. De Reporte A06B0123 No. De siniestro B12973162

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBUA

Llaves SI ☒ No ☐Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca

Ford

Tipo

Figo

Modelo

2017

Color

Plata.

No. De Serie

WJFPIND3HA149893

Placas

S/P

No. De Motor

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	1	
BATERIA	1	
BAYONETA ACEITE MOTOR	1	
CLANON	1	
BUJIA AGUA	1	
BUJIA GASOLINA	2	1
BANDAS MOTOR	1	
SISTEMA FRENSO	1	
CABLES BLUJA	1	
AIRE ACONDICIONADO	1	
COMPUJUNTA MOTOR	1	
DEFLECTOR LAMPARAS	1	
DIRECCION HIDRAULICA	1	
DISTRIBUIDOR	1	
ENCENDIDO ELECTRONICO	1	
GENERADOR	1	
MANIVELA	1	
MOVILIZACION	1	
VENTILADOR	1	
RAJADOR	1	
TANQUE DE GASOLINA	1	
TAPON DE GASOLINA	1	
TAPON DE ACEITE	1	
TAPON RAJADOR	1	
TURBO CARGADOR	1	

BI	NO
MANIVELA	1
PALANCA DE VELOCIDADES	1
RADIO STEREO AMFM	1
RELOJ	1
SEGURAS ELECTRICAS	1
TABLERO	1
TAPETES	1
ELEVADORES ELECTRICOS	1
VESTIDURAS	1
VOLANTE	1
VIERAS	1

CAJUELA

ALFOMBRILLA CAJUELA	1	1
CABLES PASADORIENTE	1	1
TAPA CAJUELA	1	1
HERRAMIENTA	1	1
GATO	1	1
LLAVE DE RUEDA	1	1
LLANTA DE REFACCION	1	1
SEÑALES DE CARRETERA	1	1

LADO DER-IZQ

ALETAS	1	1
COSTADOS	1	1
ESPEJO EXTERIOR	1	1
ESTRIBO	1	1
MANIVELAS EXTERIORES	1	1
MOLDURAS	1	1
PUERTAS DELANTERAS	1	1
PUERTAS TRASERAS	1	1
SALPICADERA	1	1
TAPONES DE RUEDAS	1	1
VIDRIOS LATERALES	1	1

FRONTAL

BRACOS LIMPIADORES	1	1
COPRE	1	1
CUARTOS DE LUZ	1	1
DEFENSA DELANTERA	1	1
FAROS DE HALOGENO	1	1
FAROS DE NIEBLA	1	1
PARABRISAS	1	1
PARILLA	1	1
PLUMAS LIMPIADORES	1	1
PORTA PLACA	1	1
CAJUELA	1	1
DEFENSA TRASERA	1	1

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADEROS	1	
METALLON	1	
PORTA PLACA	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1	
GENERAL		
ANTENA	1	
CANASTILLA	1	
SPOILERS D Y T	1	
FUSIBLES	1	
PLACAS	1	
RINES	1	
ALARMA	1	
EXTINGUIDOR	1	
OBJETOS PERSONALES	1	
PLACA VIN	1	
LLANTAS	1	
KILOMETRAJE	2	1
OTROS	1	
REDILLAS	NO	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Sin Pzas
Sueftas

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: C. R. Garcia
Garcia

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Jose Ramirez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 11-973462	Número de póliza: 0090-210B117	Inciso / Certificado: 00001	Placas: 16X59CA
Marca: Ford	Submarca: Figo	Tipo: Hatchback	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Juan Chacon	Claves: M09	Fotos: 5	Aplica deducible: ☐ SI ☐ NO \$
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Ivan Cmo Gonzalez	Celular: 3312499-90	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 07/09/2016 Lugar de expedición:
---	---

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller en caso de recibir el comprobante físico de su deducible. Favor de conservarlo en el Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Servicio Técnico Gonzalez	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Jose Maria Vigil 1636
Número de pase: 7076059977	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, colócala tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de póliza	B72973962	Póliza	8056210B47	Inicio / certificado	2001	Modelo	MMJFPIND3HA 149893
Marca	Ford	Submarca	Figo	Tipo / cilindrada	Hatchback	Año	2017
Lugar	Gol. Jal	Fecha	01/07/2016	Placa	IBX 590A	Cantidad de placas	2 140146
Clasificación	Segurado	Valor del interesado	Falco Omar Gonzalez Chavez	Clasificación	3312479250	Gasolina	1/2 3/4

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	Batería	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		Observaciones		Marca	
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/					
4	Cofre	/		68	Viseras	/		Liaves	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Tipo de liaves	Normal ☒
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐	Código de encendido ☐	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Cantidad		Tarjeta ☐	
7	Foros ☐ Húmedo ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/		Auto estereo	Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐	Tarjeta de circulación	Sí ☐ No ☒
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Marca		
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/					
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/					
11	Facia	/		75	Guantero	/					
12	Molduras	/		76	Consola	/					
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/					
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/					
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/					
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		Adicionales			
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Pantalla GPS	Sí ☐ No ☒	Pantalla TV	Sí ☐ No ☐
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/		Tarjeta GPS SD	Sí ☐ No ☐	Marca	
18	Lámpara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		TAG	Sí ☐ No ☐		
19	Tapa capota / quita puerta	/		84	Coderas	/					
20	Emblema capota	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		Llantas			
21	Calaveras (4)	/		86	Bocinas radio	/		Ejemplo: Llantas DD Goodway GPS II 195/65/R14	(3/4 1/2 1/4)		
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/		DD	Daño		
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/		TD	Daño		
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		DI	Daño		
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		TI	Daño		
26	Cámara de reversa	/		91	Altavoz	/		R	Refacción		
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐			
28	Escape	/		Motor				DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda	TI: Trasera izquierda	
Lado derecho				93	Alternador	/		TD: Trasera derecha			
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/					
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/					
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/					
32	Cristal aleta	/		97	Rayoneta aceite dirección	/					
33	Puerta delantera	/		98	Rayoneta aceite motor	/					
34	Cristal puerta delantera	/		99	Rayoneta aceite transmisión	/					
35	Manija de puerta delantera	/		100	Botina	/					
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/					
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
39	Cristal costado	/		104	Booster de frenos	/					
40	Estríbo	/		105	Cables bujías	/					
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
Lado izquierdo				107	Depósito de chugueteros	/					
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/					
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/					
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/					
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/					
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/					
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/					
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/					
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/					
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/					
53	Estríbo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
54	Molduras	/		General				Observaciones			
Cajuela				120	Canastilla	/		Un dañado en capota			
55	Alfombra cartón capota	/		121	Alarma	/		reparacion puerta del der			
56	Birio de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/					
57	Cables para corriente	/		123	Herramientas	/					
58	Extintor	/		124	Sensor de reversa	/					
59	Gato	/		125	Quemacocos	/					
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/					
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/					
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/					
64	Tapa sombrerera	/		130	Tapón birlo	/					
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme a Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar pérdidas, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según correspondiente. Te pedimos por favor no retirar objetos personales originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-346